

Acta núm. 004 – Adjudicación

## COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Referencia núm.: CP-CPJ-002-2021

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, aprobado mediante Resolución núm. 007/2019 de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), por el Consejo del Poder Judicial, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los cinco (5) días del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021), en horas laborables, se reunió de forma virtual y remota, el Comité de Compras y Licitaciones, integrado por los señores: Bionni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder Judicial, en calidad de presidenta del comité, designada mediante el acta núm. 12/2021 del Consejo del Poder Judicial, de fecha trece (13) de abril del año dos mil veintiuno (2021); Ángel Elizandro Brito Pujols, director general de Administración y Carrera Judicial, representado por Betty Esther Céspedes Torres, gerente de control operativo de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, según consta en la comunicación de fecha ocho (8) de junio de dos mil veintiuno (2021); Arcia Melisa Bretón Castillo, directora general técnica, representada por Vanesa María Camacho Melo, coordinadora de la Dirección General Técnica, según consta el poder de delegación de firma temporal, de fecha ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021), otorgado ante la Notaria Pública del Distrito Nacional con colegiatura número 4437, doctora Petra Rivas Herasme; Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Enmanuel Adolfo Moreta Fermín, director legal representado por Teiny V. Tavera Duarte, subdirectora legal, mediante oficio DL-169, de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021); y Yerina Reyes Carrazana, gerente de Compras y Contrataciones, (con voz sin voto), quien funge como secretaria para conocer lo siguiente:

#### **AGENDA**

**PRIMERO:** Conocer y aprobar, si procede, el informe de evaluación económica de los peritos designados, los señores **Wilka Quiroz, Alan Peña y Joan Mora,** todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), en el marco del Procedimiento de Comparación de Precios, para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.

**SEGUNDO:** Conocer y aprobar, si procede, el informe de evaluación económica, elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial de fecha tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021), en el marco del Procedimiento de Comparación de Precios, para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.



**TERCERO:** Decidir sobre la adjudicación del Procedimiento de Comparación de Precios de obras, llevada a cabo para para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el traslado del tribunal niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.

**POR CUANTO:** En fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021), el Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta núm. 003, aprobó los informes definitivos de evaluación de documentación financiera, de credenciales, ofertas técnicas, elaborados por la Dirección Presupuestaria y Financiera, Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos designados, los señores **Wilka Quiroz, Alan Peña y Joan Mora,** todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, en el marco del procedimiento para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el traslado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.

POR CUANTO: Que en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso, se realizó la Apertura de Ofertas Económicas "Sobres B", ante la notaria pública, doctora Altagracia Gracia Jiménez, de la matrícula del Colegio de Notarios número siete cero tres ocho (7038), quien instrumentó el acta número veintitrés guión dos mil veintiuno (23-2021) de esa misma fecha, en donde consta que se dio apertura a las ofertas económicas de los oferentes habilitados, Consorcio Viasan-GA; Cross Rivera & Asociados, S.R.L. (CROCASA); Cosmo Caribe, S.R.L.; Proyectos Civiles y Electromecánicos, S.R.L. (PROCELCA); Puro María Sánchez María y Construfrío Dominicana, S.R.L.

**POR CUANTO:** En fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021), los peritos designados, los señores **Wilka Quiroz, Alan Peña y Joan Mora**, todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, emitieron el informe de evaluación económica, que forma parte integral y vinculante a la presente acta, en el cual se puede constatar lo siguiente:

							INICIO MATRIZ DE EVA	LUACIÓN							
	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Ins	titución							Empresas Evaluado	15					
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSOR	CIO VIASAN GA	CONSTRUFRIO D	OMINICANA	COSMO	ARIBE	CRO	CASA	PRO	CELCA	PURO MAR	IA SANCHEZ
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
LOTE 1															
1	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE F	PUERTO PLA	TA - PARCIAL												
1.01	Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con lona asfatica adhesiva 4kg	630	mi	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.02	Reparación con lona asfaltica 5 kg granulada en techo similar a la existente	130	m2	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.03	Reparación de desagües de techo	2	uds	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.04	Limpleza continua y final	- 1	pa	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.05	Traslado y Bote de escombros	1	viajes	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUST	TICIA DE LA V	VEGA												
2.01	Movimiento de unidades de compresones de A/A en el techo	15	ud	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo Corrección pendiente de fino de techo	5	ud	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5	ud	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.04	Retro de lona asfática existente	2,669.20	m2	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáttica nueva granulada de poliéster Sig. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,669.20	m2	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.06	Bate de escombros	4	viajos	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	



•	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA ESPA	Α)													
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el	25	ud	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7	ud	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.03	ylo Corrección pendiente de fino de techo  Reubicación de drenajes de techo	7	ud	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.04	Retro de lona asfática existente	1,937.00	m2	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Sig. Color Tonos Ciaros (blanco	1,937.00	m2	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.06	o aris)  Bate de escombros	3	Viajos	Cumple		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
5.05	LOTE 2	-	1-91-					,.							
1	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA D	E BAN FCO. I	MACORI 8												
101	Movimiento de unidades de compresones de A/A en el	18	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferte		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
-	tacho														
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo Corrección pendiente de fino de techo	7	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	7	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1	ра	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.05	Retiro de lona astática existente	3,270.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.06	Suministro e instalación de lona asfática nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Ciaros (blanco o gris)	3,270.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferte		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.07	6 gris) Bote de escombros	5	viajos	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUST	CIA DE BAMA	ANA												
	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Ins	titución							Empresas Evaluac						
Part.					CIO VIASAN GA	CONSTRUFRIO D		COSMO		_	CASA	-	ICELCA		RIA SANCHEZ
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo  Confección de canaletas de Horminón en fino de techo	6	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de drenajes de techo	3	ud ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.04	Retiro de lona astática existente	880	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.05	Suministro e instalación de lona astática nueva granulada de poliéster Sig. Color Tonos Claros (blanco	880	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.06	o gris)  Bote de escombros	2	Vales	Cumple		Cumple		No Presentó Oferte		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
	LOTE 3	-	14,45			3,-						,.		,.	
1	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO BALA ABUNTO	DE FAMILIA	(GAZCUE)												
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el	13	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.03	Reparacion de drenajes de techo	2	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	475	pa m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.05	Retiro de lona astática existente  Suministro e instalación de lona astática nueva	475	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.07	granulada de poliéster Skg. Color bianco o gris Bote de escombros	2	Viajos	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE	VILLA MEL	LA		1										
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Ofente		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	4	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.04	Retiro de iona asfáltica existente	420	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.05	Suministro e instalación de lona asfática nueva granulada de poliéster Sig. Color blanco o gris	420	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.06	Bote de escombros	1	Viajes	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
8	IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTIO	CIA CIUDAD N	NUEVA												
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.02	Corrección pendiente de fino de techo	140	M2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.03	Reparacion de dranajes de techo	2	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1	pa	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.05	Retiro de iona asfática existente	970	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Sig. Color bianco o gris	970	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.07	Confección de Base para Compresores A/A en Hormigón (1.00 x 1.00) mts	5	ud.	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.08	Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigó (1.50 x 2.50) mts	1 1	ud.	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.09	Confección de Base para Tanque de Combustible en	-	ud.	Cumele		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumels		Cumele	
	Hormigán (1.00 x 1.70) mts	Щ.											ļ		
	LOTE 4														
1	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA 8	AN PEDRO DE	E MACORI 8												
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	8	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	5	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1	pa	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.05	Retiro de lona asfática existente	2.870.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
		No. o. o.													



	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Ins	titución							Empresas Evaluada	5					
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSOR	CIO VIASAN GA	CONSTRUFRIO D	DMINICANA	COSMO	CARIBE	CRO	CASA	PRO	CELCA	PURO MAR	IA SANCHEZ
	SEA PLOS			Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.06	granulada de poliéster Skg. Color Tonos Claros (blanco	2,870.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
1.07	Bate de escombras	4	viajes	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUST	TICIA DE HIG	UEY												
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	14	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	5	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1	pa	Cumple		Cumple		No Presentó Ofierta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.05	Retiro de Iona asfática existente	1,550.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Offerta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.06	Suministro e instalación de lona asfática nueva granulada de politister Sig. Color Tonos Claros (blanco	1,550.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
2.07	o gris) Bote de escombros	3	viales	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
8	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTIC	IA DE LA RO	MANA												
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	4	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.03	Reubicación de drenaies de techo	4	ud	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.04	Retiro de iona astática existente	1,830.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferte		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
3.05	Suministro e instalación de lona astática nueva granulada de poliéster Sig. Color Tonos Claros (blanco	1.830.00	m2	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple	
	o gris)	.,	-												
3.06	Bote de escombros	3	viajos	Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		No Presentó Oferta		Cumple	L	Cumple	
	LOTE S														
ADECUACI	ÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TIMA AL P BANI	ALACIO DE .	JUSTICIA DE												
1	PRELIMINARES														
1.01	Demolición de muros de sheetrock	18.40	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.02	Desmonte de luminaria existente	6.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.03	Desmonte de abanico de techo	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferte		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.04	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 mts en hierro de acceso a parqueo fiscalia	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.05	Cambio de giro a puerta en polimetal de 1.00 x 2.10 mts	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.06	Demolición de pavimento para contenes y jardinera	25.70	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.07	Desmonte de puertas (Incluye marcos )	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.08	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock y terminación ( incluye estructura)	3.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
1.09	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insolación acústica (a dos caras, incluye estructura)	4.20	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
2	MURO8														
2.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura)	80.00	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
2.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura)	27.81	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
2.03	Suministro e instalación de muros de sheetrook con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura)	32.00	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
8	TERMINACION DE TECHO	0													
3.01	Suministro e instalación de platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y	79.15	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	Precio bajo, fuere de mercado
3.02	Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura	5.50	ml	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
3.03	Suministro e instalación de platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y	13.75	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	Precio bajo, fuera de mercado
4	PUERTA 8 Y E STRADO														
4.01	Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts	5.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
4.02	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Jugoado de Paz incluse conillado, nictura	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
	ossinstalacion y instalacion														
		titución							Empresas Evaluada	\$					
	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Ins			CONSOR	CIO VIASAN GA	CONSTRUFRIO D	OMINICANA	COSMO	Empresas Evaluada		CASA	PRO	CELCA	PURO MAR	IA SANCHEZ
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSOR	CIO VIASAN GA	CONSTRUPRIO D	OMINICANA Comentario	COSMO (			CASA Comentario	PROI	CELCA	PURO MAR Evaluación	IA SANCHEZ  Comentario
	Descripción	Cent.		Evaluación		Evaluación		Evaluación	CARIBE	CRO Evaluación		Evaluación		Evaluación	
4.03	Descripción  Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pritura, desinatalación, Instalación y Isalní)	Cant. 1.00	ud	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferta		Evaluación Cumple	CARIBE	CRO Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferta		Evaluación Cumple	
4.03	Descripción  Mantenimiento de puertes de cache (Incluye Lijado, maelila piretura, desinstalación, Instalación y Italin) Mantenimiento de estrado (Lijado, Maelilació y pirfura) Ancho de sala (8 lot ms.)	1.00 1.00	ud ud	Evaluación Cumple Cumple		Evaluación No Presentó Oferta No Presentó Oferta		Evaluación Cumple Cumple	CARIBE	Evaluación Cumple Cumple		Evaluación No Presentó Oferta No Presentó Oferta		Evaluación Cumple Cumple	
4.03	Descripción  Mantenimiento de puertas de cacha (Incluye Lijado, masilla pritura, desinatalación, Instalación y Isalen) Mantenimiento de estrados Lilados Masillado y enfaural	Cant. 1.00	ud	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferta		Evaluación Cumple	CARIBE	CRO Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferta		Evaluación Cumple	
4.03	Descripción  Mantenimiento de puertas de cudas (Prichiye Lijado, masilla pintura, desentadación, Indisacción y lisale)  Mantenimiento de extendo Lijado, Maetilado y printura) Anche de sala Sila Charlos de sala Sila Charlos de de control de accesso (1.00 x 2.10) Mes.  INSTALACIONES ELIBERTRICA	1.00 1.00 2.00	ud ud	Evaluación Cumple Cumple		Evaluación No Presentó Oferta No Presentó Oferta		Evaluación Cumple Cumple	CARIBE	Evaluación Cumple Cumple		Evaluación No Presentó Oferta No Presentó Oferta		Evaluación Cumple Cumple	
4.03 4.04 4.05	Descripción  Montanomiento de puedes de crista (incluya Listo), Mantanomiento de puedes de crista (incluya Listo), Mantanomiento de mantano de redisción y lavido, Mantanomiento de incluido Listo, Mantano y printural. Ancho de ada 6,500 mile.  Jaministro la relatación de puede de control de acroso (1,000 x 2,000 Mile.  Mantanomiento de incluido de control de acroso (1,000 x 2,000 Mile.  Suministro la relatación de salidas confesses.	1.00 1.00 2.00	ud ud	Evaluación Cumple Cumple		Evaluación No Presentó Oferta No Presentó Oferta		Evaluación Cumple Cumple	CARIBE	Evaluación Cumple Cumple		Evaluación No Presentó Oferta No Presentó Oferta		Evaluación Cumple Cumple	
4.03 4.04 4.05	Descripción  Martenimiento de puertes de codad (incluye Lipido, mailla princa, desmissibación, instalación y labello mailla princa, desmissibación, instalación y labello Martenimiento de sideo, labello Masillado y principa Martenimiento de sideo, labello Masillado y principa Martenimiento de instalación de puerte de autenimiento PAD y victo de ceretre de acestro (1.00 x 2.10) de la Martina Lordos E ELOTRIC Sermitario a residación de alides ceretarios Sermitarios e la visitación de labello grafica de profisio Tempositarios co descripción (para eletrico)	1.00 1.00 2.00	ud ud ud	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta  No Presentó Oferta  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple	CARIBE	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación No Presentó Oferta No Presentó Oferta No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple	
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01	Descripción  Montanomiento de puedes de crista (incluya Listo), Mantanomiento de puedes de crista (incluya Listo), Mantanomiento de mantano de redisción y lavido, Mantanomiento de incluido Listo, Mantano y printural. Ancho de ada 6,500 mile.  Jaministro la relatación de puede de control de acroso (1,000 x 2,000 Mile.  Mantanomiento de incluido de control de acroso (1,000 x 2,000 Mile.  Suministro la relatación de salidas confesses.	1.00 1.00 2.00 2A8	ud ud ud	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferte		Evaluación Cumple Cumple Cumple Cumple	CARIBE	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple	
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01 5.02	Descripción  Martenmiento de puestas de cordas (recupe Listes, messila perius, describadadore, relatación y labelo, messila perius, describadadore, relatación y labelo, Ancho de sala 3,50 miles Jamentos e relatación de puesta de aumento PAD y vidro describros de acades (1,00 x, 2,10 Miles  Martinados e institución de puesta de demonstrea de Securios  Summistros e relatación de de adeles comitates  Summistros e relatación de ferrangierras secricios  Summistros e relatación de ferrangierras secricios  V. Tacopositivos de Securios Securios  V. Tacopositivos de Securios de Securi	1.00 1.00 2.00 2A8 5.00 3.00	ud ud ud ud	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple	CARIBE	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple	
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01 5.02	Descripción  Martenimiento de puertes de codad (incluye Lipido, malla princa, desmitatación, indicatorión y balen) malla princa, desmitatación, indicatorión y balen) Martenimiento de sideos, lacido, Masillados y principal Seminotro a intellación de puerte de autenimienta y principal Seminotro a intellación de puerte de autenimienta y la comitación de principal de autenimienta y la comitación de puerte de autenimienta de lacidos controllados. Seminotros a intellación de alledes controllados de lacidos de l	1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 10.00	ud ud ud ud ud ud	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferte		Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple	CARIBE	Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple  Cumple	
4.03 4.04 4.05 <b>5</b> 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05	Descripción  Martenimiento de puertes de cedes (incluye Lipido, media pertura, descridadados, indicados y facilios (incluidados pertura). Antende seá descripción (incluidados y pertura). Antende esta del Sed resilia (incluidados pertura). Antende esta del Sed resilia (incluidados del Sed resilia (incluida	1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 3.00 10.00	ud ud ud ud ud ud ud	Evaluación  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple	CARIBE	Evaluación  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple	
4.03 4.04 4.05 <b>5</b> 5.01 5.02 5.03 5.04	Descripción  Martenmento de puertes de corba (incluye Lipido, masilla prince, describatación, indicatorión y facilio masilla prince, describatación, indicatorión y facilio masilla prince, describatación, indicatorión y facilio Ancho de sida discribió manifera e anticación de puerta de dumino PAD y actino de certarión de actino (1,50 x 2.15) Millo METALACIÓNE DE LICETRIC Summitario e habitación de salides comision Exemplemento Cador bisono de lambación escribido Tempositarios o Cador bisono de lambación escribido Tempositarios coloridades de habitación de describación Exemplemento Cador bisono de lambación de desta del Sumitario de lambación de describación Summitario e relixación de del manifera prosoforica de del Summitario e relixación de del manifera prosoforica del Summitario e relixación de lambación de del Sumitario del Sumi	1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 17.00	ud	Evaluación  Cumple		Evaluación  No Presentó Ofierta		Evaluación  Comple	CARIBE	Evaluación  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación Cumple	
4.03 4.04 4.05 <b>5</b> 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05	Descripción  Martenimiento de puertes de codes (incluye Lipido, media partes, derestabación, indicatorión y balen) media parten, deventabación, indicatorión y balen) Martenimiento de sideos, la jobs. Mediales y prifundo Sammetra e intellación de puerte de autention PAD y victo de cererde de acción (1.00 x 2.10) del x  MATELALOPICE ELECTRIC Sammetra e intellación de altelas carrieras de cereiras Sammetra e intellación de latides carrieras Sammetra e intellación de latides carrieras Sammetra e intellación de latides carrieras Sammetras e intellación de latides carrieras Sammetras e intellación de desde carrieras Sammetras e intellación de desde en facilitar de la del del carrieras Sammetras en intellación de desde en facilitar de la del del carrieras Sammetras en intellación de desde en facilitar del	1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 17.00 6.00	ud	Evaluación  Cumple		Evaluación  No Presentó Ofierta		Evaluación  Cumple	CARIBE	Evaluación Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación Cumple	
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06	Descripción  Martenimiento de puertes de cootad (incluye Lipido, masilla princu, desmitatadore, indiscione) salent, masilla princu, desmitatadore, indiscione) salent, masilla princu, desmitatadore, indiscione) salent masilla princupario de la filia filia.  Martinamiento de la filia filia filia.  Martinamiento de la filia filia filia de autorino PAID y vieto de corprired de al camino PAID y vieto de corprired de la filia filia.  Martinadore de la filia	1.00 1.00 2.00 2.48 5.00 3.00 10.00 17.00 6.00 2.00 100.00 1.00	ud ud ud ud ud ud ud ud	Evaluación  Cumple	Comentario	Evaluación  No Presentó Ofierta		Evaluación  Cumple	CARIBE	Evaluación Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07	Descripción  Martenmento de puertes de corba (incluye Lipido, macilla prince, describatación, indicator) y facilio macilla prince, describatación, indicator) y facilio macilla prince, describatación, indicator) y facilio Ancho de sida Sido ritia macilla e indicator de puerta de dumino PAD y seño de certar de acades (1,00 km, 210 km, Extractorio e acades (1,00 km, 210 km, Extractorio e la macilio (1,00 km, 210 km, Extractorio e la macilio de la disconsidario Tempositario e la macilio de la filmantario e secribios Tempositarios como como de la filmantario escendido Tempositarios como como de la macilio como securito Summitorio e indicatorio de desta en fuerdad o 34º Summitorio e indicatorio de desta en fuerdad o 34º Summitorio e indicatorio de desta en fuerdad de 34º Summitorio e indicatorio de desta en fuerdad de 34º Summitorio e indicatorio de desta en fuerdad de 34º Summitorio e indicatorio de desta en fuerdad de 34º Summitorio e indicatorio de desta en fuerdad de 34º Summitorio e indicatorio de la macilia de 34º Summitorio e indicatorio de la macilia de 34º Summitorio e indicatorio de acometida de servicio de servicio de acometida de para della della della 2º	1.00 1.00 2.00 2.48 5.00 3.00 10.00 17.00 6.00 2.00 100.00	ud	Evaluación Cumple		Evaluación  No Presendo Ofierta		Evaluación  Cumple	CARIBE	Evaluación  Cumple		Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07	Descripción  Martenimiento de puertes de cootad (incluye Lipido, masilla princu, desmitatadore, indiscione) salent, masilla princu, desmitatadore, indiscione) salent, masilla princu, desmitatadore, indiscione) salent masilla princupario de la filia filia.  Martinamiento de la filia filia filia.  Martinamiento de la filia filia filia de autorino PAID y vieto de corprired de al camino PAID y vieto de corprired de la filia filia.  Martinadore de la filia	1.00 1.00 2.00 2.48 5.00 3.00 10.00 17.00 6.00 2.00 100.00 1.00	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Cheria		Evaluación  Cumple	CARIBE	Evaluación Cumple		Evaluación No Inspectó oferia		Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09	Descripción  Martenimiento de puertes de contes finctives Listes, media partez, descritatación, relación y laberio media partez, descritatación, relación y laberio Martenimiento descritación (plan, Martillador) y principal Arche de laberio descritación (plan, Martillador) y principal Arche de laberio descritación (plan, Martillador) y principal Arche de laberio de la discritación (10 a z 10 (blan) y laberio de la discritación de la martina PAD y varied de control de la discritación (10 a z 10 (blan) y laberio de la martina principal de la martina partenia del martina d	1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 17.00 6.00 2.00 10.00 1.00 1.00	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Ofierte		Evaluación  Cumple	CARIBE	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comertario	Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10	Descripción  Martenomento de puertes de carbas (incluye Lipido, media pertura, desendatación, relación y facilità (incluido processo de la companio del la companio de la companio de la companio del	1.00 1.00 2.00 2.48 5.00 3.00 10.00 17.00 6.00 2.00 100.00 1.00	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Cheria		Evaluación  Cumple	Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Inspectó oferia	Comertario	Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 <b>6</b> 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09	Descripción  Martenimiento de puertes de contes finctives Listes, media partez, descritatación, relación y laberio media partez, descritatación, relación y laberio Martenimiento descritación (plan, Martillador) y principal Arche de laberio descritación (plan, Martillador) y principal Arche de laberio descritación (plan, Martillador) y principal Arche de laberio de la discritación (10 a z 10 (blan) y laberio de la discritación de la martina PAD y varied de control de la discritación (10 a z 10 (blan) y laberio de la martina principal de la martina partenia del martina d	1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 17.00 6.00 2.00 10.00 1.00 1.00	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Ofierte		Evaluación  Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comertario	Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10	Descripción  Martenomento de puertes de carbas (incluye Lipido, media pertura, desendatación, relación y facilità (incluido processo de la companio del la companio de la companio de la companio del	1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 17.00 6.00 2.00 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación No Presentó Oferta		Evaluación  Compte	Comentario  Comentario	Evaluación  Cumble  Cumple		Evaluación No Presenti Oferia	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.06 5.07 5.08 6.01 6.03	Descripción  Martenimiento de jauntes de corbas (incluye Lijado, media princia, describatación, relación y facilio (incluye Lijado, media princia, describatación, relación y facilio (incluye ligido, Martino de ada Sido (incluye Ligido, media de compreso de la compreso de compreso d	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 3.00 10.00	내 내 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferio No	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 6.07 6.08 6.00 6.00 6.00	Descripción  Martenimiento de jauntes de corbas (incluye Lijado, media princir, describatación, includado y facilio media princir, describatación, includado y facilio de media princir, describatación, includado y principal. Ancho de sada Sido (mis. Ancho de sada Sido (mi	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 10.00 10.00 11.00 10.00	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación No Presentó Oferta		Evaluación  Compte	Comentario  Comentario	Evaluación  Cumble  Cumple		Evaluación No Presenti Oferia	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.06 5.07 5.08 6.01 6.02 6.03	Descripción  Martenimiento de jauntes de corbas (incluye Lijado, media princia, describatación, relación y facilio (incluye Lijado, media princia, describatación, relación y facilio (incluye ligido, Martino de ada Sido (incluye Ligido, media de compreso de la compreso de compreso d	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 3.00 10.00 3.00 10.00	내 내 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대 대	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferio No	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 6.01 6.02 6.03	Descripción  Martenomiento de puertes de contes finculoye Lisiano, media partez, desentalezador, relacioner y lacino, media partez, desentalezador, relacioner y lacino, media partez, desentalezador, relacioner y lacino, media partez, desentalezador, lacino, Masiliano y returno, anterior de la filor relacioner de la distribución de la distribución de la cuminario PAD y viero de control de la desentación (1.00 x. 2.10) (Missiliano y lacino de la cuminario PAD y viero de control de la desentación (1.00 x. 2.10) (Missiliano y lacino y la cuminario en predicione de la distribución de printipas de la distribución de la dist	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.0	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación  Cumpla		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00	Descripción  Martenimiento de juantes de codad (incluye Lipido, malla perina, deviratabación, indicato) y falento malla perina, deviratabación, indicato y falento malla perina, deviratabación, indicato y falento malla perina, deviratabación, indicato y pritural falente malla perina de la puerta de autorito PAD y devide de cerero de acción de acción ción de a 1988 de actuarion PAD y devide de cerero de acción de puerta de actuarion PAD y devide de cerero de acción de actuarion perina de cereio de actuarion d	Cant. 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 4	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentá Oferia	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 6.07 6.00 6.00	Descripción  Martenomiento de puertes de contes finculoye Lisiano, media partez, desentalezador, relacioner y lacino, media partez, desentalezador, relacioner y lacino, media partez, desentalezador, relacioner y lacino, media partez, desentalezador, lacino, Masiliano y returno, anterior de la filor relacioner de la distribución de la distribución de la cuminario PAD y viero de control de la desentación (1.00 x. 2.10) (Missiliano y lacino de la cuminario PAD y viero de control de la desentación (1.00 x. 2.10) (Missiliano y lacino y la cuminario en predicione de la distribución de printipas de la distribución de la dist	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.0	ud u	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación  Cumpla		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00	Descripción  Marteriornario de puertes de contact finctivos Listos, medito printe, descritatadoro, fracticadoro y talento, descritadoro de se descritado y talento, descritadoro de se descritad	Cant. 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 4	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentá Oferia	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 5.01 5.02 5.03 5.04 5.06 5.06 6.01 6.02 6.03 6.04 7 7.01	Descripción  Martenimento de juantes de codad (incluye Lipido, malla perina, deventadador), relación y facilità (incluire principal de la codada (incluye Lipido, malla perina, deventadador), relación y facilità (incluire principal de la codada (incluire principal	Cant. 1.00 1.00 2.08 5.00 3.00 10.00	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preco allo, fuer de messão	Evaluación  No Presentó Oferte		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario
4.00 4.00 4.00 6 6 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 7 7.01 7.02 8 8.01	Descripción  Martenomento de juantes de conde (incluye Lijedo, media princu, deventadado, incluido princulo Lijedo, media princu, deventadado, incluido princulo (incluido princulo de la contrata (incluido de la	Cant. 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 10.00 4	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario	Evaluación  No Presentó Oferta		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentá Oferia	Comentario	Evaluación Comple	Comentario
4.00 4.00 4.04 4.05 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6	Descripción  Martenomiento de puertes de contes finctives Listos, media perina, desentalación, relación y laberio media perina, desentalación, relación y laberio media perina, desentalación, relación perina.  Anche de saler desentalación, relación y perina, perina de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e perina de la perina de autorio (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e principale de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e principale de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e principale de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e principale de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e principale de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e principale de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Martenomiento e relación de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Min. Martenomiento e relación de la contesta (1.00 x 2.10) (Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min. Min.	Cant. 1.00 1.00 2.08 5.00 3.00 10.00	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferte		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario
4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	Descripción  Martenomento de puertes de conde (incluye Lipato, media perina, desentatación, tradición y talento, media perina, desentatación, tradición y talento, media perina, desentatación, tradición y talento, media perina, desentatación, tradición y perinado y talento de la desentación de la des	Cant. 1.00 2.00 2.00 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 17.00 2.00 10.00 17.00 10.00	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferta  No Presentó Of		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentá Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario
4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	Descripción  Martenomento de puertes de contact (incluye Lipeto, media princu, desmitatador), relación y talento media princu, desmitatador), relación y talento media princu, desmitatador), relación por la contractor de la cont	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.0	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferte		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación  Cumple		Evaluación No Presentá Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario
4.03 4.04 4.05 6 6.01 6.02 6.03 6.04 6.07 6.09 6.00 6.00 7.01 6.02 6.03 6.04 7.01 8.02	Descripción  Martenimiento de juantes de codad (incluye Lipido, malla parten, deventabación, indicato printura, deventabación, indicato printura, deventabación, indicato printura, deventabación, indicato y printura deventabación, indicato y printura deventabación, indicato y printura deventabación, indicato y printura deventabación de puerte de descripción printura deventabación en indicato de puerte del puerte de central de servicio de puerte descripción de puerte deventabación de puerte descripción de puerte descripción de la puerte de puerte de central de puerte del puerte de central de puerte de puerte de central del puerte de puerte del puerte de central de la puerte del puerte d	Cant. 1.00 2.00 2.00 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 17.00 2.00 10.00 17.00 10.00	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferta  No Presentó Of		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentá Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario
4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	Descripción  Martenimiento de juantes de codad (incluye Lipido, malla parten, deviraldador), relación y plante de codad (incluye Lipido, malla parten, deviraldador), relación y plante de la martenimiento de sincia filipa. Mediales partenida de la martenimiento de sincia filipa. Mediales y pritural de increaso en entre de ade autention PAD y detro de cereror de acesto (1.50 x 2.10) Media de acesto de la martino PAD y detro de cereror de acesto (1.50 x 2.10) Media de acesto de la martino PAD y detro de cereror de acesto (1.50 x 2.10) Media de acesto de la martino de la ma	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.0	42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferta  No Presentó Of		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario
4.03 4.04 4.05 6 6 6.01 6.02 5.04 5.05 6.07 6.00 6.00 7 7 7.01 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05	Descripción  Martenomento de puertes de contact (incluye Lipeto, media princu, desmitatador), relación y talento media princu, desmitatador), relación y talento media princu, desmitatador), relación princular desmitatador, relación y talento media de la descripción de la descripció	Cant. 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.0	42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferte  No Presentó Of		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentá Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 6.01 6.02 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7 7 7.01 7.02 8 8.01 8.02 8.04	Descripción  Martenimiento de juantes de codad (incluye Lipido, malla parten, deviraldador), relación y plante de codad (incluye Lipido, malla parten, deviraldador), relación y plante de la martenimiento de sincia filipa. Mediales partenida de la martenimiento de sincia filipa. Mediales y pritural de increaso en entre de ade autention PAD y detro de cereror de acesto (1.50 x 2.10) Media de acesto de la martino PAD y detro de cereror de acesto (1.50 x 2.10) Media de acesto de la martino PAD y detro de cereror de acesto (1.50 x 2.10) Media de acesto de la martino de la ma	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.0	42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferta  No Presentó Of		Evaluación  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 6.01 6.02 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7 7 7.01 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05	Descripción  Martenimento de juantes de caudas (incluye Lipido, malla parten, deventabación, instalación y tabelo, malla parten, deventabación, indicación y tabelo, instalación de parte de acurrior PAD y devos de certor de acurrior de acurrior PAD y tabelo de certor de acurrior de parten de acurrior PAD y tabelo de certor de acurrior de parten de acurrior PAD y tabelo de certor de acurrior parten de certor de acurrior de acurrior parten de certor de acurrior parten de certor de acurrior parten de certor de la certor de acurrior de acurrior de acurrior parten de la certor de acurrior de acu	Cant. 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.0	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferta  No Presentó Of		Evaluación  Cumpla  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación  Cumple  Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario
4.03 4.04 4.05 6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	Descripción  Martenomento de puertes de contact (incluye Lipido, media perinta, desentatación, tradición y talente, media perinta, desentatación, tradición y talente, media perinta, desentatación, tradición y talente (incluye Lipido, media perinta, desentatación, tradición y talente (incluye Lipido, Martiniona y talente (incluye talente	Cant. 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00	45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4	Evaluación Cumple	Comentario  Comentario  Preso vito, fues de merado	Evaluación  No Presentó Oferta  No Presentó Of		Evaluación  Cumpla  Cumpla	Comentario  Comentario	Evaluación Cumple		Evaluación No Presentó Oferia	Comentario	Evaluación Cumple	Comentario



BAIO JUECES Y REMAINITACIÓN DE BAIO  9.01 Aportura de hacco de puerte de 19.02 y 2,10 en muso de 19.00											
SUI Discription de cardinale de l'aborde y terminación ( d'intie, particle y cardina)  9.02 Description de cardinale de participat y solo  9.03 Description de cardinale de participat y solo  1.00 usi Cumple Ne Presenta d'ente  9.03 Description de déclaires de barlos en PVC  1.00 usi Cumple Ne Presenta d'ente	BAÑO JUEDES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO										
9.03 Desmotts de décimes de latines de PVC 1.00 ud Cumple te Present d'elle Cumple Cumple Cumple de Present d'elle Cumple de Cumple de Present d'elle Cumple de Present d'elle Cumple de Cumple de Present d'elle Cumple de Cumple de Cumple de Cumple de Present d'elle Cumple de C	Cumple Pres	Precio Bajo, fuera di mercado									
	Cumple										
	Cumple										
9.04 Destroits de aparties sentatives (Dos incidence y vices 4,00 und Cumple No Propertió d'orize Cumple Cumple Cumple No Propertió d'orize	Cumple										
9.05 Demonstry y tradicio de logo de marmolite de 105 x 1,00 ud Cumple Ne Present d'Enris Cumple Cumple Ne Present d'Enris	Cumple										
9.05 Excapation appeals de munos (1.00 x 0.40 x 0.00) mits 1.00 pa Cumple Ne Presenté d'Entre	Cumple										
9.07 Zapala de munos (1.30 x 0.20 x 0.25) mbs 1.00 pa Cumple Ne Present d'Entre	Cumple										
9.08 Murits dis bloques die Existens a 0.60 mb 7.28 m2 Cumple Na Present differia Cumple Cumple Cumple Na Present differia	Cumple										
9.09 Polida on muras 9.50 m2 Cumple Na Presentá d'ferta Cumple Cumple Na Presentá d'ferta	Cumple										

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Insi	titución							Empresas Evaluada	15					
				CONSOR	CIO VIASAN GA	CONSTRUFRIO D	DMINICANA	COSMO C	ARIBE	CRO	CASA	PROC	ELÇA	PURO MAR	IIA SANCHEZ
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
9.10	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 x 1.30 mts	1.00	pa	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.11	Suministro e instalación de cerámica de pared en baño de 0.60 x 0.30 acorde con el porcelanato de piso H=2.50mts	41.55	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.12	Suministro e Instalación de Piso de cerámica en baño de 0.60 x 0.60 mts acorde con el porcelanato de pared	6.08	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.13	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.14	Suministro e instalación de inodoro elongado con asiento de caida tenta, de fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9º de largo	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.16	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Relice de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxídable con acabado satinado	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.18	Suministro e Instalación Dosificador para jabón liquido	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.19	Suministro e Instalación de Espejos con marco de alumínio de 1°, con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.20	Suministro e instalación de platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	6.08	m2	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.21	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de platón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM,	2.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.23	Suministro e instalación de tomacomientes dobles 120 V Tecnopolimero color bianco	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.24	Suministro e Instalación de extractor de 13 x 13 pulgadas de extracción de aire(incluye tuberías de 3 en PVC Semi-orresion)	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferte		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.26	Suministro de tuberías y piezas de aguas negras y potable	2.00	Baño	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.27	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2°, niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.28	Mano de obra de plomería	2.00	Baño	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
9.29	Limpleza continua y final incluye bote de material	1.00	ud	Cumple		No Presentó Oferta		Cumple		Cumple		No Presentó Oferta		Cumple	
Comentario General:	El Oferente CONSTRUPRIO DOMINICANA presenta en los l	otes del 1, 2,	3 y 4 los Gesto	s indirectos del Codia,	Seguros y Flanzas, etc. Siend	io lo correcto solo presenter e	l 18% del Itbis. Dicho :	ferente no presenta ofertas e	conomicas para el Lote 5.						

**POR CUANTO:** En fecha tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la Gerencia de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial emitió el informe de evaluación económica, que forma parte integral y vinculante a la presente acta, en el cual se puede constatar lo siguiente:



## **PURO MARIA SANCHEZ**

## DIRA: LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, LA VEGA Y MOCA

unio: Palacios de Justicia de Puerto Plata, La Vega y Moca

Focha:

LOTE NO. 1

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total			
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PL	ATA - PARCIA	uL.						
1.01	Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con lona asfaltica adhesiva 4kg	630.00	ml	463.32	291,891.60				
1.02	Reparación con lona asfaltica 5 kg granulada en techo similar a la existente	130.00	m2	463.32	60,231.60				
1.03	Reparación de desagües de techo	2.00	uds	1,549.38	3,098.76				
1.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	6,421.11	6,421.11				
1.05	Traslado y Bote de escombros	1.00	viajes	4,115.05	4,115.05				
	Sub-total Sub-total					365,758.12			
2.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA								
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	880.00	13,200.00				
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud	1,030.27	5,151.35				
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	1,549.38	7,746.90				
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	2,669.20	m2	16.19	43,214.35				
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,669.20	m2	463.32	1,236,693.74				
2.06	Bote de escombros	4.00	viajes	3,662.45	14,649.80				
	Sub-total					1,320,656.1			
3.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA ESPAILLAT (MO	OCA)							
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	25.00	ud	880.00	22,000.00				
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	1,030.27	7,211.89				
3.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	1,549.38	10,845.66				
3.04	Retiro de Iona asfáltica existente	1,937.00	m2	16.19	31,360.03				
3.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,937.00	m2	463.32	897,450.84				
0.00									

SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$	2,666,270.03
ITBIS (18%)	18.00% RD\$	479,928.61
TOTAL GENERAL (RD\$)		3,146,198.64

## **PURO MARIA SANCHEZ**

OBRA:

LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN FCO. DE MACORIS Y SAMANÁ

UBIC.: Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná

Fecha

Solicitado por :

LOTE NO. 2

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.	MACORIS				
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	18.00	ud	880.00	15,840.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	1,030.27	7,211.89	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	1,549.38	10,845.66	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	26,463.13	26,463.13	
1.05	Retiro de Iona asfáltica existente	3,270.00	m2	16.19	52,941.30	
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,270.00	m2	463.32	1,515,056.40	
1.07	Bote de escombros	5.00	viajes	3,662.45	18,312.25	
	Sub-total					1,646,670.63

### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ

	Sub-total					442,312.65
2.06	Bote de escombros	2.00	viajes	3,662.45	7,324.90	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	880.00	m2	463.32	407,721.60	
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	880.00	m2	16.19	14,247.20	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	3.00	ud	1,549.38	4,648.14	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	3.00	ud	1,030.27	3,090.81	
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	880.00	5,280.00	

SUB-TO	OTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD\$	2,088,983.28
ITBIS (18	18%)	18.00%	RD\$	376,016.99
TOTAL (	GENERAL (RD\$)			2,465,000.27



### PURO MARIA SANCHEZ

LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO SALA ASUNTOS DE FAMILIA (GAZCUE), PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA Y PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

uaic.: Distrito Nacional y Prov. Santo Domingo Norte

echa:

LOTE NO. 3

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SALA ASUNTO DE FAMILIA	(GAZCUE)				
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	880.00	11,440.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud	1,030.27	2,080.54	
1.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	1,549.38	3,098.76	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	3,844.03	3,844.03	
1.05	Retiro de Iona asfáltica existente	475.00	m2	16.19	7,690.25	
1.06	Suministro e instalación de lona asfálfica nueva granulada de poliéster Skg. Color blanco o gris	475.00	m2	463.32	220,077.00	
1.07	Bote de escombros	2.00	viajes	3,862.45	7,324.90	
	Sub-total					255,535.48

#### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	880.00	5,280.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	4.00	ud	1,030.27	4,121.08	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud	1,549.38	6,197.52	
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	420.00	m2	16.19	6,799.80	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color blanco o gris	420.00	m2	463.32	194,594.40	
2.08	Bote de escombros	1.00	viajes	3,862.45	3,682.45	
	Sub-total					220,655.25

### 3.00 IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTICIA CIUDAD NUEVA

3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud	880.00	4,400.00	
3.02	Corrección pendiente de fino de techo	140.00	M2	589.58	82,541.20	
3.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	1,549.38	3,098.76	
3.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	7,849.92	7,849.92	
3.05	Retiro de Iona asfáltica existente	970.00	m2	16.19	15,704.30	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Skg. Color blanco o gris	970.00	m2	463.32	449,420.40	
3.07	Confección de Base para Compresores A/A en Hormigón (1.00 x 1.00) mts	5.00	ud.	4,038.21	20,191.05	
3.08	Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigón (1.50 x 2.50) mts	1.00	ud.	10,572.09	10,572.09	
3.09	Confección de Base para Tanque de Combustible en Hormigón (1.00 x 1.70) mts	1.00	ud.	6,009.80	6,009.80	
3.10	Bote de escombros	3.00	viajes	3,662.45	10,987.35	
	Sub-total					610,774.87

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD\$	1,086,965.60
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	195,653.81
TOTAL GENERAL (RD\$)			1,282,619.41

## **PURO MARIA SANCHEZ**

#### OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

Solicitado por : Preparado por :

					Preparado por :	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00	PRELIMINARES					
	Demolición de muros de sheetrock	18.40	ud	73.57	1,353.69	
1.02	Desmonte de luminaria existente	6.00	ud	275.89	1,655.34	
1.03	Desmonte de abanico de techo	2.00	ud	551.78	1,103.56	
1.04	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 mts en hierro de acceso a parqueo fiscalia	1.00	ud	937.02	937.02	
1.05	Cambio de giro a puerta en polimetal de 1.00 x 2.10 mts	1.00	ud	1,300.00	1,300.00	
1.06	Demolición de pavimento para contenes y jardinera	25.70	m2	735.70	18,907.49	
1.07	Desmonte de puertas (Incluye marcos )	2.00	ud	315.30	630.60	
1.08	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock y terminación ( incluye estructura)	3.00	ud	549.21	1,647.63	
1.09	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insolación acústica (a dos caras, incluye estructura)	4.20	m2	1,296.83	5,446.69	
	Sub-total					RD\$ 32,982.02
	MUROS					<b>-</b>
	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA)	80.00	m2	1,296.83	103,746.40	
2.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en acondicionamiento de área del Juzgado de Paz y Cámara Penal	27.81	m2	1,296.83	36,064.84	
2.03	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrío , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)	32.00	m2	1,002.14	32,068.48	
	Sub-total					RD\$ 171,879.72
_	TERMINACION DE TECHO					
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	79.15	m2	612.45	48,475.42	
3.02	Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )	5.50	ml	736.97	4,053.34	
3.03	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	13.75	m2	612.45	8,421.19	
	Sub-total					RD\$ 60,949.95
4.00	PUERTAS Y ESTRADO					
4.01	Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts	5.00	ud	23,708.74	118,543.70	
4.02	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye rapillado, pintura, desinstalación y instalación	1.00	ud	2,737.02	2,737.02	
4.03	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y llavin)	1.00	ud	6,784.93	6,784.93	
4.04	Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts	1.00	ud	9,493.08	9,493.08	
4.05	Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrío de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts	2.00	ud	15,853.78	31,707.56	
	Sub-total					RD\$ 169,266.29
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.01	Suministro e instalación de salidas cenitales	5.00	ud	1,909.76	9,548.80	
5.02	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	2,290.14	6,870.42	
5.03	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	10.00	ud	2,486.37	24,863.70	
5.04	Suministro e instalación de data en tuberías de 3/4"	10.00	ud	1,607.27	16,072.70	
5.05	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	17.00	ud	2,800.24	47,604.08	
$\overline{}$	1					

#### **PURO MARIA SANCHEZ**

#### OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado

9.18 Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido

Fecha: UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
5.06	Suministro e instalación de lámparas Ojo de Buey 6" con Dimmer de 9 Watts	6.00	ud	1,324.82	7,948.92	
5.07	Instalación de abanico de techo desinstalado	2.00	ud	2,207.10	4,414.20	
5.08	Suministro e instalación de acometida para data en EMT 2"	100.00	pl	456.08	45.608.00	
	Suministro e instalación de acometida eléctrica en tubería EMT de 1pulg. incluye tres					
5.09	lineas, alambre de goma y panel de 12-24 circuito	1.00	ud	24,220.15	24,220.15	
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	ud	45,441.32	45,441.32	
	Sub-total					RD\$ 232,592.29
6.00	ACERA Y CONTENES					
6.01	Excavación para contenes	9.10	m3	315.30	2,869.23	
6.02	Construcción contenes	50.50	ml	1,049.45	52,997.23	
6.03	Construcción acera en hormigón violinada E=0.10m	11.50	m2	964.90	11,096.35	
6.04	Construcción Piso de hormigón pulido E=0.10m	25.10	m2	964.90	24,218.99	
	Sub-total Sub-total					RD\$ 91,181.80
7.00	PINTURA					
7.01	Suministro y Aplicación de pintura satinada en paredes (interior y exterior)	418.00	m2	164.16	68,618.88	
7.02	Suministro y Aplicación de pintura satinada en panderetas de sheetrock en áreas	50.00	m2	104.10	9 209 00	
	intervenidas del Juzgado de Paz y Cámara penal	50.00	m2	164.16	8,208.00	
	Sub-total Sub-total					RD\$ 76,826.88
8.00	MISCELANEOS					
	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras					
0.01	de 1/2")	22.60	p2	107.26	2,424.08	
8.02	Brillado de piso	88.86	m2	250.00	22,215.00	
8.03	Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye	1.00	ud	34,240.42	34,240.42	
	excavación, zapatas, muros, pañete, pintura y jardinería)	1.00	uu	34,240.42	34,240.42	
8.04	Suministro e instalación de zócalos en granito fondo gris igual a existentes	52.00	ml	232.52	12,091.04	
8.05	Traslado de puerta de hierro corredera de parqueo trasero (incluye materiales)	1.00	pa	3,070.00	3,070.00	
8.06	Traslado de escombros demolidos	6.00	m3	300.77	1,804.62	
8.07	Bote de escombros (dos viajes en camión de seis metros cúbicos)	2.00	viajes	3,329.50	6,659.00	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
8.0		1.00	pa	15,885.00	15,885.00	
	Sub-total				·	RD\$ 98,389.16
	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) TRASLADO TNNA					RD\$ 934,068.11
9.0	0 BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO					
9.0	Apertura de hueco de puerta de 0.90 x 2.10 en muro de blocks y terminación ( dintel ,	1.00	ud	905.11	905.11	
9.0	panete y cantos)	30.00	m2	88.28	2,648.40	
	3 Desmonte de divisiones de baños en PVC	1.00	ud	551.78	551.78	
9.0		4.00	ud	367.85	1,471.40	
9.0		1.00	ud	551.78	551.78	
9.0	6 Excavación zapata de muros(1.30 x 0.40 x 0.30) mts	1.00	pa	315.30	315.30	
9.0		1.00	pa	530.05	530.05	
9.0		7.28 13.52	m2 m2	1,267.37 331.52	9,226.45 4,482.15	
9.1		1.00	pa	1,064.54	1,064.54	
9.1	Suministro e instalación de cerámica de pared en baño de 0.60 x 0.30 acorde con el	41.55	m2	1,549.83	64,395.44	
	porcelanato de piso H=2.50mts  Suministro e Instalación de Piso de cerámica en baño de 0.60 x 0.60 mts acorde con			4.070.44	0.000.00	
9.1	<sup>2</sup> el porcelanato de pared	6.08	m2	1,376.14	8,366.93	
9.1	-	2.00	ud	8,101.40	16,202.80	
9.1	fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.	2.00	ud	11,427.67	22,855.34	
9.1	5 Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	2.00	ud	7,251.97	14,503.94	
0.1	Dorra pero personas con disconnecidad en acera inscidable redendo de 1 1/2º v 20º de	1.00		7 000 57	7 000 57	

7,009.57

31,849.19

ud

2.00

7,009.57

17,271.10

	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	ud	4,018.85	8,037.70		
9.20	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	6.08	m2	612.45	3,723.70		
	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud	2,800.24	5,600.48		
	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud	2,290.14	2,290.14		
9.23	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	1.00	ud	2,486.37	2,486.37		
	Suministro e Instalación de extractor de 13 x 13 pulgadas de extracción de aire(incluye tuberías de 3 en PVC Semi-prresion)	1.00	ud	7,247.86	7,247.86		
9.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)	1.00	ud	23,708.74	23,708.74		
9.26	Suministro de tuberías y piezas de aguas negras y potable	2.00	Baño	2,585.40	5,170.80		
9 27 1	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2*, niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.	1.00	ud	3,203.13	3,203.13		
9.28	Mano de obra de plomería	2.00	Baño	4,398.00	8,796.00		
9.29	Limpieza continua y final incluye bote de material	1.00	ud	15,885.00	15,885.00		
	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO						322,200.38

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
	•					•	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	1,256,268.49

## 10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01	Dirección técnica y responsabilidad	10.00%		125,626.85
10.02	Gastos administrativos y de obra	3.00%		37,688.05
10.03	Transporte	2.50%		31,406.71
	SUB-TOTAL (RD\$)		RD\$	194,721.61
	SUB-TOTAL GRAVADO		RD\$	1,450,990.10
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS	10.00%	RD\$	145,099.01
10.04	II BIS (18% del 10% del total Norma U/-20U/)	18.00%		26,117.82
10.05	Seguro Social y Contra accidentes	4.50%		56,532.08
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción	1.00%		12,562.68
10.07	CODIA	0.10%		1,256.27
10.08	Equipos de Salud e Higiene	1.00%		12,562.68
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal	2.00%		25,125.37
	SUB-TOTAL (RD\$)		RD\$	134,156.90

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)			RD\$	328,878.51
			·		
10.10	Imprevistos		5%	RD\$	62,813.42

TOTAL GENERAL (RD\$)	RD\$ 1,647,960.42
----------------------	-------------------

#### PROCELCA

	Palacios de Justicia de Puerto Plata, La Vega y Moca				Fecha: Solicitado por :	
	LOTE NO. 1				Preparado por :	
Part.		Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PL Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con	ATA - PARCIA	NL.			
.01	Iona asfaltica adhesiva 4kg	630.00	m	97.75	61,582.50	
.02	Reparación con Iona asfaltica 5 kg granulada en techo similar a la existente	130.00	m2	448.31	58,280.30	
.03	Reparación de desagües de techo	2.00	uds	2,951.66	5,903.32	
.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	20,125.00	20,125.00	
.05	Traslado y Bote de escombros	1.00	viajes	4,715.00	4,715.00	
	Sub-total					150,606.12
.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA					
.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	920.00	13,800.00	
.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o	5.00	ud	17,250.00	86,250.00	
.03	Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	2,951.66	14,758.30	<del> </del>
.04	Retiro de Iona asfáltica existente	2,669.20	m2	16.34	43,614.73	
.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de	2,669.20	m2	401.51	1,071,710.49	
.06	poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)  Bote de escombros	4.00	viajes	2.875.00	11,500.00	-
	Sub-total	4.00	- injus	2,010.00	,500.00	1,241,633.5
.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA ESPAILLAT (M					1
.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o	25.00	ud	920.00	23,000.00	
.02	Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	17,250.00	120,750.00	
.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00 1.937.00	ud	2,951.66 14.47	20,661.62	
.04	Retiro de Iona asfáltica existente Suministro e instalación de Iona asfáltica nueva granulada de	1,937.00	m2 m2	410.20	794,557.40	
.06	poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) Bote de escombros	3.00	viajes	2.875.00	8,625.00	
.06	Sub-total	3.00	viajes	2,875.00	8,625.00	995,622.4
	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) ITBIS (18%)			18.00%		RD\$ 2,387,862.09
	TOTAL GENERAL (RD\$)			18.00%		. ,
OSRA	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE	PROCELCA TECHO EN LO				RD\$ 429,815.1
	ITBIS (18%) TOTAL GENERAL (RD\$)			DE JUSTICIA	DE SAN FCO. DE Fecha: Solicitado por : Preparado por :	RD\$ 429,815.1
	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2			DE JUSTICIA	Fecha: Solicitado por :	RD\$ 429,815.1
UBIC.	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción	TECHO EN LO	OS PALACIOS	DE JUSTICIA	Fecha: Solicitado por : Preparado por :	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
usic.	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2	TECHO EN LO	OS PALACIOS	DE JUSTICIA	Fecha: Solicitado por : Preparado por :	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
Part.	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE : Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo (Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o	Cant. MACORIS 18.00	Ud.	DE JUSTICIA PU 880.00	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$)	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
Part. 00 01 02	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE: Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  DESCRIPCIÓN  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	Cant.	Ud.	DE JUSTICIA	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$)	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
00 01 02 03 04	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE : Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección de demajes de techo Reubiciación de demajes de techo Calzado y organización de cabales eléctricos	Cant. MACORIS 18.00 7.00 1.00 1.00	Ud.  Ud  ud  ud  ud  pa	PU 880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$)  15,840.00  115,500.00  19,763.31	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
00 01 02 03 04	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de AIA en el techo  Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o  Corrección pendiente de fino de techo  Reubticación de derenajes de techo	Cant. MACORIS 18.00 7.00 7.00	Ud.  Ud.  ud  ud	PU 880.00 16,500.00 2,823.33	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$) 15,840.00 115,500.00	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
Part.	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE : Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección de demajes de techo Reubiciación de demajes de techo Calzado y organización de cabales eléctricos	Cant. MACORIS 18.00 7.00 1.00 1.00	Ud.  Ud  ud  ud  ud  pa	PU 880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$)  15,840.00  115,500.00  19,763.31	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
00 01 02 03 04 05	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE : Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Corrección pendiente de fino de techo (Corrección pendiente de fi	Cant. MACORIS 18.00 7.00 7.00 1.00 3,270.00	Ud.  Ud.  ud  ud  ud  ud  pa  m/2	880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 16.37	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$) 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 53,529.90	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
00 01 02 03 04 05	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo  Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o  Corrección pendiente de fino de techo  Catado y organización de cables eléctricos  Retiro de lona asfáltica existente  Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	Cant. MACORIS 18.00 7.00 1.00 3.270.00 3.270.00	Ud.  Ud.  ud  ud  ud  pa  m2	PU 880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 16.37 383.93	Fecha: Solicitado por : Preparado por : 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 53,529.90 1,255,451.10	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2'
00 01 02 03 04 05 06	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE : Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Corrección pendiente de fino de techo (Corrección pendiente de fi	Cant. MACORIS 18.00 7.00 1.00 3.270.00 3.270.00	Ud.  Ud.  ud  ud  ud  pa  m2	PU 880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 16.37 383.93	Fecha: Solicitado por : Preparado por : 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 53,529.90 1,255,451.10	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
UBIC.  Part. 000 011 022 03 044 05 006	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo  Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o  Corrección pendiente de fino de techo  Reubicación de drenajes de techo  Calzado y organización de cables eléctricos  Retiro de lona astáfitica existente  Suministro e instalación de lona astáfitica nueva granulada de politester Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)  Bote de escombros  Sub-total	Cant. MACORIS 18.00 7.00 1.00 3.270.00 3.270.00	Ud.  Ud.  ud  ud  ud  pa  m2	PU 880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 16.37 383.93	Fecha: Solicitado por : Preparado por : 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 53,529.90 1,255,451.10	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
00 01 02 03 04 05	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo  Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo  Corrección pendiente de fino de techo  Reubicación de drenajes de techo  Calzado y organización de cables eléctricos  Retiro de lona astáfitica existente  Suministro e instalación de lona astáfitica nueva granulada de polítester Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)  Bote de escombros  Sub-total  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo  Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo	Cant.  MACORIS  18.00  7.00  7.00  1.00  3.270.00  3.270.00  5.00	Ud.  ud  ud  ud  pa  m2  viajes	PU 880.00 16.500.00 2.823.33 55,000.00 16.37 383.93 2.750.00	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$)  15,840.00  115,500.00  19,763.31  55,000.00  53,529.90  1,255,451.10  13,750.00	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
000 01 02 03 04 05 06 07 00 00 01	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo y/o Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo Catrado y organización de cabiles eléctricos Retiro de lona asfáltica existente Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) Bote de escombros Sub-total  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	Cant.  MACORIS  18.00  7.00  7.00  1.00  3,270.00  3,270.00  5.00	Ud.  ud  ud  ud  pa  m2  viajes	PU 880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 16.37 383.93 2,750.00 880.00	Fecha: Solicitado por : Preparado por : Valor (RD\$)  15,840.00  115,500.00  19,763.31  55,000.00  1,255,451.10  13,750.00  5,280.00	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
UBIC.  Part.  000 01 02 03 04 05 06 07	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de demajes de becho Calzado y organización de cables eléctricos Retiro de lona astáltica existente Suministro e instalación de lona astáltica nueva granulada de polítester Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)  Bote de escombros  Sub-total  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de drenajes de becho Retiro de lona astáltica existente	TECHO EN LO  Cant.  MACORIS  18.00  7.00  1.00  3.270.00  3.270.00  5.00  6.00  3.00	Ud.  ud  ud  pa  m2  viajes	PU  880.00 16.500.00 2.823.33 55,000.00 16.37 383.93 2.750.00  880.00 16.500.00	Fecha: Solicitado por : Preparado por : 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 53,529.90 1,255,451.10 13,750.00 5,280.00 49,500.00	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
UBIC.  Part.  000 01 02 03 04 05 06 07 000 01 02 03	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE: Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Cereción pediente de fino de techo Calizado y organización de cables eléctricos Retiro de lona asfáltica existente Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poléster fisq. Color Tonos Claros (blanco o girs) Bote de escombros Sub-total  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección de denaletas de Hormigón en fino de techo	Cant.  MACORIS  18.00  7.00  1.00  3.270.00  5.00  6.00  3.00  3.00	Ud.  Ud.  ud  ud  pa  m2  viajes  ud  ud  ud  ud  ud  ud  ud  ud  ud	880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 16.37 383.93 2,750.00	Fecha: Solicitado por : Preparado por : 15,840.00 115,690.00 19,763.31 55,000.00 53,529.90 1,255,451.10 13,750.00 5,280.00 49,500.00 8,469.99	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
UBIC.  Part. 000 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 04 05 06 07	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendeirate de fino de techo Catrado y organización de cabiles eléctricos Retiro de lona asfáltica existente Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) Bote de escombros  Sub-total  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de drenajes de techo Reubicación de drenajes de techo Reubicación de instalación de lona asfáltica nueva granulada de	Cant.  MACORIS  18.00  7.00  1.00  3.270.00  5.00  6.00  3.00  3.00  880.00	Ud.  Ud.  ud  ud  ud  pa  m2  viajes  ud  ud  ud  ud  ud  viajes	880.00 16,500.00 2,823.33 383.93 2,750.00 16,500.00 2,823.33 16,37	Fecha: Solicitatio por: Preparado por: 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 13,750.00 1,255,451.10 13,750.00 5,280.00 49,500.00 8,469.99 14,405.80	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
UBIC.  Part.  00 01 02 03 04 05 06 07 00 01 02 03 04 05 06 07	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE  Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná  LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO.  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo  Corfección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o  Corrección pendiente de fino de techo  Reubicación de drenajes de techo  Calzado y organización de cables eléctricos  Retiro de lona asfáltica existente  Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poléseler Sig. Color Tonos Claros (blanco o gris)  Bote de escombros  Sub-total  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ  Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo  Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o  Corrección pendiente de fino de techo  Reubicación de denajes de techo  Reubicación de denajes de techo  Reubicación de denajes de techo  Retiro de lona asfáltica existente  Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poléster Sig. Color Tonos Colaros (blanco o gris)	Cant.  MACORIS  18.00  7.00  7.00  1.00  3,270.00  5.00  6.00  3.00  880.00  880.00	Ud.  Ud.  ud  ud  ud  pa  m2  viajes  ud  ud  ud  ud  ud  m2  m2	880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 2,750.00 880.00 16,500.00 2,823.33 16.37 393.30	Fecha: Solicitate per : Preparado per : Preparado per : 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 13,750.00 1,255,451.10 13,750.00 5,280.00 49,500.00 8,469.99 14,405.60 346,104.00	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2' E MACORIS Y SAMANA Sub-total
UBIC.  Part.  00 01 02 03 04 05 06 07 00 01 02 03 04 05 06 07	ITBIS (18%)  TOTAL GENERAL (RD\$)  LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná LOTE NO. 2  Descripción  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de denajes de becho Reubicación de defenajes de becho Calzado y organización de cables eléctricos Retiro de lona astáltica nueva granulada de polítester Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)  Bote de escombros  Sub-total  IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de canaletas de Hormigón en fino de techo ylo Corrección pendiente de fino de techo Reubicación de denajes de techo Retiro de lona astáltica existente Suministro e lona astáltica existente Suministro e lona astáltica existente	Cant.  MACORIS  18.00  7.00  7.00  1.00  3,270.00  5.00  6.00  3.00  880.00  880.00	Ud.  Ud.  ud  ud  ud  pa  m2  viajes  ud  ud  ud  ud  ud  m2  m2	880.00 16,500.00 2,823.33 55,000.00 2,750.00 880.00 16,500.00 2,823.33 16.37 393.30	Fecha: Solicitate per : Preparado per : Preparado per : 15,840.00 115,500.00 19,763.31 55,000.00 13,750.00 13,750.00 5,280.00 49,500.00 8,469.99 14,405.60 346,104.00	RD\$ 429,815.1' 2,817,677.2:  E MACORIS Y SAMANA  Sub-total



### PROCELCA

LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO SALA ASUNTOS DE FAMILIA (GAZCUE), PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA Y PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

usic: Distrito Nacional y Prov. Santo Domingo Norte

Fecha:

LOTE NO. 3

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total	
1.00	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SALA ASUNTO DE FAMILIA	(GAZCUE)					
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	880.00	11,440.00		
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud	16,500.00	33,000.00		
1.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	2,823.33	5,646.66		
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	16,500.00	16,500.00		
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	475.00	m2	20.11	9,552.25		
1.06	Suministro e instalación de lons asfáltica nueva granulada de poliéster Skg. Color blanco o gris	475.00	m2	380.25	180,618.75		
1.07	Bote de escombros	2.00	viajes	2,750.00	5,500.00		
	Sub-total 262,257.66						

#### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	880.00	5,280.00	
2.02	Confección de canaletas de Hornigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	4.00	ud	16,500.00	68,000.00	
2.03	Reublicación de drenajes de techo	4.00	ud	2,823.33	11,293.32	
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	420.00	m2	22.75	9,555.00	
2.05	Suministro e instalación de lons asfáltica nueva granulada de poliéster Skg. Color blanco o gris	420.00	m2	368.66	154,837.20	
2.06	Bote de escombros	1.00	viajes	2,750.00	2,750.00	
	Sub-total 249,715.5					

### 3.00 IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTICIA CIUDAD NUEVA

3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud	880.00	4,400.00	
3.02	Corrección pendiente de fino de techo	140.00	M2	382.20	53,508.00	
3.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	2,823.33	5,646.66	
3.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	22,000.00	22,000.00	
3.05	Retiro de lona asfáltica existente	970.00	m2	15.83	15,355.10	
3.06	Suministro e instalación de lons asfáltica nueva granulada de poliéster Skp. Color blanco o gris	970.00	m2	363.37	352,458.90	
3.07	Confección de Base para Compresores A/A en Hormigón (1.00 x 1.00) mts	5.00	ud.	2,398.00	11,990.00	
3.08	Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigón (1.50 x 2.50) mis	1.00	ud.	4,455.00	4,455.00	
3.09	Confección de Base para Tanque de Combustible en Hormigón (1.00 x 1.70) mfa	1.00	ud.	2,921.60	2,921.60	
3.10	Bote de escombros	3.00	viajes	2,750.00	8,250.00	
	Sub-total					480,995.26

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)		RDS	992,968.44
ITBIS (18%)	18.00%	RDS	178,734.32
TOTAL GENERAL (RDS)			1,171,702.76

## **PROCELCA**

OGRA

## IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY Y LA ROMANA

unic: Palacios de Justicia de San Pedro de Macoris, Higuey y La Romana

Fecha: 02/03/2021 Solicitado por : Arq. Edgar de la Rosa

LOTE NO. 4 Preparado por : Ing. Wilka Quiroz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total				
1.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO DE MACORIS										
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	8.00	ud	920.00	7,360.00					
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud	17,250.00	86,250.00					
1.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	2,951.66	14,758.30					
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	34,500.00	34,500.00					
1.05	Retiro de Iona asfáltica existente	2,870.00	m2	9.77	28,039.90					
1.06	Suministro e instalación de Iona asfáltica nueva granulada de poliéster Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,870.00	m2	402.40	1,154,888.00					
1.07	Bote de escombros	4.00	viajes	2,875.00	11,500.00					
	Sub-total					1,337,296.20				

#### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	14.00	ud	920.00	12,880.00				
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	5.00	ud	17,250.00	86,250.00				
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	2,951.66	14,758.30				
2.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	23,000.00	23,000.00				
2.05	Retiro de Iona asfáltica existente	1,550.00	m2	18.09	28,039.50				
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,550.00	m2	412.15	638,832.50				
2.07	Bote de escombros	3.00	viajes	2,875.00	8,625.00				
	Sub-total 812								

#### 3.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	920.00	11,960.00			
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	4.00	ud	17,250.00	69,000.00			
3.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud	2,951.66	11,806.64			
3.04	Retiro de lona asfáltica existente	1,830.00	m2	15.32	28,035.60			
3.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,830.00	m2	412.15	754,234.50			
3.06	Bote de escombros	3.00	viajes	2,875.00	8,625.00			
	Sub-total 88							

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD\$	3,033,343.24
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	548,001.78
TOTAL GENERAL (RD\$)			3,579,345.02



#### CROCASA

#### OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

iolicitado por

					Preparado por :	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00	PRELIMINARES					
	Demolición de muros de sheetrock	18.40	ud	31.39	577.58	
1.02	Desmonte de luminaria existente	6.00	ud	50.00	300.00	
1.03	Desmonte de abanico de techo	2.00	ud	225.00	450.00	
1.04	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 mts en hierro de acceso a parqueo fiscalía	1.00	ud	1,411.00	1,411.00	
1.05	Cambio de giro a puerta en polimetal de 1.00 x 2.10 mts	1.00	ud	766.20	766.20	
1.06	Demolición de pavimento para contenes y jardinera	25.70	m2	118.37	3,042.11	
1.07	Desmonte de puertas (Incluye marcos )	2.00	ud	300.00	600.00	
1.08	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock y terminación ( incluye estructura)	3.00	ud	1,580.31	4,740.93	
1.09	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insolación acústica (a dos caras, incluye estructura)	4.20	m2	2,528.59	10,620.08	
	Sub-total				·	RD\$ 22,507.90
2.00	MUROS					
	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA)	80.00	m2	2,192.80	175,424.00	
2.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en acondicionamiento de área del Juzgado de Paz y Cámara Penal	27.81	m2	2,192.80	60,981.77	
2.03	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)	32.00	m2	2,195.96	70,270.72	
	Sub-total					RD\$ 306,676.49
3.00	TERMINACION DE TECHO					
3.01	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	79.15	m2	1,099.58	87,031.76	
3.02	Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )	5.50	ml	1,171.87	6,445.29	
	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	13.75	m2	1,099.58	15,119.23	
	Sub-total					RD\$ 108,596.2
4.00	PUERTAS Y ESTRADO					
4.01	Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts	5.00	ud	27,462.99	137,314.95	
4.02	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye rapillado, pintura, desinstalación y instalación	1.00	ud	4,315.12	4,315.12	!
_						
4.03	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y llavín)	1.00	ud	5,731.12	5,731.12	
	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación,	1.00	ud	5,731.12 38,252.51	5,731.12 38,252.51	-
	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y Ilavín)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts  Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00					
4.04	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y Ilavín)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts	1.00	ud	38,252.51	38,252.51	
4.04	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y Ilavín)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts  Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts	1.00	ud	38,252.51	38,252.51	
4.04 4.05 5.00	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y Ilavin)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts  Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts  Sub-total	1.00	ud	38,252.51	38,252.51	RD\$ 233,843.7(
4.04 4.05 5.00	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y Ilavin)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts  Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts  Sub-total  INSTALACIONES ELECTRICAS	1.00	ud	38,252.51 24,115.00	38,252.51 48,230.00	RD\$ 233,843.70
4.04 4.05 5.00 5.01	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y llavin)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts  Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts  Sub-total  INSTALACIONES ELECTRICAS  Suministro e instalación de salidas cenitales  Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure	1.00 2.00	ud ud	38,252.51 24,115.00 1,752.42	38,252.51 48,230.00 8,762.10	RD\$ 233,843.7(
5.00 5.01 5.02 5.03	Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y llavin)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts  Suministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts  Sub-total  INSTALACIONES ELECTRICAS  Suministro e instalación de salidas cenitales  Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00 2.00 5.00 3.00	ud ud	38,252.51 24,115.00 1,752.42 2,012.74	38,252.51 48,230.00 8,762.10 6,038.22	RD\$ 233,843.70

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
5.06	Suministro e instalación de lámparas Ojo de Buey 6" con Dimmer de 9 Watts	6.00	ud	1,253.00	7,518.00		
5.07	Instalación de abanico de techo desinstalado	2.00	ud	1,153.40	2,306.80		
5.08	Suministro e instalación de acometida para data en EMT 2"	100.00	pl	184.62	18,462.00		
5.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica en tubería EMT de 1pulg. incluye tres líneas, alambre de goma y panel de 12-24 circuito	1.00	ud	11,492.85	11,492.85		
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	ud	5,046.62	5,046.62		
	Sub-total					RD\$	164,039.65

#### 6.00 ACERA Y CONTENES

6.04	Construcción Piso de hormigón pulido E=0.10m  Sub-total	25.10	m2	1,035.11	25,981.26	RD\$	94,472,54
	Construcción acera en hormigón violinada E=0.10m	11.50	m2	1,025.11	11,788.77		
6.02	Construcción contenes	50.50	ml	1,046.49	52,847.75		
6.01	Excavación para contenes	9.10	m3	423.60	3,854.76		

#### 7.00 PINTURA

Sub-total	tal					RD\$	76,834.22
	stro y Aplicación de pintura satinada en panderetas de sheetrock en áreas nidas del Juzgado de Paz y Cámara penal	50.00	m2	152.77	7,638.50		
7.01 Suministr	stro y Aplicación de pintura satinada en paredes (interior y exterior)	418.00	m2	165.54	69,195.72		

#### 8.00 MISCELANEOS

	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")	22.60	p2	475.30	10,741.78	
8.02	Brillado de piso	88.86	m2	161.80	14,377.55	
	Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura y jardinería)	1.00	ud	9,084.20	9,084.20	
8.04	Suministro e instalación de zócalos en granito fondo gris igual a existentes	52.00	ml	197.71	10,280.92	
8.05	Traslado de puerta de hierro corredera de parqueo trasero (incluye materiales)	1.00	pa	2,583.50	2,583.50	
8.06	Traslado de escombros demolidos	6.00	m3	305.83	1,834.98	
8.07	Bote de escombros (dos viajes en camión de seis metros cúbicos)	2.00	viajes	3,073.60	6,147.20	

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
8.08	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,144.00	5,144.00		
	Sub-total					RD\$	60,194.13
	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) TRASLADO TNNA					RD\$	1,067,164.91

#### 9.00 BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO

9.01	Apertura de hueco de puerta de 0.90 x 2.10 en muro de blocks y terminación ( dintel , pañete y cantos)	1.00	ud	2,474.65	2,474.65	
9.02	Demolición de cerámica de pared y piso	30.00	m2	50.18	1,505.40	
9.03	Desmonte de divisiones de baños en PVC	1.00	ud	64.25	64.25	
9.04	Desmonte de aparatos sanitarios(Dos inodoros y dos lavamanos de mueble)	4.00	ud	80.00	320.00	
9.05	Desmonte y traslado de tope de marmolite de 1.05 x o.60 metros	1.00	ud	650.00	650.00	
9.06	Excavación zapata de muros(1.30 x 0.40 x 0.30) mts	1.00	pa	423.60	423.60	
9.07	Zapata de muros(1.30 x 0.20 x 0.25) mts	1.00	pa	9,705.19	9,705.19	
9.08	Muros de bloques de 6 bastones a 0.60 mts	7.28	m2	1,164.52	8,477.71	
9.09	Pañete en muros	13.52	m2	347.84	4,702.80	
9.10	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 x 1.30 mts	1.00	pa	21,000.59	21,000.59	
9.11	Suministro e instalación de cerámica de pared en baño de 0.60 x 0.30 acorde con el porcelanato de piso H=2.50mts	41.55	m2	1,282.49	53,287.46	
9.12	Suministro e Instalación de Piso de cerámica en baño de 0.60 x 0.60 mts acorde con el porcelanato de pared	6.08	m2	1,280.27	7,784.04	
9.13	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco	2.00	ud	6,859.70	13,719.40	
9.14	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.	2.00	ud	5,745.82	11,491.64	
9.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	2.00	ud	8,634.00	17,268.00	
9.16	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 $1/2^{\circ}$ x $36^{\circ}$ de longitud.	1.00	ud	3,595.00	3,595.00	
9.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	2,266.00	4,532.00	
9.18	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud	2,266.00	4,532.00	
9.19	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt	2.00	ud	2,679.61	5,359.22	



	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO								
9.29	Limpieza continua y final incluye bote de material	1.00	ud	9,877.44	9,877.44				
9.28	Mano de obra de plomería	2.00	Baño	5,900.00	11,800.00				
9.27	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.	1.00	ud	875.4	875.40				
9.26	Suministro de tuberías y piezas de aguas negras y potable	2.00	Baño	4,551.45	9,102.90				
9.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)	1.00	ud	26,401.00	26,401.00				
9.24	Suministro e Instalación de extractor de 13 x 13 pulgadas de extracción de aire(incluye tuberías de 3 en PVC Semi-prresion)	1.00	ud	7,236.99	7,236.99				
9.23	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	1.00	ud	1,916.10	1,916.10				
9.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud	2,012.74	2,012.74				
9.21	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de platón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud	4,035.88	8,071.76				
9.20	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	6.08	m2	1,099.58	6,685.45				

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	1,322,037.64
10.00	GASTOS INDIRECTOS						
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%			132,203.76
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%			39,661.13
10.03	Transporte						33,050.94
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	204,915.83
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$	1,526,953.47
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD\$	152,695.35
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%			27,485.16
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%			59,491.69
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%			13,220.38
10.07	CODIA			0.10%			1,322.04
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%			13,220.38
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%			26,440.75
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	141,180.40
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$	346,096.23
10.10	Imprevistos			5%		RD\$	66,101.88
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	1,734,235.75



### COSMO CARIBE

### OBRA: LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, LA VEGA Y MOCA

uno: Palacios de Justicia de Puerto Plata, La Vega y Moca

Fecha:

LOTE NO. 1

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PI	LATA - PARCIJ	AL.			
1.01	Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con lona asfaltica adhesiva 4kg	630.00	mi	207.50	130,725.00	
1.02	Reparación con lona asfaltica 5 kg granulada en techo similar a la existente	130.00	m2	415.00	53,950.00	
1.03	Reparación de desagües de techo	2.00	uds	1,100.00	2,200.00	
1.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,000.00	2,000.00	
1.05	Traslado y Bote de escombros	1.00	viajes	4,000.00	4,000.00	
	Sub-total					192,875.00

### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	1,000.00	15,000.00		
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud	1,200.00	6,000.00		
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	1,100.00	5,500.00		
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	2,669.20	m2	25.00	66,730.00		
2.05	Suministro e instalación de Iona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,669.20	m2	415.00	1,107,718.00		
2.06	Bote de escombros	4.00	viajes	4,000.00	16,000.00		
Sub-total 1,216							

## 3.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA ESPAILLAT (MOCA)

	Sub-total					905,380.00
3.06	Bote de escombros	3.00	viajes	4,000.00	12,000.00	
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,937.00	m2	415.00	803,855.00	
3.04	Retiro de Iona asfáltica existente	1,937.00	m2	25.00	48,425.00	
3.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	1,100.00	7,700.00	
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	1,200.00	8,400.00	
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	25.00	ud	1,000.00	25,000.00	

SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$	2,315,203.00
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	416,736.54
TOTAL GENERAL (RD\$)			2,731,939.54

#### COSMO CARIBE

### OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.04 Suministro e instalación de data en tuberías de 3/4"

5.01 Suministro e instalación de salidas cenitales

Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure

Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, 5.05 de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL

Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco

white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte

Doort

Fecha : Solicitado por : Preparado por :

4,908.25

3,301.95

12,526.50

12,690.00

73,578.55

981.65

1,100.65

1,252.65

1,269.00

4,328.15

5.00

3.00

10.00

10.00

17.00

ud

ud

ud

ud

ud

	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
4.00	DDELIMINADES						
1.00	PRELIMINARES  Demolición de muros de sheetrock	18.40	ud	65.00	1.196.00		
1.02	Desmonte de luminaria existente	6.00	ud	150.00	900.00		
_	Desmonte de abanico de techo	2.00	ud	800.00	1.600.00		
1.04	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 mts en hierro de acceso a parqueo fiscalía	1.00	ud	3,000.00	3,000.00		
1.05	Cambio de giro a puerta en polimetal de 1.00 x 2.10 mts	1.00	ud	1.000.00	1.000.00		
1.06	Demolición de pavimento para contenes y jardinera	25.70	m2	120.33	3,092.48		
1.07	Desmonte de puertas (Incluve marcos )	2.00	ud	500.00	1,000.00		
1.08	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock y terminación ( incluye estructura)	3.00	ud	1,800.00	5,400.00		
1.09	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insolación acústica (a dos caras, incluye estructura)	4.20	m2	1,171.89	4,921.94		
	Sub-total					RD\$	22,11
2.00	MUROS Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio						
	, incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA)	80.00	m2	1,171.89	93,751.20		
2.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en acondicionamiento de área del Juzgado de Paz y Cámara Penal	27.81	m2	1,171.89	32,590.26		
2.03	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)	32.00	m2	1,171.89	37,500.48		
2.03		32.00	m2	1,171.89	37,500.48	RD\$	163,84
3.0 3.0	, incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  O TERMINACION DE TECHO  1 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura)  3 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal	79.15 5.50 13.75	m2 m2 ml m2	1,171.89 854.36 1,472.29 854.36	37,500.48 67,622.59 8,097.60 11,747.45	RD\$	163,84
3.0 3.0	, incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  O TERMINACION DE TECHO  1 Suministro e instalación de platón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  2 Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )	79.15 5.50	m2 ml	854.36 1,472.29	67,622.59 8,097.60	RD\$	
3.0 3.0 3.0	, incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  D TERMINACION DE TECHO  1 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  2 Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )  3 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	79.15 5.50	m2 ml	854.36 1,472.29	67,622.59 8,097.60		
3.0 3.0 3.0 4.0	incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  TERMINACION DE TECHO  Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )  Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	79.15 5.50	m2 ml	854.36 1,472.29	67,622.59 8,097.60		
3.0 3.0 3.0 4.0	incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  O TERMINACION DE TECHO  1 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  2 Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )  3 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Sub-total  O PUERTAS Y ESTRADO  1 Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts	79.15 5.50 13.75	m2 ml m2	854.36 1,472.29 854.36	67,622.59 8,097.60 11,747.45		
3.0 3.0 3.0 4.0	incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  O TERMINACION DE TECHO  1 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  2 Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )  3 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Sub-total  O PUERTAS Y ESTRADO  1 Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts  Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye rapillado, pintura, desinstalación y instalación	79.15 5.50 13.75	m2 ml m2	854.36 1,472.29 854.36 30,671.81	67,622.59 8,097.60 11,747.45		
3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0	incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  TERMINACION DE TECHO  Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )  Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Sub-total  PUERTAS Y ESTRADO  Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts  Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye rapillado, pintura, desinstalación y instalación  Mantenimiento de puertas de caoba (incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación y llavín)  Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts	79.15 5.50 13.75 5.00 1.00	m2 ml m2	854.36 1,472.29 854.36 30,671.81 4,800.00	67,622.59 8,097.60 11,747.45 153,359.05 4,800.00		
3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0	incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)  Sub-total  TERMINACION DE TECHO  Suministro e instalación de plafón 2° x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura)  Suministro e instalación de plafón 2° x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)  Sub-total  PUERTAS Y ESTRADO  Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts  Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye rapillado, pintura, desinstalación y instalación  Mantenimiento de puerta de caoba (incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación y llavín)  Mantenimiento de estrato (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts	79.15 5.50 13.75 5.00 1.00	m2 ml m2 ud ud ud	854.36 1,472.29 854.36 30,671.81 4,800.00 5,900.00	67,622.59 8,097.60 11,747.45 153,359.05 4,800.00 5,900.00		163,84 <sup>-1</sup>

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
5.06	Suministro e instalación de lámparas Ojo de Buey 6" con Dimmer de 9 Watts	6.00	ud	1,356.65	8,139.90		
5.07	Instalación de abanico de techo desinstalado	2.00	ud	1,800.00	3,600.00		
	Suministro e instalación de acometida para data en EMT 2"	100.00	pl	197.84	19,784.00		
5.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica en tubería EMT de 1pulg. incluye tres líneas, alambre de goma y panel de 12-24 circuito	1.00	ud	12,458.60	12,458.60		
	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	ud	10,800.00	10,800.00		
	Sub-total		·			RD\$	161,787.75
6.00	ACERA Y CONTENES						
	Excavación para contenes	9.10	m3	1 881 00	17 117 10		

	Sub-total					RD\$	85,451.25
6.04	Construcción Piso de hormigón pulido E=0.10m	25.10	m2	741.80	18,619.18		
6.03	Construcción acera en hormigón violinada E=0.10m	11.50	m2	741.80	8,530.70		
6.02	Construcción contenes	50.50	ml	815.53	41,184.27		
6.01	Excavación para contenes	9.10	m3	1,881.00	17,117.10		

## 7.00 PINTURA

	intervenidas del Juzgado de Paz y Cámara penal Sub-total	00.00		144.00	7,244.00	RD\$	67.808.52
	Suministro y Aplicación de pintura satinada en panderetas de sheetrock en áreas	50.00	m2	144.89	7,244.50		
7.01	Suministro y Aplicación de pintura satinada en paredes (interior y exterior)	418.00	m2	144.89	60,564.02		

#### 8.00 MISCELANEOS

	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")	22.60	p2	699.19	15,801.69	
8.02	Brillado de piso	88.86	m2	120.00	10,663.20	
	Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura y jardinería)	1.00	ud	53,300.00	53,300.00	
8.04	Suministro e instalación de zócalos en granito fondo gris igual a existentes	52.00	ml	480.00	24,960.00	
8.05	Traslado de puerta de hierro corredera de parqueo trasero (incluye materiales)	1.00	pa	1,200.00	1,200.00	
8.06	Traslado de escombros demolidos	6.00	m3	400.00	2,400.00	
8.07	Bote de escombros (dos viajes en camión de seis metros cúbicos)	2.00	viajes	3,900.00	7,800.00	

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
8.08	Limpieza continua y final	1.00	pa	2,800.00	2,800.00		
	Sub-total					RD\$	118,924.89
	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) TRASLADO TNNA					RD\$	921,451.46

#### 9.00 BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO

9.01	Apertura de hueco de puerta de $0.90 \times 2.10$ en muro de blocks y terminación ( dintel , pañete y cantos)	1.00	ud	6,000.00	6,000.00	
9.02	Demolición de cerámica de pared y piso	30.00	m2	120.33	3,609.90	
9.03	Desmonte de divisiones de baños en PVC	1.00	ud	800.00	800.00	
9.04	Desmonte de aparatos sanitarios(Dos inodoros y dos lavamanos de mueble)	4.00	ud	500.00	2,000.00	
9.05	Desmonte y traslado de tope de marmolite de 1.05 x o.60 metros	1.00	ud	800.00	800.00	
9.06	Excavación zapata de muros(1.30 x 0.40 x 0.30) mts	1.00	pa	1,600.00	1,600.00	
9.07	Zapata de muros(1.30 x 0.20 x 0.25) mts	1.00	ра	8,000.00	8,000.00	
9.08	Muros de bloques de 6 bastones a 0.60 mts	7.28	m2	1,177.29	8,570.67	
9.09	Pañete en muros	13.52	m2	221.01	2,988.06	
9.10	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 x 1.30 mts	1.00	pa	19,000.00	19,000.00	
9.11	Suministro e instalación de cerámica de pared en baño de 0.60 x 0.30 acorde con el porcelanato de piso H=2.50mts	41.55	m2	1,159.02	48,157.28	
9.12	Suministro e Instalación de Piso de cerámica en baño de 0.60 x 0.60 mts acorde con el porcelanato de pared	6.08	m2	1,253.02	7,618.36	
9.13	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco	2.00	ud	5,700.00	11,400.00	
9.14	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido.	2.00	ud	10,000.00	20,000.00	
9.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	2.00	ud	13,700.00	27,400.00	
9.16	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 $1/2^{\circ}$ x $36^{\circ}$ de longitud.	1.00	ud	2,800.00	2,800.00	
9.17	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	3,900.00	7,800.00	
9.18	Suministro e Instalación Dosificador para jabón Iíquido	2.00	ud	1,900.00	3,800.00	
9.19	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de $1.00\mathrm{mt} \times 0.70\mathrm{mt}$	2.00	ud	3,900.00	7,800.00	

TOTAL GENERAL (RD\$)

SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO						RD\$	281,500.19
9.29	Limpieza continua y final incluye bote de material	1.00	ud	7,500.00	7,500.00		
9.28	Mano de obra de plomería	2.00	Baño	6,100.00	12,200.00		
9.27	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2º, niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.	1.00	ud	580.00	580.00		
9.26	Suministro de tuberías y piezas de aguas negras y potable	2.00	Baño	8,900.00	17,800.00		
9.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)	1.00	ud	30,671.81	30,671.81		
9.24	Suministro e Instalación de extractor de 13 x 13 pulgadas de extracción de aire(incluye tuberías de 3 en PVC Semi-prresion)	1.00	ud	6,400.00	6,400.00		
9.23	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	1.00	ud	1,252.65	1,252.65		
9.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud	1,100.65	1,100.65		
9.21	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud	4,328.15	8,656.30		
9.20	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	6.08	m2	854.36	5,194.51		

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$	1,202,951.65
10.00	GASTOS INDIRECTOS						
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%			120,295.17
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%			36,088.55
10.03	Transporte			2.50%			30,073.79
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	186,457.51
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$	1,389,409.16
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD\$	138,940.92
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%			25,009.37
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%			54,132.82
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%			12,029.52
10.07	CODIA			0.10%			1,202.95
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%			12,029.52
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%			24,059.03
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	128,463.21
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$	314,920.72
							,
10.10	Imprevistos			5%		RD\$	60,147.58

1,578,019.95

RD\$



#### CONSTRUFRIO DOMINICANA

CORRA: LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, LA VEGA Y MOCA

UBIC: Palacios de Justicia de Puerto Plata, La Vega y Moca

Fechi

Solicitado por :

	LOTE NO. 1	Preparado por :						
Part	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total		
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PL	ATA - PARCIA	L					
1.01	Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con lona asfaltica adhesiva 4kg	630.00	mi	382.05	240,691.50			
1.02	Reparación con Iona asfaltica 5 kg granulada en techo similar a la existente	130.00	m2	406.76	52,878.80			
1.03	Reparación de desagües de techo	2.00	uds	1,350.00	2,700.00			
1.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,000.00	5,000.00			
1.05	Traslado y Bote de escombros	1.00	viajes	1,800.00	1,800.00			
	Sub-total				·	303,070.30		
2.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA							
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	3,500.00	52,500.00			
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud	8,280.00	41,400.00			
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	1,350.00	6,750.00			
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	2,669.20	m2	18.20	48,579.44			
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,669.20	m2	406.76	1,085,723.79			
2.06	Bote de escombros	4.00	viajes	1,800.00	7,200.00			
	Sub-total Sub-total					1,242,153.23		
3.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA ESPAILLAT (MO	OCA)						
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	25.00	ud	3,500.00	87,500.00			
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	8,280.00	57,960.00			
3.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	1,350.00	9,450.00			
3.04	Retiro de Iona asfáltica existente	1,937.00	m2	18.20	35,253.40			
3.05	Suministro e instalación de Iona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,937.00	m2	406.76	787,894.12			
3.06	Bote de escombros	3.00	viajes	1,800.00	5,400.00			
	Sub-total					983,457.5		

SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$	2,528,681.05
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	455,162.59
TOTAL GENERAL (RD\$)			2,983,843.64



## CONSTRUFRIO DOMINICANA

OBRA:

LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN FCO. DE MACORIS Y SAMANÁ

UBIC.: Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná

Fecha:

Solicitado por :

LOTE NO. 2

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total				
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. MACORIS									
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	18.00	ud	3,500.00	63,000.00					
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	7,700.00	53,900.00					
1.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	1,350.00	9,450.00					
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	18,000.00	18,000.00					
1.05	Retiro de Iona asfáltica existente	3,270.00	m2	18.20	59,514.00					
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,270.00	m2	406.76	1,330,105.20					
1.07	Bote de escombros	5.00	viajes	1,800.00	9,000.00					
	Sub-total Sub-total					1,542,969.20				

### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	3,500.00	21,000.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	3.00	ud	7,700.00	23,100.00	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	3.00	ud	1,350.00	4,050.00	
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	880.00	m2	18.20	16,016.00	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	880.00	m2	406.76	357,948.80	
2.06	Bote de escombros	2.00	viajes	1,800.00	3,600.00	
Sub-total 425,714.80						

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD\$	1,968,684.00
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	354,363.12
TOTAL GENERAL (RD\$)			2,323,047.12



#### CONSTRUFRIO DOMINICANA

LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO SALA ASUNTOS DE FAMILIA (GAZCUE), PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA Y PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

UNIC: Distrito Nacional y Prov. Santo Domingo Norte

echs:

LOTE NO. 3

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PÜ	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SALA ASUNTO DE FAMILIA	(GAZCUE)				
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	4,000.00	52,000.00	
	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ם	8,280.00	16,560.00	
1.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	1,350.00	2,700.00	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	18,000.00	18,000.00	
1.05	Retiro de lona asfáttica existente	475.00	m2	18.20	8,645.00	
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Skp. Color blanco o gris	475.00	m2	406.76	193,211.00	
1.07	Bote de escombros	2.00	viajes	1,800.00	3,600.00	
	Sub-total					294,716.00

#### 200 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	4,000.00	24,000.00		
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	4.00	ud	8,280.00	33,120.00		
2.03	Reublicación de drenajes de techo	4.00	ud	1,350.00	5,400.00		
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	420.00	m2	18.20	7,644.00		
2.05	Suministro e instalación de lora asfáltica nueva granulada de politister Sig. Color blanco o gris	420.00	m2	406.76	170,839.20		
2.06	Bote de escombros	1.00	Vajes	1,800.00	1,800.00		
	Sub-total 242,803.2						

#### 3.00 IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTICIA CIUDAD NUEVA

3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud	4,000.00	20,000.00			
3.02	Corrección pendiente de fino de techo	140.00	M2	552.00	77,280.00			
3.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	1,350.00	2,700.00			
3.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	18,000.00	18,000.00			
3.05	Retiro de lora asfáltica existente	970.00	m2	18.20	17,654.00			
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster Sep. Color blanco o gris	970.00	m2	406.76	394,557.20			
3.07	Confección de Base para Compresores A/A en Hornigón (1.00 x 1.00) mía	5.00	ud.	2,310.00	11,550.00			
3.08	Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigón (1.50 x 2.50) mis	1.00	ud.	8,624.00	8,624.00			
3.09	Confección de Base para Tanque de Combustible en Hormigón (1.00 x 1.70) mía	1.00	ud.	3,927.00	3,927.00			
3.10	Bote de escombros	3.00	viajes	1,800.00	5,400.00			
	Sub-total 559,692.20							

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)		RDS	1,097,211.40
ITBIS (18%)	18.00%	RDŞ	197,498.05
TOTAL GENERAL (RDS)			1,294,709.45



#### CONSTRUFRIO DOMINICANA

1000

### IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY Y LA ROMANA

uac.: Palacios de Justicia de San Pedro de Macoris, Higuey y La Romana

Fecha: 02/03/2021

OTE NO. 4

Solicitado por : Arq. Edgar de la Rosa Preparado por : Ing. Wilka Quiroz

Part	. Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RDS)	Sub-total
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO	DE MACORIS	l			
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	8.00	ud	3,500.00	28,000.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud	8,280.00	41,400.00	
1.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	1,350.00	6,750.00	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pe	18,000.00	18,000.00	
1.05	Retiro de Iona asfática existente	2,870.00	m2	18.20	52,234.00	
1.08	Suministro e instalación de Iona asfáltica nueva granulada de polisistar Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,870.00	m2	406.76	1,167,401.20	
1.07	Bote de escombros	4.00	viajes	1,800.00	7,200.00	
	Sub-total					1,320,98

2.00	IMPEDMEACH	FRANCE BALACIO NE	JUSTICIA DE HIGHEY

	Sub-total					779,238.00
2.07	Bote de escombros	3.00	viajes	1,800.00	5,400.00	
2.06	Suministro e instalación de Iona asfática nueva granulada de polisister Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,550.00	m2	406.76	630,478.00	
2.05	Retiro de lona asfática existente	1,550.00	m2	18.20	28,210.00	
2.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	18,000.00	18,000.00	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	10	1,350.00	6,750.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	5.00	ud	8,280.00	41,400.00	
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	14.00	ud	3,500.00	49,000.00	

#### 3.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	3,500.00	45,500.00	
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	4.00	ď	8,280.00	33,120.00	
3.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	S	1,350.00	5,400.00	
3.04	Retiro de lona asfática existente	1,830.00	m2	18.20	33,306.00	
3.05	Suministro e instalación de Iona asfática nueva granulada de polisistar Skg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,830.00	m2	406.76	744,370.80	
3.08	Bote de escombros	3.00	viajes	1,800.00	5,400.00	
	Sub-total	1				867,096.80

SUB-TOTAL GENERAL	COSTOS DIRECTOS (RDS)		RDS	2,967,320.00
ITBIS (18%)		18.00%	RDS	534,117.60

TOTAL GENERAL (RD\$) 3,501,437.60



### CONSORCIO VAISAN GA

OGRA: LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA, LA VEGA Y MOCA

uno: Palacios de Justicia de Puerto Plata, La Vega y Moca

	LOTE NO. 1				Solicitado por : Preparado por :	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PL	ATA - PARCIA	u.			
1.01	Corrección de filtraciones en juntas de cúpulas de techo con lona asfaltica adhesiva 4kg	630.00	mi	500.04	315,025.20	
1.02	Reparación con Iona asfaltica 5 kg granulada en techo similar a la existente	130.00	m2	500.04	65,005.20	
1.03	Reparación de desagües de techo	2.00	uds	8,994.88	17,989.76	
1.04	Limpieza continua y final	1.00	pa	5,903.51	5,903.51	
1.05	Traslado y Bote de escombros	1.00	viajes	3,909.63	3,909.63	
	Sub-total Sub-total					407,833.30
2.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA					
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	1,100.00	16,500.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud	941.72	4,708.60	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	8,994.88	44,974.40	
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	2,669.20	m2	18.68	49,860.66	
2.05	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,669.20	m2	500.04	1,334,706.77	
2.06	Bote de escombros	4.00	viajes	3,442.45	13,769.80	
	Sub-total					1,464,520.23
3.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA ESPAILLAT (MO	DCA)				
3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	25.00	ud	1,100.00	27,500.00	
3.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	941.72	6,592.04	
3.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	8,994.88	62,964.16	
3.04	Retiro de Iona asfáltica existente	1,937.00	m2	18.68	36,183.16	
3.05	Suministro e instalación de Iona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,937.00	m2	500.04	968,577.48	
3.06	Bote de escombros	3.00	viajes	3,442.45	10,327.35	
	Sub-total					1,112,144.19

SUB-TOTAL GENERAL (RD\$)		RD\$	2,984,497.72
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	537,209.59
TOTAL GENERAL (RD\$)			3,521,707.31



## CONSORCIO VIASAN GA

OBRA:

## LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN FCO. DE MACORIS Y SAMANÁ

UBIC: Palacios de Justicia de San Fco. de Macoris y Samaná

Fecha:

Solicitado por :

LOTE NO. 2

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total					
1.00	1.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FCO. MACORIS										
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	18.00	ud	1,100.00	19,800.00						
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	7.00	ud	941.72	6,592.04						
1.03	Reubicación de drenajes de techo	7.00	ud	8,994.88	62,964.16						
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	15,877.88	15,877.88						
1.05	Retiro de Iona asfáltica existente	3,270.00	m2	18.68	61,083.60						
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3,270.00	m2	500.04	1,635,130.80						
1.07	Bote de escombros	5.00	viajes	3,442.45	17,212.25						
	Sub-total 1,818,660.73										

## 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE SAMANÁ

	bote de esconibros			-,	4,000	
2.06	Bote de escombros	2.00	viajes	3,442,45	6,884.90	
	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	880.00	m2	500.04	440,035.20	
2.04	Retiro de Iona asfáltica existente	880.00	m2	18.68	16,438.40	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	3.00	ud	8,994.88	26,984.64	
7117	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	3.00	ud	941.72	2,825.16	
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	1,100.00	6,600.00	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD\$	2,318,429.03
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	417,317.23
TOTAL GENERAL (RD\$)			2,735,746.26



#### CONSORCIO VIASAN GA

LISTADO DE CANTIDADES IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO SALA ASUNTOS DE FAMILIA (GAZCUE), PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD NUEVA

UNIC. Distrito Nacional y Prov. Santo Domingo Norte

echac

LOTE NO. 3

Solicitado por : Preparado por :

Part.	Descripción	Cant	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00	IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO SALA ASUNTO DE FAMILIA	(GAZCUE)				
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	1,100.00	14,300.00	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	2.00	ud	941.72	1,883.44	
1.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	8,994.88	17,989.76	
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	2,305.42	2,306.42	
1.05	Retiro de lona asfática existente	475.00	m2	18.68	8,873.00	
	Suministro e instalación de lora safáltica nueva granulada de poliéster Skg. Color blanco o gris	475.00	m2	500.04	237,519.00	
1.07	Bote de escombros	2.00	winjen	3,442.45	6,884.90	
	Sub-total	•	•			289,756.52

#### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE VILLA MELLA

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	6.00	ud	1,100.00	6,600.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	4.00	ud	941.72	3,766.88	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	4.00	ud	8,994.88	35,979.52	
2.04	Retiro de lona asfáltica existente	420.00	m <sup>2</sup>	18.68	7,845.60	
2.05	Suministro e instalación de lons asfáltica nueva granulada de poliéster Skg. Color blanco o gris	420.00	m2	500.04	210,016.80	
2.06	Bole de escombros	1.00	v/aipea	3,442.45	3,442.45	
	Sub-total					267,651.25

### 3.00 IMPERMEABILIZANTE PARCIAL PALACIO JUSTICIA CIUDAD NUEVA

3.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	5.00	ud	1,100.00	5,500.00	
3.02	Corrección pendiente de fino de techo	140.00	M2	561.53	78,614.20	
3.03	Reparacion de drenajes de techo	2.00	ud	8,994.88	17,989.76	
3.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	4,709.95	4,709.95	
3.05	Retiro de lona asfáltica existente	970.00	m2	18.68	18,119.60	
3.06	Suministro e instalación de lona astáltica nueva granulada de polisister Skg. Color blanco o gris	970.00	m2	500.04	485,038.80	
3.07	Confección de Base para Compresores A/A en Hornigón (1.00 x 1.00) mits	5.00	ud.	3,967.55	19,837.75	
3.08	Confección de Base para Planta Eléctrica en Hormigón (1.50 x 2.50) mts	1.00	ud.	9,330.77	9,330.77	
3.09	Confección de Base para Tanque de Combustible en Hormigón (1.00 x 1.70) mts	1.00	ud.	4,979.40	4,979.40	
3.10	Bote de escombros	3.00	viajes	3,442.45	10,327.35	
	Sub-total					654,447.58

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)		RDS	1,211,855.35
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	218,133.96
TOTAL GENERAL (RDS)			1,429,989.31



### CONSORSIO VIASAN GA

CERA

### IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, HIGUEY Y LA ROMANA

uac: Palacios de Justicia de San Pedro de Macoris, Higuey y La Romana

Fecha: 02/03/2021

LOTE NO. 4 Solicitado por : Arq. Edgar de la Rosa
Preparado por : Ing. Wilka Quiroz

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total			
1.00	IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA SAN PEDRO	DE MACORIS	3						
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	8.00	ud	1,100.00	8,800.00				
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	5.00	ud	941.72	4,708.60				
1.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	8,994.88	44,974.40				
1.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pe	13,935.63	13,935.63				
1.05	Retiro de Iona asfáltica existente	2,870.00	m2	18.68	53,611.60				
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	2,870.00	m2	500.04	1,435,114.80				
1.07	Bote de escombros	4.00	viajes	3,442.45	13,769.80				
	Sub-total 1.574								

### 2.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE HIGUEY

2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	14.00	ud	1,100.00	15,400.00	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	5.00	ud	941.72	4,708.60	
2.03	Reubicación de drenajes de techo	5.00	ud	8,994.88	44,974.40	
2.04	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	13,935.63	13,935.63	
2.05	Retiro de lona asfática existente	1,550.00	m2	18.68	28,954.00	
2.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1,550.00	m2	500.04	775,062.00	
2.07	Bote de escombros	3.00	viajes	3,442.45	10,327.35	
	Sub-total					893,361.98

#### 3.00 IMPERMEABILIZANTE PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

pol	uministro e instalación de lona safáltica nueva granulada de olisister Skg. Color Tonos Claros (blanco o grís) lote de escombros	1,830.00 3.00	m2 viajes	500.04 3,442.45	5.415.5.5	
a.us poi		1,830.00	m2	500.04	915,073.20	
3.05 Su	and the second of the second o					
3.04 Re	letiro de lona asfática existente	1,830.00	m2	18.68	34,184.40	
3.03 Re	leubicación de drenajes de techo	4.00	ud	8,994.88	35,979.52	
3.02 Co	confección de canaletas de Hormigón en fino de techo	4.00	ud	941.72	3,766.88	
3.01 Me	fovimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	13.00	ud	1,100.00	14,300.00	

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)		RD\$	3,481,908.16
ITBIS (18%)	18.00%	RD\$	626,743.47
TOTAL GENERAL (RD\$)			4,108,651.63

### CONSORCIO VIASAN GA

#### OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA TRASLADO DEL TNNA AL PALACIO DE JUSTICIA DE BANI

UBIC.: PALACIO DE JUSTICIA DE BANI Solicitado por :
Preparado por :

					Preparado por :	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
1.00	PRELIMINARES					
	Demolición de muros de sheetrock	18.40	ud	55.18	1,015.31	
1.02	Desmonte de luminaria existente	6.00	ud	220.71	1,324.26	
1.03	Desmonte de abanico de techo	2.00	ud	367.85	735.70	
1.04	Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 mts en hierro de acceso a parqueo fiscalía	1.00	ud	801.14	801.14	
1.05	Cambio de giro a puerta en polimetal de 1.00 x 2.10 mts	1.00	ud	1,000.00	1,000.00	
1.06	Demolición de pavimento para contenes y jardinera	25.70	m2	441.42	11,344.49	
1.07	Desmonte de puertas (Incluye marcos )	2.00	ud	220.71	441.42	
1.08	Apertura de hueco de puerta en muro de sheetrock y terminación ( incluye estructura)	3.00	ud	549.21	1,647.63	
1.09	Cierre de hueco de puerta en sheetrock con insolación acústica (a dos caras, incluye estructura)	4.20	m2	1,246.83	5,236.69	
	Sub-total Sub-total					RD\$ 23,546.64
2.00	MUROS					
2.01	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA)	80.00	m2	1,246.83	99,746.40	
2.02	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en acondicionamiento de área del Juzgado de Paz y Cámara Penal	27.81	m2	1,246.83	34,674.34	
2.03	Suministro e instalación de muros de sheetrock con insulacion acústica (fibra de vidrio , incluye estructura) h=4.00 m (hasta techo de HA) en sala de audiencias (una cara)	32.00	m2	952.14	30,468.48	
	Sub-total Sub-total					RD\$ 164,889.22
	0 TERMINACION DE TECHO					
3.0	1 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	79.15	m2	562.45	44,517.92	
3.0	2 Confección de Fascia en sheetrock (incluye estructura )	5.50	ml	736.97	4,053.34	
3.0	3 Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	13.75	m2	562.45	7,733.69	
	Sub-total					RD\$ 56,304.95
	A RUEDTAG V FOTDADO					
4.0	0 PUERTAS Y ESTRADO	5.00	ud	23,408.74	117,043.70	
4.0	1 Suministro e instalación de puerta de caoba (0.90 x 2.10) mts Mantenimiento de puerta de 0.90 x 2.10 en área intervenir del Juzgado de Paz incluye		uu	23,400.74	117,043.70	
4.0	rapillado, pintura, desinstalación y instalación	1.00	ud	2,661.14	2,661.14	
4.0	3 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y llavín)	1.00	ud	6,113.02	6,113.02	
4.0	4 Mantenimiento de estrado (Lijado, Masillado y pintura) Ancho de sala 5.60 mts	1.00	ud	5,923.11	5,923.11	
4.0	5 xuministro e instalación de puerta de aluminio P40 y vidrio de control de acceso (1.00 x 2.10) Mts	2.00	ud	13,060.23	26,120.46	
	Sub-total					RD\$ 157,861.43
	0 INSTALACIONES ELECTRICAS	E 00	ud	1 700 76	8,548.80	
	1 Suministro e instalación de salidas cenitales Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure	5.00	ud	1,709.76		
5.0	white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud	2,090.14	6,270.42	
5.0	3 Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	10.00	ud	2,286.37	22,863.70	
5.0	4 Suministro e instalación de data en tuberías de 3/4*	10.00	ud	1,407.27	14,072.70	
5.0	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, 5 de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	17.00	ud	2,600.24	44,204.08	
						1

art.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
5.06	Suministro e instalación de lámparas Ojo de Buey 6" con Dimmer de 9 Watts	6.00	ud	1,324.82	7,948.92		
5.07	Instalación de abanico de techo desinstalado	2.00	ud	1,103.55	2,207.10		
5.08	Suministro e instalación de acometida para data en EMT 2"	100.00	pl	447.78	44,778.00		
5.09	Suministro e instalación de acometida eléctrica en tubería EMT de 1pulg. incluye tres líneas, alambre de goma y panel de 12-24 circuito	1.00	ud	24,031.66	24,031.66		
5.10	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	ud	44,728.88	44,728.88		
	Sub-total Sub-total					RD\$	219,654.26
6.00	ACERA Y CONTENES						
6.01	Excavación para contenes	9.10	m3	367.85	3,347.44		
6.02	Construcción contenes	50.50	ml	999.45	50,472.23		
6.03	Construcción acera en hormigón violinada E=0.10m	11.50	m2	949.90	10,923.85		
6.04	Construcción Piso de hormigón pulido E=0.10m	25.10	m2	949.90	23,842.49		
	Sub-total Sub-total					RD\$	88,586.01
	PINTURA  Suministro y Aplicación de pintura satinada en paredes (interior y exterior)			177.12			
		418.00	m2	152.16	63,602.88		
7.02	Suministro y Aplicación de pintura satinada en panderetas de sheetrock en áreas intervenidas del Juzgado de Paz y Cámara penal	50.00	m2	152.16	7,608.00		
	Sub-total Sub-total						
						RD\$	71,210.88
8.00	MISCELANEOS					RD\$	71,210.88
	MISCELANEOS  Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")	22.60	p2	87.26	1,972.08	RD\$	71,210.88
8.01	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras	22.60 88.86	p2 m2	87.26 300.00	1,972.08 26,658.00	RD\$	71,210.88
8.01	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")				.,	RD\$	71,210.88
8.02 8.03	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")  Brillado de piso  Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye	88.86	m2	300.00	26,658.00	RD\$	71,210.88
8.01 8.02 8.03	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")  Brillado de piso  Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura y jardinería)	88.86	m2 ud	300.00 33,182.95	26,658.00 33,182.95	RD\$	71,210.88
8.01 8.02 8.03	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")  Brillado de piso  Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura y jardinería)  Suministro e instalación de zócalos en granito fondo gris igual a existentes	88.86 1.00 52.00	m2 ud ml	300.00 33,182.95 227.52	26,658.00 33,182.95 11,831.04	RD\$	71,210.88
8.01 8.02 8.03 8.04 8.05	Confección e Instalación de Protector de hierro en puerta de aluminio y vidrio (barras de 1/2")  Brillado de piso  Construcción jardineras L = 13 ML muros separado a 0.30 Cent., h=0.40 mts (incluye excavación, zapatas, muros, pañete, pintura y jardinería)  Suministro e instalación de zócalos en granito fondo gris igual a existentes  Traslado de puerta de hierro corredera de parqueo trasero (incluye materiales)	88.86 1.00 52.00 1.00	m2 ud ml pa	300.00 33,182.95 227.52 2,970.00	26,658.00 33,182.95 11,831.04 2,970.00	RD\$	71,210.88

Dood							
Part.	Descripcion	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)		
	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) TRASLADO TNNA					RD\$	879.057.50

1.00

12,590.00

12,590.00

#### 9.00 BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO

8.08 Limpieza continua y final

9.01 ps 9.02 De 9.03 De 9.04 De	spertura de hueco de puerta de 0.90 x 2.10 en muro de blocks y terminación ( dintel , laflete y cantos)  Demolición de cerámica de pared y piso  Desmonte de divisiones de baños en PVC  Desmonte de aparatos sanitarios(Dos inodoros y dos layamanos de mueble)	1.00 30.00 1.00	ud m2	905.11	905.11	
9.03 De	Desmonte de divisiones de baños en PVC		m2			
9.04 De		1.00		63.06	1,891.80	
-	esmonte de aparatos sanitarios(Dos inodoros y dos lavamanos de mueble)	1.00	ud	441.42	441.42	
9.05 De	contente de aparatos santanos pos moderos y dos taramanos de macione,	4.00	ud	441.42	1,765.68	
	Desmonte y traslado de tope de marmolite de 1.05 x o.60 metros	1.00	ud	735.70	735.70	
9.06 Ex	excavación zapata de muros(1.30 x 0.40 x 0.30) mts	1.00	pa	367.85	367.85	
9.07 Za	apata de muros(1.30 x 0.20 x 0.25) mts	1.00	ра	501.16	501.16	
9.08 M	/furos de bloques de 6 bastones a 0.60 mts	7.28	m2	1,241.37	9,037.17	
9.09 Pa	Pañete en muros	13.52	m2	311.52	4,211.75	
9.10 Vi	/iga de amarre de 0.15 x 0.20 x 1.30 mts	1.00	pa	1,047.81	1,047.81	
	Suministro e instalación de cerámica de pared en baño de 0.60 x 0.30 acorde con el orcelanato de piso H=2.50mts	41.55	m2	1,499.83	62,317.94	
9.12 el	Suministro e Instalación de Piso de cerámica en baño de 0.60 x 0.60 mts acorde con el porcelanato de pared	6.08	m2	1,400.98	8,517.96	
9.13 St	Suministro e instalación de lavamanos de pedestal color blanco	2.00	ud	7,901.40	15,802.80	
	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de uxómetro manual de palanca, acabado pulido.	2.00	ud	11,527.67	23,055.34	
	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con ecubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	2.00	ud	7,351.97	14,703.94	
	Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de ongitud.	1.00	ud	6,203.27	6,203.27	
9.17 St	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla stándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	2.00	ud	30,892.59	61,785.18	
9.18 St	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	2.00	ud	8,752.85	17,505.70	
9.19	Suministro e Instalación de Espejos con marco de aluminio de 1", con dimensiones de $.00\mathrm{mt}\mathrm{x}0.70\mathrm{mt}$	2.00	ud	3,401.70	6,803.40	
9.20 M	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	6.08	m2	562.45	3,419.70	

	SUB-TOTAL GENERAL (RD\$) BAÑO JUECES Y REHABILITACIÓN DE BAÑO					RD\$	310,868.20
9.29	Limpieza continua y final incluye bote de material	1.00	ud	12,590.00	12,590.00		
9.28	Mano de obra de plomería	2.00	Baño	4,200.00	8,400.00		
9.27	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada en acero inoxidable.	1.00	ud	3,003.13	3,003.13		
9.26	Suministro de tuberías y piezas de aguas negras y potable	2.00	Baño	2,285.40	4,570.80		
9.25	Suministro e instalación de puerta de caoba (1.00 x 2.10)	1.00	ud	23,408.74	23,408.74		
9.24	Suministro e Instalación de extractor de 13 x 13 pulgadas de extracción de aire(incluye tuberías de 3 en PVC Semi-prresion)	1.00	ud	8,297.86	8,297.86		
9.23	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	1.00	ud	2,286.37	2,286.37		
9.22	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud	2,090.14	2,090.14		
9.21	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2.00	ud	2,600.24	5,200.48		

	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)							
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)			
10.00	GASTOS INDIRECTOS							
10.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%			118,992.57	
10.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%			35,697.77	
10.03	Transporte			2.50%			29,748.14	
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	184,438.48	
	SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$	1,374,364.18	
	SUB-TOTAL STRANDO					KU	1,374,304.10	
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%		RD\$	137,436.42	
10.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%			24,738.56	
10.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%			53,546.66	
10.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%			11,899.26	
0.07	CODIA			0.10%			1,189.93	
10.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%			11,899.26	
10.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%			23,798.51	
	SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$	127,072.18	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$	311,510.66	
0.10	h		Ι	50/		nna		
0.10	Imprevistos			5%		RD\$	59,496.29	
	TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$	1,560,932.65	



			OFERENTES																
LOTES	DESCRIPCION DEL BIEN, SERVICIO U	CON	ISORCIO VIASAN	GA	0	ONSTRUFRIO DOMINIC	ANA		COSMO CARIBE			CROCASA			PROCELCA		P	JRO MARIA SANCH	£Z
ions	OBRA	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Morto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
LOTE 1	PJLA VEGA, PI PUERTO PLATA Y PJ MOCA	3,521,713.06	3,521,707.31	5.75	3,310,043.49	2,983,843.64	326,199.85	2,731,939.54	2,731,939.54	0.00	NO OFERTO			2,817,652.18	2,817,677.22	-25.04	3,146,184.45	3,146,198.64	-14.19
LOTE 2	PI SAN FCO. MACORIS Y PI SAMANÁ	2,735,747.55	2,735,746.26	129	2,577,007.36	2,323,047.12	253,960.24	NO OFERTO			NO OFERTO			2,310,550.07	2,310,550.80	-0.73	2,464,986.10	2,465,000.27	-14.17
LOTE 3	EDIF. SALA ASUNTOS DE FLIA, PI VILLA MELLA Y PI CIUDAD NUEVA	1,429,989.20	1,429,989.31	-0.11	1,436,249.72	1,294,709.45	141,540.27	NO OFERTO			NO OFERTO			1,171,708.14	1,171,702.76	\$38	1,282,612.32	1,282,619.41	-7.09
LOTE 4	PI SAN PEDRO DE MACORIS, PI HIGUEY Y PI LA ROMANA	4,108,653.60	4,108,651.63	1.97	3,884,221.88	3,501,437.60	382,784.28	NO OFERTO			NO OFERTO			3,579,332.05	3,579,345.02	-12.97	3,727,058.51	3,727,079.82	-2131
LOTES	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRASLADO TINNA AL PJ BANI	1,560,932.57	1,560,932.65	-0.08	NO OFERTO			1,578,017.51	1,578,019.95	-2.64	1,734,235.71	1,734,235.75	-0.04	NO OFERTO			1,647,959.56	1,647,960.42	-0.86

NOTE: LA GETERICIA ES MAYOR EN EL GETERITA CONSTRUPRO DOMINICAMA PORQUE EL LA GETERA RESSATIGAT TRINEN INCLUSIO LOS GATOS RIBERCTOS, EO CLIAN NO DEBERRA EN ESTE TIPO DE PROCESO POR SER UN SERVICIO, SOLO DEBERRA TENER EL INN BELITILES

	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución								
LOT E	Ca nt.	Uni dad de med ida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	PURO MARIA SANCH EZ	CONSTR UFRIO DOMINIC ANA SRL	CONSORCI O VIASAN- GA	COSMO CARIB E, SRL	CROSS RIVERA & ASOCIADOS S.R.L (CROCASA)	PROYECTOS CIVILES V ELECTROMEC ANICOS, SRL (PROCELCA)
LO TE 1	1	obr a	(PJ La Vega, PJ Puerto Plata y PJ Moca)	RD\$ 3,146,1 98.64	RD\$ 2 ,983,843.	RD\$ 3, 521,707.31	RD\$ 2,731,9 39.54	No oferta	RD\$ 2,817, 677.22
LO TE 2	1	obr a	(PJ San Fco. De Macorís y PJ Samaná)	RD\$ 2,465,0 00.27	RD\$ 2 ,323,047.	RD\$ 2, 735,746.26	No oferta	No oferta	RD\$ 2,310, 550.80
LO TE 3	1	obr a	(Edif. Sala Asuntos de Familia, PJ Villa Mella y PJ Ciudad Nueva)	RD\$ 1,282,6 19.41	RD\$ 1 ,294,709. 45	RD\$ 1, 429,898.31	No oferta	No oferta	RD\$ 1,171, 702.76
LO TE 4	1	obr a	(PJ San Pedro de Macorís, PJ Higüey y PJ La Romana)	RD\$ 3,727,0 79.82	RD\$ 3 ,501,437.	RD\$ 4, 108,651.63	No oferta	No oferta	RD\$ 3,579,345.02
LO TE 5	1	obr a	Adecuación de espacios para el traslado del tribunal NNA al palacio de justicia de Baní	RD\$ 1,647,9 60.42	No oferta	RD\$ 1, 560,932.65	RD\$ 1,578,0 17.51	RD\$ 1,73 4,235.75	No oferta
Total artículos adjudicar por oferente:			RD\$ 1 ,282,61 9.41	RD\$ 3,5 01,437.60	RD\$ 1,56 0,932.65	RD\$ 2,731,9 39.54		RD\$ 2,310,5 50.80	

Nota: Los precios resaltados en verde son por el total de las cantidades a comprar en cada lote e incluyen impuestos, los cuadros del de color amarillo será la 2da opción



PURO MARIA SANCHEZ	RD\$	1,282,619.41
CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL	RD\$	3,501,437.60
CONSORCIO VIASAN-GA	RD\$	1,560,932.65
COSMO CARIBE, SRL	RD\$	2,731,939.54
PROYECTOS CIVILES V ELECTROMECANICOS, SRL (PROCELCA)	RD\$	2,310,550.80
Total Adjudicar:	RD\$	11,387,480.00

Disp. Financ. Núm. DPF- OF-000253-2021	RD\$	12,250,000.00
---	------	---------------

Disp. Financ. Núm. DPF- OF-000366-2021	RD\$	1,800,000.00
OF-000366-2021	KDφ	1,000,000.00

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTIA MANTENIMENTO DE LA OFERIA	MONTO PRES ENTADO GARANTÍA MANTENIMENTO OFERTA	VIGENCIA DE IA GARANTÍA PRES ENTADA	CUMPLE	OBS ERVACIÓN
CONSTRUERIO DOMINICANA SRL	RD\$11,207,522.45	RD\$112,075.22	RD\$122,500.00	Del 02 de julio de 2021 a102 de julio de 2022, de Dominicana Compañía de Segunos S.R.L.	sı	
COSMO CARIBE, S.R.L	RD\$4,309,957.05	RD\$43,099.57	RD\$50,000.00	Del 06 de julio de 2021 al 06 de diciembre de 2021, de Segunos Pepin	SI	
CROSS RIVERA & ASOCIADOS S.R.L (CROCASA)	RD\$1,734,235.71	RD\$17,342.36	RD\$50,000.00	Del 05 de julio de 2021 al 05 de julio de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros S.R.L.	sı	
PROYECTOS CIVILES V ELECTROMECANI COS, SRL (PRO CELCA)	RD\$9,879,142.44	RD\$98,791.42	RD\$141,000.00	Del 02 de julio de 2021 al 26 de febrero de 2022, de Seguros APS	SI	
PURO MARIA SANCHEZ MARIA	RD\$1,282,612.32	RD\$12,826.12	RD\$85,000.00	Del 06 de julio de 2021 al 06 de enero de 2022, de Segunos PEPIN	Si	
CONSORCIO VIASAN-GA	RD\$3,727,058.51	RD\$37,270.59	RD\$80,000.00	Del 08 de julio de 2021 al 05 de enero de 2022, de Segueros PEPIN	sı	

## EN RELACIÓN CON LO ANTES EXPUESTO Y EN ATENCIÓN AL DERECHO:

<u>CONSIDERANDO</u>: Que el artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015), establece lo siguiente: "Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (...)".



**CONSIDERANDO**: Que el artículo 26 de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones establece que: "La adjudicación se hará en favor del oferente cuya propuesta cumpla con los requisitos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales y del país, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones que se establezcan en la reglamentación, de acuerdo con las ponderaciones puestas a conocimiento de los oferentes a través de los pliegos de condiciones respectivos".

**CONSIDERANDO**: El numeral 7 del artículo 36 de la Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, establece que el procedimiento de comparación de precios deberá realizarse de la forma siguiente: "El Comité de Compras y Licitaciones recibirá el expediente, analizará las ofertas y decidirá sobre el proceso y enviará la decisión, mediante Acta, a la Gerencia de Compras y Contrataciones, quien la ejecutará".

**CONSIDERANDO**: El artículo 9 numeral 7 del citado Reglamento dispone que corresponde al Comité de Compras y Licitaciones "(...) deliberar y decidir en base a los criterios de evaluación contenidos en el pliego de condiciones específicas sobre las ofertas para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios (...)".

CONSIDERANDO: El numeral 26 de los términos de referencia del procedimiento de que se trata sobre la adjudicación, establece que: "La adjudicación será decidida por lotes a favor delo de los oferentes cuyas propuestas: 1) haya sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Términos de Referencia, y 2) presente el menor precio por lote. A fin de propiciar que resulten adjudicados la mayor cantidad de proponentes habilitados posibles, se limitará la adjudicación a un lote por oferente (para los lotes 1,2,3 y 4), excepto si alguna localidad pudiese quedar sin adjudicar. Se podrán adjudicar varios lotes a un mismo oferente, para el caso de que en otro lote no haya participado o calificado como cumplidor otros oferentes".

**CONSIDERANDO**: El Comité de Compras y Licitaciones ha podido a verificar que tanto la evaluación económica elaborada por la Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos designados, fueron llevadas a cabo con apego a lo establecido en los términos de referencias de la comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021.

<u>CONSIDERANDO</u>: Que es obligación del Consejo del Poder Judicial, garantizar que las compras de bienes y servicios que realice la institución sean realizadas con irrestricto apego a la normativa vigente y a los principios de transparencia, libre competencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes, entre otros.

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana proclamada el trece (13) de junio de dos mil quince (2015).

**VISTA:** La ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, promulgada en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil seis (2006) y su posterior modificación contenida en la ley núm. 449-06, de fecha seis (6) de diciembre de dos mil seis (2006).



**VISTA:** La Resolución núm. 007/2019, que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).

**VISTA:** El acta núm. 003, que aprobó los informes definitivos de documentación financiera, de credenciales, ofertas técnicas y de muestras, elaborados por la Dirección Presupuestaria y Financiera, Gerencia de Compras y Contrataciones y por los peritos designados, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil veintiuno (2021).

**VISTO:** El acto notarial número veintitrés guion dos mil veintiuno (23-2021) que consta la apertura de Ofertas Económicas "Sobres B", instrumentado por la notaría pública doctora **Altagracia Gracia Jiménez** en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021).

VISTO: El informe de evaluación económica que emitieron los peritos designados los señores Wilka Quiroz, Alan Peña, y Joan Mora, todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021).

**VISTO:** El informe de evaluación económica que emitió la Gerencia de Compras y Contrataciones, en fecha tres (3) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Por lo anteriormente expuesto, y vistos los documentos que forman parte del expediente, el Comité de Compras y Licitaciones conforme a las atribuciones que le confiere la Resolución núm. 007/2019, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios y Obras por unanimidad de votos, decide adoptar las siguientes resoluciones:

### Resolución número uno (1):

**APRUEBA** el informe de evaluación económica de los peritos designados, los señores **Wilka Quiroz, Alan Peña y Joan Mora,** todos ingenieros supervisores de la Dirección de Infraestructura Física del Consejo del Poder Judicial, de fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021) y el informe de evaluación económica, elaborado por la Gerencia de Compras y Contrataciones, en el marco del procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021, llevado a cabo para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní, de referencia núm. CP-CPJ-002-2021.

### Resolución número dos (2):

**ADJUDICA** el procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021, llevado a cabo para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní, de la siguiente manera:



Empresa	RNC o cédula	Total General Oferta Económica impuestos incluidos	Lote	Condiciones			
Cosmo Caribe, S.R.L.	131742793	RD\$2,731,939.54	Lote 1 (PJ La Vega, PJ Puerto Plata y PJ Moca)	Entrega: Tiempo máximo de ejecución es de 7 semanas, en horario de lunes a domingo a partir de las 8:00 Am. Mínimo 8 horas diarias.			
Proyectos Civiles y Electrónicos, S.R.L. (PROCELCA)	130487456	RD\$2,310,550.80	Lote 2 (PJ San Fco. De Macorís y PJ Samaná				
Puro María 001-0433792 Sánchez María 8		RD\$1,282,619.41	Lote 3 (Edif. Sala Asuntos de Familia, PJ Villa Mella y PJ Ciudad Nueva)	Pago: Anticipo del 20% transcurrido los 30 días de la emisión de la orden de compra y entrega de la garantía de buen uso del anticipo.			
Construfrío Dominicana, S.R.L.	<b>Dominicana,</b> 131136095		Lote 4 (PJ San Pedro de Macorís, PJ Higüey y PJ La Romana)	El 80% restante será entregado Después de la recepción conforme de los trabajos por la			
Consorcio Viasan-GA	132047478 101821612	RD\$1,560,932.65	Lote 5 Adecuación de espacios para el traslado del tribunal NNA al palacio de justicia de Baní	<ul> <li>Dirección de Infraestructura Física.</li> </ul>			

### Resolución número tres (3):

ORDENA a la Gerencia de Compras y Contrataciones, la notificación del resultado de esta adjudicación a los oferentes Consorcio Viasan-GA; Cross Rivera & Asociados, S.R.L. (CROCASA); Cosmo Caribe, S.R.L.; Proyectos Civiles y Electromecánicos, S.R.L. (PROCELCA); Puro María Sánchez María y Construfrío Dominicana, S.R.L., y a los demás participantes del proceso de comparación de precios núm. CP-CPJ-002-2021, para impermeabilización de techo de diversas localidades del Poder Judicial a nivel nacional y adecuación de espacios para el traslado del tribunal de niños, niñas y adolescentes (NNA) al Palacio de Justicia de Baní.

## Resolución número cuatro (4):

**ORDENA** a la Gerencia de Compras y Contrataciones la publicación en la sección de transparencia del portal web del Poder Judicial de la presente acta.

La presente acta ha sido levantada en la ciudad Santo Domingo, Distrito Nacional, el día cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021).



Firmada por: Bionni Biosnely Zayas Ledesma, consejera del Poder Judicial, en función de presidenta del comité; Betty Esther Céspedes Torres, gerente de control operativo de la Dirección General de Administración y Carrera Judicial; Vanesa María Camacho Melo, coordinadora de la Dirección General Técnica; Alicia Angélica Tejada Castellanos, directora administrativa; Teiny V. Tavera Duarte, subdirectora legal y como secretaria con voz, pero sin voto, Yerina Reyes Carrazana, gerente de Compras y Contrataciones.