

República Dominicana Consejo del Poder Judicial Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| Num. | Oferente | Monto Ofertado | Monto Revisado DIF | Diferencia |
|------|--|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | GRUPO INGENIARQ S.R.L. | RD\$ 4,119,375.34 | RD\$ 4,095,181.18 | RD\$ 24,194.16 |
| 2 | NU ENERGY S.R.L. | RD\$ 3,216,523.73 | RD\$ 3,216,527.94 | -RD\$ 4.21 |
| 3 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L. | RD\$ 3,772,435.18 | RD\$ 3,779,508.33 | -RD\$ 7,073.15 |
| 4 | PLANTA FÍSICA PINERA S.R.L. | RD\$ 3,722,438.58 | RD\$ 3,728,341.95 | -RD\$ 5,903.37 |
| 5 | COSMO CARIBE S.R.L. | RD\$ 3,474,230.00 | RD\$ 3,493,907.36 | -RD\$ 19,677.36 |
| 6 | PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA | RD\$ 4,693,189.04 | RD\$ 4,696,258.28 | -RD\$ 3,069.24 |

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

NOTA: LOS OFERENTES QUE PRESENTAN CASOS CON MONTOS SIGNIFICATIVOS EN LA DIFERENCIA, EXISTEN OBSERVACIONES ACERCA DEL CÁLCULO REALIZADO POR EL OFERENTE. SUGERIMOS REVISAR LOS PRESUPUESTOS ANEXOS A ESTA EVALUACIÓN.

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estévez Ingeniero Supervisor **Ing. Juan José Mejía** Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| ſ | | Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución | | | | | Emp | presas Evaluadas | | |
|---|-------|--|-------|-----|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Part. | Descripción | Cant. | Ud. | GRUPO INGENIARQ S.R.L | NU ENERGY S.R.L | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L. | PLANTA FISICA PINERA S.R.L. | COSMO CARIBE S.R.L. | PURO MARIA SÁNCHEZ |
| L | | | | | Evaluación Comentario | Evaluación Comentario | Evaluación Comentario | Evaluación Comentario | Evaluación Comentario | Evaluación Comentario |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

| 1.00 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|---|--------|--------|--|
| 1.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 1.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

| | INICIO MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-----|--------|--------|--|--------|--|--------|---|--------|--|--------|---|
| Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 1.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| | Sub-total | | | | | | | | | | | | | |
| 2.00 | 2.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | |

| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLI | |
|------|---|-------|-----|--------|--|--------|--------|--|---|--------|--------|----------|
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | <u> </u> |
| 2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | Ξ |
| 2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de platón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | = |
| 2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | | CUMPLE | CUMPLI | = |
| 2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |
| 2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLI | |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| | | | | | | CUMPLE | | |
|----------|--|---|---|--------|--|---|--|--|
| 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.00 | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 0.6 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| w, 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy po encima del mercado |
| 1.00 | ра | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 und 1.00 ud 1.00 ud 1.00 ud 1.00 ud 1.00 ud 1.00 ud 0.6 1.00 und 1.00 ud 1.00 ud 1.00 ud | 1.00 und CUMPLE | 1.00 | 1.00 | S 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 0.6 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE | S 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 1.00 und CUMPLE CUMP | S 1.00 UND CUMPLE CUMPL |

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

| 3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
|------|---|-------|-----|--------|--|--------|--------|--|---|--------|--------|--|
| 3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de platón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco | 2.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | | CUMPLE | CUMPLE | |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| 3.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
|------|---|-------|-----|--------|--------|--|--------|--|--------|--------|--|
| 3.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado |
| 3.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 3.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado |
| 3.31 | Limpieza continua y final Sub-total | 1.00 | ра | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

| 4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
|------|--|-------|-----|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 4.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| 4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
|------|---|-------|-----|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--------|---|
| 4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.19 | Suministro y colocación de reiilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 4.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

| 0.00 | DANO I KIVADOO IEK KIVEE- DAMAO | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|--|
| 5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 5.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| | 1 | | | | • | bras Requeridos por la instituci | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|---|---|--|--|--------|--|
| 5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco | 2.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado |
| 5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE CUMPLE |
| 5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 5.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| | | | | | , - | | | | | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|--|----------|--------|--|--------|---|--------|--------|--------------------|
| 5.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | E |
| | Sub-total Sub-total | , | • | | | <u> </u> | | | | <u> </u> | | | |
| 6.00 | BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS | | | | | | | | | | | | |
| 6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | = |
| 6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | = |
| 6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | Ē |
| 6.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | = |
| 6.14 | | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | Ξ |
| | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | | | | | | | mercado | | | | | |
| 6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | Ē |
| 6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | encima del mercado |
| 6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | = |
| 6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | = |
| 6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | |
| 6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | | |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| 6.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
|------|---|------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|---|
| 6.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | pa CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

| 7.100 | Dittion i itti boo ibo ittill bittinto | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-----|--------|---|--|--|--|--------|--------|
| 7.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | | CUMPLE | | | CUMPLE El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco | 2.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | | CUMPLE | CUMPLE | | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7 23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

| | | | | | Bienes, Servicio | s u Ob | oras Requeridos por la Instituci | ión | | | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|------------------|--------|----------------------------------|--|--------|--------------------|--------|---|--------|--|
| 7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | CUMPLE | CUMI | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | El precio esta muy por encima del mercado |
| 7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | CUMI | PLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | СИМІ | PLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | СИМ | PLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | CUMPLE | СИМ | PLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | СИМ | PLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 7.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | CUMPLE | СИМІ | PLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy po encima del mercado |
| 7.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | CUMPLE | СИМІ | PLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| | Sub-total | | | | | - | | | , | | | • | | |
| 8.00 | BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | Remoción de ceramica de haño en muros | 38 64 | m2 | CUMPLE | CUM | PI F | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta muy | CUMPLE | | CUMPLE | |

| | | | | | | | | | El precio esta muy | | | |
|------|---|-------|-----|--------|--------------------|--------|-----------|----------------|--------------------|--------|--------|--|
| 8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE por | CUMPLE | CUMPLE | |
| | | | | | | | | | encima del mercado | | | |
| | | | | | | | | | El precio esta muy | | | |
| 8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE por | CUMPLE | CUMPLE | |
| | ' | | | | | | | | encima del mercado | | | |
| 8.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluve base) | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | | | | | El precio esta muy | | | | | | | |
| | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, | 4.00 | | | por | | 0.11451.5 | 0.11 | _ | | | |
| 8.11 | desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | CUMPLE | encima del | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | ,, | | | | mercado | | | | | | | |
| | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye | | | | | | | | _ | | | |
| 8.12 | estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de | | | | | | | | | | | |
| | plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 | | | | | | | | | | | |
| 8.13 | VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de | 4.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | existentes) | | | | | | | | | | | |
| | oniconico) | | | | | | | El precio esta | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8.14 | | 1.00 | und | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | encima del CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco | | | | | | | mercado | | | | |
| | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de | | | | | | | | | | | |
| 8.15 | superficie, masillado y liiado) | 6.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, | | | | | | | | | | | |
| 8.16 | incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluve | | | | | | | | | | | |
| 8.17 | pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUM | LE | CUMPLE | CUMPLE | |
| | pegamento, derretido y separadores. | | | | | | | | | 1 | | |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| | | | | | , | | | | | |
|------|---|------|-----|--------|--------|--------|--|--------|--------|--|
| 8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 8.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | |
| | Sub-total | | | | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

9.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

| 9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
|------|---|-------|-----|--------|--|--------|--------|---|--------|--------|
| 9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |
| 9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24*, 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ. FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| | | | | | , | deridos por la mistricucio | | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|--------|----------------------------|--|--------|--------|--------|--|
| 9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v.Polímero Color blanco | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| 9.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado |
| 9.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta muy por encima del mercado | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

| 10.01 | Retiro de Iona asfáltica existente | 20.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
|-------|--|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10.03 | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie) | 20.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20.00 | m2 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |



Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| 10.06 Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.00 | m2 CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
|---|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 10.07 Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10.00 | m2 CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | |
| Sub total | | | | | | | | |

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

NOTA: EXISTEN OBSERVACIONES EN CUANTO A LOS MONTOS PRESENTADOS POR LOS OFERENTES Y LOS REVISADOS POR ESTA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA. SUGERIMOS VER OBSERVACIONES EN LOS PRESUPUESTOS ADJUNTOS A ESTA EVALUACIÓN.

Evaluación realizada por:

Ing. Massiel Estevez Ingeniera Supervisora Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| | | Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|--|--|-------|-------------|-------|-----|--------|--------------|--|
|--|--|-------|-------------|-------|-----|--------|--------------|--|

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

| | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, | | | | | |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|
| | Z.HOIII A 1. IOIII | | | | | |
| 1.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 9,684.42 | 9,684.42 | |
| 1.28 | 0.10 m y falda de 0.25m) Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 3,861.57 | 11,584.71 | Diferencia decimal |
| 1.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de | 1.00 | und | 10,087.58 | 10,087.58 | |
| 1.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | |
| 1.25 | instalación, Boquilla y sifón niquelados. Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | |
| 1.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su | 2.00 | ud | 16,182.01 | 32,364.02 | |
| 1.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | |
| 1.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | |
| 1.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,462.03 | 87,857.31 | Diferencia decimal |
| 1.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,982.65 | 31,965.30 | |
| 1.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 290.56 | 1,162.24 | Diferencia decimal |
| 1.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,577.11 | 93,332.62 | Diferencia decimal |
| 1.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,820.76 | 22,377.23 | Diferencia decimal |
| 1.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 228.42 | 2,284.20 | Diferencia decimal |
| 1.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 2,315.26 | 4,630.52 | Diferencia decimal |
| 1.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal |
| 1.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,132.96 | 13,519.67 | Diferencia decimal |
| 1.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 10,393.68 | 10,393.68 | |
| 1.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 104.79 | 1,250.46 | Diferencia decimal |
| 1.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 1.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 104.79 | 738.77 | |
| 1.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 1.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 264.97 | 264.97 | |
| 1.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 1.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 1.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 436.62 | 873.24 | |
| 1.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 374.25 | 748.50 | |
| 1.01 | Remoción de ceramica de baño en muros Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 104.79 | 831.30 | |
| 1.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 104.79 | 3,795.07 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|----------------------|
| | | | | | | |
| 2.00 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS | 20.04 | 0 | 404.70 | 4.040.00 | Differencia de simol |
| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 104.79 | 4,049.09 | Diferencia decimal |
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 104.79 | 660.18 | Diferencia decimal |
| 2.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 374.25 | 374.25 | |
| 2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 2.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 2.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | Diferencia decimal |
| 2.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 104.79 | 869.76 | Diferencia decimal |
| 2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 10,393.68 | 10,393.68 | |
| 2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,132.96 | 9,403.57 | Diferencia decimal |
| 2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal |
| 2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 2,315.26 | 2,315.26 | |
| 2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 228.42 | 1,370.52 | Diferencia decimal |
| 2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,820.76 | 17,770.79 | Diferencia decimal |
| 2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,577.11 | 99,579.53 | Diferencia decimal |
| 2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,982.65 | 15,982.65 | |
| 2.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | |
| 2.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | |
| 2.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 16,182.01 | 16,182.01 | |
| 2.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | |
| 2.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | |
| 2.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 15,005.28 | 15,005.28 | |
| 2.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 3,861.57 | 3,861.57 | |
| 2.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,064.06 | 6,064.06 | Diferencia decimal |
| 2.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | |
| 2.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 1,309.86 | 1,309.86 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 329,822.50 |

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

| 3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 104.79 | 3,795.07 | Diferencia decimal |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|--------------------|
| 3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 104.79 | 831.30 | |
| 3.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 374.25 | 748.50 | Diferencia decimal |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| 3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 436.62 | 873.24 | |
| 3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 3.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 3.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 264.97 | 264.97 | |
| 3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 104.79 | 738.77 | Diferencia decimal |
| 3.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 104.79 | 1,250.46 | Diferencia decimal |
| 3.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 10,393.68 | 10,393.68 | |
| 3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,132.96 | 13,519.67 | Diferencia decimal |
| 3.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal |
| 3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 2,315.26 | 4,630.52 | Diferencia decimal |
| 3.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 228.42 | 2,284.20 | Diferencia decimal |
| 3.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,820.76 | 22,377.23 | Diferencia decimal |
| 3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,577.11 | 93,332.62 | Diferencia decimal |
| 3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 290.56 | 1,162.24 | Diferencia decimal |
| 3.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,982.65 | 31,965.30 | |
| 3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,462.03 | 87,857.31 | Diferencia decimal |
| 3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | |
| 3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | |
| 3.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 16,182.01 | 32,364.02 | |
| 3.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | |
| 3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | |
| 3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 10,087.58 | 10,087.58 | |
| 3.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 3,861.57 | 11,584.71 | Diferencia decimal |
| 3.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 9,684.42 | 9,684.42 | |
| | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | |
| 3.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | pa | 1,309.86 | 1,309.86 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 464,987.52 |

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

| 4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 104.79 | 4,049.09 | Diferencia decimal |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|--------------------|
| 4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 104.79 | 660.18 | Diferencia decimal |
| 4.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 374.25 | 374.25 | |
| 4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|--|
| 4.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | | |
| 4.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | | |
| 4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | | |
| 4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | | |
| 4.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 104.79 | 869.76 | Diferencia decimal | |
| 4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 10,393.68 | 10,393.68 | | |
| 4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,132.96 | 9,403.57 | Diferencia decimal | |
| 4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal | |
| 4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 2,315.26 | 2,315.26 | | |
| 4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 228.42 | 1,370.52 | Diferencia decimal | |
| 4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,820.76 | 17,770.79 | Diferencia decimal | |
| 4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,577.11 | 99,579.53 | Diferencia decimal | |
| 4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,982.65 | 15,982.65 | | |
| 4.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | | |
| 4.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | | |
| 4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 16,182.01 | 16,182.01 | | |
| 4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | | |
| 4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | | |
| 4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 15,005.28 | 15,005.28 | | |
| 4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 3,861.57 | 3,861.57 | | |
| 4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,064.06 | 6,064.06 | Diferencia decimal | |
| 4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | | |
| 4.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 1,309.86 | 1,309.86 | | |
| | Sub-total | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

| 5.00 | BANO PRIVADOS TER NIVEL- DAMAS | | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|----------|--------------------|
| 5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 104.79 | 3,795.07 | Diferencia decimal |
| 5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 104.79 | 831.30 | |
| 5.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 374.25 | 748.50 | Diferencia decimal |
| 5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 436.62 | 873.24 | |
| 5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 5.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 5.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 264.97 | 264.97 | |
| 5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 104.79 | 738.77 | Diferencia decimal |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|--|
| 5.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | | |
| 5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 104.79 | 1,250.46 | Diferencia decimal | |
| 5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 10,393.68 | 10,393.68 | | |
| 5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,132.96 | 13,519.67 | Diferencia decimal | |
| 5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal | |
| 5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 2,315.26 | 4,630.52 | Diferencia decimal | |
| 5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 228.42 | 2,284.20 | Diferencia decimal | |
| 5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,820.76 | 22,377.23 | Diferencia decimal | |
| 5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,577.11 | 93,332.62 | Diferencia decimal | |
| 5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 290.56 | 1,162.24 | Diferencia decimal | |
| 5.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,982.65 | 31,965.30 | Diferencia decimal | |
| 5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,462.03 | 87,857.31 | Diferencia decimal | |
| 5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | | |
| 5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | | |
| 5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 16,182.01 | 32,364.02 | | |
| 5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | | |
| 5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | | |
| 5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 10,087.58 | 10,087.58 | | |
| 5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 3,861.57 | 11,584.71 | Diferencia decimal | |
| 5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 9,684.42 | 9,684.42 | | |
| 5.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | | |
| 5.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 1,309.86 | 1,309.86 | | |
| | Sub-total | | | | | | |

6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS

| 6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 104.79 | 4,049.09 | Diferencia decimal |
|------|--|-------|-----|--------|----------|--------------------|
| 6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 104.79 | 660.18 | Diferencia decimal |
| 6.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 374.25 | 374.25 | |
| 6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 6.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 6.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 6.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 104.79 | 869.76 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|--|--|
| 6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 10,393.68 | 10,393.68 | Diferencia decimal | | |
| 6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,132.96 | 9,403.57 | Diferencia decimal | | |
| 6.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal | | |
| 6.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 2,315.26 | 2,315.26 | | | |
| 6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 228.42 | 1,370.52 | Diferencia decimal | | |
| 6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,820.76 | 17,770.79 | Diferencia decimal | | |
| 6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,577.11 | 99,579.53 | Diferencia decimal | | |
| 6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,982.65 | 15,982.65 | | | |
| 6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | | | |
| 6.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | | | |
| 6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 16,182.01 | 16,182.01 | | | |
| 6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | | | |
| 6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | | | |
| 6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 15,005.28 | 15,005.28 | | | |
| 6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 3,861.57 | 3,861.57 | | | |
| 6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,064.06 | 6,064.06 | Diferencia decimal | | |
| 6.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | | | |
| 6.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 1,309.86 | 1,309.86 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

| 7.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 104.79 | 3,795.07 | Diferencia decimal |
|------|--|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|
| 7.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 104.79 | 831.30 | |
| 7.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 374.25 | 748.50 | Diferencia decimal |
| 7.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 436.62 | 873.24 | |
| 7.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 7.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 7.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 264.97 | 264.97 | |
| 7.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 7.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 104.79 | 738.77 | Diferencia decimal |
| 7.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 7.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 104.79 | 1,250.46 | Diferencia decimal |
| 7.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 10,393.68 | 10,393.68 | |
| 7.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,132.96 | 13,519.67 | Diferencia decimal |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|--|--|
| 7.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal | | |
| 7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 2,315.26 | 4,630.52 | Diferencia decimal | | |
| 7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 228.42 | 2,284.20 | Diferencia decimal | | |
| 7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,820.76 | 22,377.23 | Diferencia decimal | | |
| 7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,577.11 | 93,332.62 | Diferencia decimal | | |
| 7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 290.56 | 1,162.24 | Diferencia decimal | | |
| 7.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,982.65 | 31,965.30 | | | |
| 7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,462.03 | 87,857.31 | Diferencia decimal | | |
| 7.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | | | |
| 7.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | | | |
| 7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 16,182.01 | 32,364.02 | | | |
| 7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | | | |
| 7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | | | |
| 7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 10,087.58 | 10,087.58 | | | |
| 7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 3,861.57 | 11,584.71 | Diferencia decimal | | |
| 7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 9,684.42 | 9,684.42 | | | |
| 7.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | | | |
| 7.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 1,309.86 | 1,309.86 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

8.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

| 8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 104.79 | 4,049.09 | Diferencia decimal |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|
| 8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 104.79 | 660.18 | Diferencia decimal |
| 8.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 374.25 | 374.25 | |
| 8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 8.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 8.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 8.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 104.79 | 869.76 | Diferencia decimal |
| 8.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 10,393.68 | 10,393.68 | |
| 8.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,132.96 | 9,403.57 | Diferencia decimal |
| 8.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| 8.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 2,315.26 | 2,315.26 | |
| 8.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 228.42 | 1,370.52 | Diferencia decimal |
| 8.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,820.76 | 17,770.79 | Diferencia decimal |
| 8.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,577.11 | 99,579.53 | Diferencia decimal |
| 8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,982.65 | 15,982.65 | |
| 8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | |
| 8.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | |
| 8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 16,182.01 | 16,182.01 | |
| 8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | |
| 8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | |
| 8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 15,005.28 | 15,005.28 | |
| 8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 3,861.57 | 3,861.57 | |
| 8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,064.06 | 6,064.06 | Diferencia decimal |
| 8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | |
| 8.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 1,309.86 | 1,309.86 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 329,822.50 |

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

9.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

| 9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 104.79 | 4,049.09 | Diferencia decimal |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|
| 9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 104.79 | 660.18 | Diferencia decimal |
| 9.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 374.25 | 374.25 | |
| 9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 9.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 9.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 261.97 | 261.97 | |
| 9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 436.62 | 436.62 | |
| 9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 327.47 | 327.47 | |
| 9.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 104.79 | 869.76 | Diferencia decimal |
| 9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 10,393.68 | 10,393.68 | |
| 9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,132.96 | 9,403.57 | Diferencia decimal |
| 9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,185.88 | 16,743.52 | Diferencia decimal |
| 9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 2,315.26 | 2,315.26 | |
| 9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 228.42 | 1,370.52 | Diferencia decimal |
| 9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,820.76 | 17,770.79 | Diferencia decimal |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| 9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,577.11 | 99,579.53 | Diferencia decimal |
| 9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,982.65 | 15,982.65 | |
| 9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 751.45 | 751.45 | |
| 9.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 581.96 | 581.96 | |
| 9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 16,182.01 | 16,182.01 | |
| 9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,740.50 | 1,740.50 | |
| 9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,233.08 | 7,233.08 | |
| 9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 15,005.28 | 15,005.28 | |
| 9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 3,861.57 | 3,861.57 | |
| 9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,064.06 | 6,064.06 | Diferencia decimal |
| 9.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 95,527.81 | 95,527.81 | |
| 9.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 1,309.86 | 1,309.86 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 329,822.50 |

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ | 70,975.60 |
|-------|---|-------|----|----------|-----------|------|--------------------|
| 10.07 | Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10.00 | m2 | 200.97 | 2,009.70 | | Diferencia decimal |
| 10.06 | Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.00 | m2 | 1,132.96 | 11,329.60 | | Diferencia decimal |
| 10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20.00 | m2 | 1,014.24 | 20,284.80 | | Diferencia decimal |
| 10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25.00 | m2 | 408.42 | 10,210.50 | | Diferencia decimal |
| 10.03 | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie) | 20.00 | m2 | 373.80 | 7,476.00 | | Diferencia decimal |
| 10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30.00 | m2 | 585.64 | 17,569.20 | | Diferencia decimal |
| 10.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 20.00 | m2 | 104.79 | 2,095.80 | | Diferencia decimal |
| 10.00 | AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA | | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) RD\$ 3,580,038. |
|--|
|--|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | Valor |
|-------|-------------------------------------|--------|------|--------------|
| | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 358,003.82 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 107,401.15 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | 89,500.95 |
| | Sub-total | | RD\$ | 554,905.92 |
| | | | | |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 4,134,944.10 |
| | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 413,494.41 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|----------|--------|------------|--------------|------------|--------------|
| • | | | | | | | _ |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | 18.00% | | | | 74,428.99 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | 4.50% | | | | 161,101.72 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | 1.00% | | | | 35,800.38 |
| 11.07 | CODIA | 0.10% | | | | | 3,580.04 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | | 1.00% | | | | 35,800.38 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | | 2.00% | | | | 71,600.76 |
| | Sub-total | | | | | RD\$ | 382,312.27 |
| | | | | | | | |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | | | RD\$ | 937,218.19 |
| | | | | | | | |
| 11.10 | Imprevistos | | 5.00% | | | | 179,001.91 |
| | TOTAL OFNERAL | | | | | DD4 | 4 000 000 00 |
| | TOTAL GENERAL | | | | | RD\$ | 4,696,258.28 |
| | Monto ofertado (RD\$) | Monto re | | Diferencia | (| Observació | n |

| Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| RD\$ 4,693,189.04 | 4,696,258.28 | -3,069.24 | Presenta diferencia de pesos. El oferente no sumó la partida 10.07. |

Peritos del proceso:

Ing. Massiel Estevez Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. Descripción Cant. Ud. Precio Valor (\$RD) |
|---|
|---|

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

| Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 2.00 7.05 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 | ud m2 und und ud und ud und ud und ud und ud und un | 23,839.44 5,446.00 726.65 1,387.08 13,278.33 3,195.00 25,464.79 38,370.42 6,904.44 13,273.10 | 47,678.88 38,394.30 726.65 1,387.08 26,556.66 3,195.00 25,464.79 38,370.42 20,713.32 13,273.10 | |
|---|---|---|--|--|--|
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 7.05 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 | m2 und und ud und und und und und und | 5,446.00 726.65 1,387.08 13,278.33 3,195.00 25,464.79 38,370.42 | 38,394.30 726.65 1,387.08 26,556.66 3,195.00 25,464.79 38,370.42 | |
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy, (incluye zócalo de | 7.05 1.00 1.00 2.00 1.00 | m2 und und ud und und | 5,446.00 726.65 1,387.08 13,278.33 3,195.00 25,464.79 | 38,394.30 726.65 1,387.08 26,556.66 3,195.00 25,464.79 | |
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 7.05 1.00 1.00 2.00 1.00 | m2 und und ud und | 5,446.00 726.65 1,387.08 13,278.33 3,195.00 | 38,394.30 726.65 1,387.08 26,556.66 3,195.00 | |
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 7.05 1.00 1.00 2.00 | m2 und und | 5,446.00 726.65 1,387.08 13,278.33 | 38,394.30 726.65 1,387.08 26,556.66 | |
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope, incluye materiales menores para su | 7.05 1.00 1.00 | m2 und und | 5,446.00 726.65 1,387.08 | 38,394.30 726.65 1,387.08 | |
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 7.05 | m2 und | 5,446.00 726.65 | 38,394.30 726.65 | |
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 5,446.00 | 38,394.30 | |
| fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | | | | | |
| | 2.00 | ud | 23,839.44 | 47,678.88 | |
| | | | | | |
| Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 962.70 | 3,850.80 | |
| Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,627.78 | 58,951.68 | Diferencia decimal. |
| Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.15 | 15,629.30 | Diferencia decimal. |
| Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 365.64 | 3,656.40 | |
| Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 260.60 | 521.20 | |
| Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | |
| Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,091.12 | 13,020.39 | Diferencia decimal. |
| Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,747.50 | 6,747.50 | |
| Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 154.50 | 1,843.66 | |
| Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 70.71 | 70.71 | |
| Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 129.43 | 912.48 | Diferencia decimal. |
| Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | |
| Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 155.31 | 155.31 | |
| Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | |
| Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 517.70 | | |
| | | | | | Diferencia decimal |
| | | | | | Diferencia decima |
| | Remoción de ceramica de baño en muros Remoción de ceramica de baño en piso Desmonte de lavamanos Desmonte de inodoros existentes Desmonte de espejos existentes Desmonte de papelera existente Desmonte de secador de manos Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) Desmonte de tomacorriente existente Desmonte de plafon existente Desmonte de plafon existente Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | Remoción de ceramica de baño en piso Desmonte de lavamanos Desmonte de inodoros existentes Desmonte de espejos existentes Desmonte de espejos existentes Desmonte de papelera existente Desmonte de secador de manos 1.00 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desmonte de tomacorriente existente Desmonte de tomacorriente existente 1.00 Desmonte de plafon existente 11.93 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) Suministro e Instalación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 Suministro e instalación de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 | Remoción de ceramica de baño en muros Remoción de ceramica de baño en piso Remoción de ceramica de baño en piso Pesmonte de lavamanos Desmonte de lavamanos Desmonte de inodoros existentes 1.00 und Desmonte de espejos existentes 1.00 und Desmonte de papelera existente 1.00 und Desmonte de secador de manos 1.00 und Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und Desmonte de plafon existente 1.00 und Desmonte de plafon existente 1.00 und Desmonte de plafon existente 11.93 m2 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y desinstalación) Pa Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. (Incluye desinstalación de existentes) Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polimero Color blanco 2.00 und Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) Suministro y aplicación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und | Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 128.81 Desmonte de lavamanos 2.00 und 517.70 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 517.70 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 517.70 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 Desmonte de papelera existente 1.00 und 103.54 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 Desinstalación de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 129.43 Desmonte de meseta de granito existentes (4 baños) 7.05 m2 129.43 Desmonte de plafon existente 1.00 und 70.71 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 154.50 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 6.747.50 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) 11.93 m2 1.091.12 Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x 2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL 4.00 und 2.726.52 horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) Suministro e Instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye 7.93 m2 1.970.15 Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. Suministro e instalación de llave angular para aparatos sanitarios 4.00 und 962.70 | Remoción de ceramica de baño en muros 36.22 m2 128.81 4,664.98 Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 128.81 1,021.86 Desmonte de lavamanos 2.00 und 517.70 1,035.40 Desmonte de lavamanos 2.00 und 517.70 1,035.40 Desmonte de inodrors existentes 2.00 und 517.70 517.70 Desmonte de papelera existentes 1.00 und 517.70 517.70 Desmonte de papelera existente 1.00 und 135.54 103.54 Desmonte de secador de manos 1.00 und 155.31 155.31 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 847.20 847.20 Desmonte de invisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 129.43 912.48 Desmonte de plafon existente 1.00 und 70.71 70.71 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 154.50 1,843.66 Mantenimiento de placon existente 11.93 m2 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|------------------|--------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 2.00 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS | 00.04 | | 100.01 | 4.077.00 | D |
| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 128.81 | 4,977.22 | Diferencia decimal. |
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 128.81 | 811.50 | Diferencia decimal. |
| 2.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 2.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 155.31 | 103.54 | |
| | Desmonte de secador de manos | | und | | | |
| 2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | |
| 2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 70.71 | 70.71 | |
| 2.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 142.70 | 1,184.41 | |
| 2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 10,458.29 | 10,458.29 | |
| 2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,091.12 | 9,056.30 | Diferencia decimal. |
| 2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | |
| 2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 260.60 | 260.60 | |
| 2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 365.64 | 2,193.84 | |
| 2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.15 | 12,411.95 | Diferencia decimal. |
| 2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,627.78 | 62,897.42 | Diferencia decimal. |
| 2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 23,839.44 | 23,839.44 | |
| 2.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | |
| 2.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | |
| 2.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 13,278.33 | 13,278.33 | |
| 2.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | |
| 2.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | |
| 2.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 22,920.42 | 22,920.42 | |
| 2.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 6,904.44 | 6,904.44 | |
| 2.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,063.10 | 7,063.10 | |
| 2.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | |
| 2.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 261,314.43 |

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

| 3 | 3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 128.81 | 4,664.98 | Diferencia decimal. |
|---|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|---------------------|
| 3 | 3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 128.81 | 1,021.86 | Diferencia decimal. |
| 3 | 3.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 517.70 | 1,035.40 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 517.70 | 1,035.40 | |
| 3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 3.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | |
| 3.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 154.94 | 154.94 | |
| 3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 832.96 | 832.96 | |
| 3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 129.43 | 912.48 | Diferencia decimal. |
| 3.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 70.71 | 70.71 | |
| 3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 120.20 | 1,434.35 | |
| 3.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,747.50 | 6,747.50 | |
| 3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,027.32 | 12,259.06 | Diferencia decimal. |
| 3.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | |
| 3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 260.60 | 521.20 | |
| 3.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 365.64 | 3,656.40 | |
| 3.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.15 | 15,629.30 | Diferencia decimal. |
| 3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,627.78 | 58,951.68 | Diferencia decimal. |
| 3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 962.70 | 3,850.80 | |
| 3.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 23,839.44 | 47,678.88 | |
| 3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 5,446.00 | 38,394.30 | |
| 3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | |
| 3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | |
| 3.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 13,278.33 | 26,556.66 | |
| 3.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | |
| 3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | |
| 3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 37,200.42 | 37,200.42 | |
| 3.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 6,904.44 | 20,713.32 | |
| 3.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 13,273.10 | 13,273.10 | |
| 3.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | |
| 3.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 377,544.25 |

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

| 4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 128.81 | 4,977.22 | Diferencia decimal. |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|---------------------|
| 4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 128.81 | 811.50 | Diferencia decimal. |
| 4.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|------------|-----|-----------|--------------|---|--------------------|
| 4.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | | |
| 4.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 155.31 | 155.31 | | |
| 4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | | |
| 4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 126.48 | 126.48 | | |
| 4.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 120.20 | 997.66 | | |
| 4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,747.50 | 6,747.50 | | |
| 4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,091.12 | 9,056.30 | D | iferencia decimal. |
| 4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | | |
| 4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 260.60 | 260.60 | | |
| 4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 365.64 | 2,193.84 | | |
| 4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.15 | 12,411.95 | D | iferencia decimal. |
| 4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,627.78 | 62,897.42 | D | iferencia decimal. |
| 4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 23,839.44 | 23,839.44 | D | iferencia decimal. |
| 4.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | | |
| 4.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | | |
| 4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 13,278.33 | 13,278.33 | | |
| 4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | | |
| 4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | | |
| 4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 22,920.42 | 22,920.42 | | |
| 4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 6,904.44 | 6,904.44 | | |
| 4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,063.10 | 7,063.10 | | |
| 4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | | |
| 4.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | | |
| | RD\$ | 257,472.66 | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

| 3.00 | BANO PRIVADOS TER NIVEE- DAMAS | | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|----------|---------------------|
| 5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 128.81 | 4,664.98 | Diferencia decimal. |
| 5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 128.81 | 1,021.86 | Diferencia decimal. |
| 5.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 517.70 | 1,035.40 | |
| 5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 517.70 | 1,035.40 | |
| 5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 5.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | |
| 5.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 155.31 | 155.31 | |
| 5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | |
| 5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 129.43 | 912.48 | Diferencia decimal. |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|--|--|
| 5.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 70.83 | 70.83 | | | |
| 5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 142.70 | 1,702.85 | | | |
| 5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 6,747.50 | 6,747.50 | | | |
| 5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,091.12 | 13,020.39 | Diferencia decimal. | | |
| 5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | Diferencia decimal. | | |
| 5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 260.60 | 521.20 | | | |
| 5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 365.64 | 3,656.40 | | | |
| 5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.15 | 15,629.30 | Diferencia decimal. | | |
| 5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,627.78 | 58,951.68 | Diferencia decimal. | | |
| 5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 962.70 | 3,850.80 | | | |
| 5.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 23,839.44 | 47,678.88 | | | |
| 5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 5,446.00 | 38,394.30 | | | |
| 5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | | | |
| 5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | | | |
| 5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 13,278.33 | 26,556.66 | | | |
| 5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | | | |
| 5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | | | |
| 5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 38,370.42 | 38,370.42 | | | |
| 5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 6,904.44 | 20,713.32 | | | |
| 5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 13,273.10 | 13,273.10 | | | |
| 5.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | | | |
| 5.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | | | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | | | |

6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS

| 6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 128.81 | 4,977.22 | Diferencia decimal. |
|------|--|-------|-----|--------|----------|---------------------|
| 6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 128.81 | 811.50 | Diferencia decimal. |
| 6.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 6.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | |
| 6.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 155.31 | 155.31 | |
| 6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | |
| 6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 70.83 | 70.83 | |
| 6.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 142.70 | 1,184.41 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|--|
| 6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 6,747.50 | 6,747.50 | | |
| 6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,091.12 | 9,056.30 | Diferencia decimal. | |
| 6.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | | |
| 6.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 260.60 | 260.60 | | |
| 6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 365.64 | 2,193.84 | | |
| 6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.15 | 12,411.95 | Diferencia decimal. | |
| 6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,627.78 | 62,897.42 | Diferencia decimal. | |
| 6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 23,839.44 | 23,839.44 | | |
| 6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | | |
| 6.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | | |
| 6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 13,278.33 | 13,278.33 | | |
| 6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | | |
| 6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | | |
| 6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 21,750.42 | 21,750.42 | | |
| 6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 6,904.44 | 6,904.44 | | |
| 6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 13,273.10 | 13,273.10 | | |
| 6.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | | |
| 6.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | | |
| | Sub-total | | | | | | |

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

| 7.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 128.81 | 4,664.98 | Diferencia decimal. |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 7.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 128.81 | 1,021.86 | Diferencia decimal. |
| 7.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 517.70 | 1,035.40 | |
| 7.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 517.70 | 1,035.40 | |
| 7.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 7.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | |
| 7.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 155.31 | 155.31 | |
| 7.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | |
| 7.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 129.43 | 912.48 | Diferencia decimal. |
| 7.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 70.83 | 70.83 | |
| 7.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 142.70 | 1,702.85 | |
| 7.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,747.50 | 6,747.50 | |
| 7.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,091.12 | 13,020.39 | Diferencia decimal. |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|--|--|
| 7.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | | | |
| 7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 260.60 | 521.20 | | | |
| 7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 365.64 | 3,656.40 | | | |
| 7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.15 | 15,629.30 | Diferencia decimal. | | |
| 7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,627.78 | 58,951.68 | Diferencia decimal. | | |
| 7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 962.70 | 3,850.80 | | | |
| 7.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 23,839.44 | 47,678.88 | | | |
| 7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 5,446.00 | 38,394.30 | | | |
| 7.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | | | |
| 7.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | | | |
| 7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 13,278.33 | 26,556.66 | | | |
| 7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | | | |
| 7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | | | |
| 7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 39,540.42 | 39,540.42 | | | |
| 7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 6,904.44 | 20,713.32 | | | |
| 7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 13,273.10 | 13,273.10 | | | |
| 7.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | | | |
| 7.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

8.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

| 8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 128.81 | 4,977.22 | Diferencia decimal. |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 128.81 | 811.50 | Diferencia decimal. |
| 8.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 8.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | |
| 8.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 155.31 | 155.31 | |
| 8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | |
| 8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 126.48 | 126.48 | |
| 8.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 145.20 | 1,205.16 | |
| 8.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 6,747.50 | 6,747.50 | |
| 8.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,091.12 | 9,056.30 | Diferencia decimal. |
| 8.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|--|--|--|
| 8.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 260.60 | 260.60 | | | | |
| 8.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 365.64 | 2,193.84 | | | | |
| 8.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.15 | 12,411.95 | Diferencia decimal. | | | |
| 8.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,627.78 | 62,897.42 | Diferencia decimal. | | | |
| 8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 23,839.44 | 23,839.44 | Diferencia decimal. | | | |
| 8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | | | | |
| 8.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | | | | |
| 8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 13,278.33 | 13,278.33 | | | | |
| 8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | | | | |
| 8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | | | | |
| 8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 22,920.42 | 22,920.42 | | | | |
| 8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 6,904.44 | 6,904.44 | | | | |
| 8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,063.10 | 7,063.10 | | | | |
| 8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | | | | |
| 8.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | | | | |
| | Sub-total F | | | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

9.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- CABALLEROS

| 9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 128.81 | 4,977.22 | Diferencia decimal. |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 128.81 | 811.50 | Diferencia decimal. |
| 9.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 517.70 | 517.70 | |
| 9.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 103.54 | 103.54 | |
| 9.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 155.31 | 155.31 | |
| 9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 847.20 | 847.20 | |
| 9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 70.83 | 70.83 | |
| 9.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 145.20 | 1,205.16 | |
| 9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 6,747.50 | 6,747.50 | |
| 9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,091.12 | 9,056.30 | |
| 9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,726.52 | 10,906.08 | |
| 9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 260.60 | 260.60 | |
| 9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 365.64 | 2,193.84 | |
| 9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.15 | 12,411.95 | Diferencia decimal. |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,627.78 | 62,897.42 | Diferencia decimal. |
| 9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 23,839.44 | 23,839.44 | |
| 9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 726.65 | 726.65 | |
| 9.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 2,088.00 | 2,088.00 | |
| 9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 13,278.33 | 13,278.33 | |
| 9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 3,195.00 | 3,195.00 | |
| 9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 25,464.79 | 25,464.79 | |
| 9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 22,920.42 | 22,920.42 | |
| 9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 6,904.44 | 6,904.44 | |
| 9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,063.10 | 7,063.10 | |
| 9.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 19,664.79 | 19,664.79 | |
| 9.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 18,282.00 | 18,282.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 257,624.51 |

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

| | Sub-total | | | | | RD\$ 67,018.00 |
|-------|---|-------|----|----------|-----------|--|
| 10.07 | Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10.00 | m2 | 539.07 | 5,390.70 | Diferencia decimal. No sumó esta partida. |
| | Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.00 | m2 | 1,091.12 | 10,911.20 | Diferencia decimal. |
| 10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20.00 | m2 | 954.74 | 19,094.80 | Diferencia decimal. |
| 10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25.00 | m2 | 200.64 | 5,016.00 | |
| | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie) | 20.00 | m2 | 356.76 | 7,135.20 | |
| 10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30.00 | m2 | 539.07 | 16,172.10 | Diferencia decimal. |
| 10.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 20.00 | m2 | 164.90 | 3,298.00 | |
| 10.00 | AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) RD\$ 2,881,183.9 | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ 2,881,1 | 83.97 |
|---|----------------------------------|--------------|-------|
|---|----------------------------------|--------------|-------|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | Valor |
|-------|-------------------------------------|--------|------|--------------|
| | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 288,118.40 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 86,435.52 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | 72,029.60 |
| | Sub-total | | RD\$ | 446,583.52 |
| | | | | |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 3,327,767.49 |
| | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 332,776.75 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|---------------------|--------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | 18.00% | | | | 59,899.82 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | 4.50% | | | | 129,653.28 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | 1.00% | | | | 28,811.84 |
| 11.07 | CODIA | | 0.10% | | | | 2,881.18 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | | 1.00% | | | | 28,811.84 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | | 2.00% | | | | 57,623.68 |
| | Sub-total | | | | | RD\$ | 307,681.64 |
| | | | | | | | |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | | | RD\$ | 754,265.16 |
| | | | | | | | |
| 11.10 | Imprevistos | | 5.00% | | | | 144,059.20 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | | | RD\$ | 3,779,508.33 |
| | | | | | | | |
| | Monto ofertado (RD\$) | Monto re por DIF | | Diferencia (RD\$) | C | Observació | n |

| Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---|
| RD\$ 3,772,435.18 | 3,779,508.33 | -7,073.15 | Presenta diferencia de pesos. El oferente no sumó la partida 10.07. |

Peritos del proceso:

Ing. Massiel Estevez Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|-------------|-------|-----|--------|--------------|--|
| | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

| | Sub-total | | | | | RD\$ 370,907.93 |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|--------------------|
| 1.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 1.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 1.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 1.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,800.00 | 14,400.00 | |
| 1.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 1.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 1.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 1.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 10,540.37 | 21,080.74 | |
| 1.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | _ |
| 1.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | |
| 1.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 7,535.46 | 53,124.99 | Diferencia decimal |
| 1.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,996.40 | 31,992.80 | Diferencia decimal |
| 1.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 253.04 | 1,012.16 | |
| 1.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,783.83 | 64,603.19 | Diferencia decimal |
| 1.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,622.17 | 20,801.81 | Diferencia decimal |
| 1.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 216.16 | 2,161.60 | Diferencia decimal |
| 1.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,682.16 | 3,364.32 | |
| 1.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal |
| 1.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,157.78 | 13,815.85 | |
| 1.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 1.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 300.00 | 3,579.92 | |
| 1.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 1.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 1,200.00 | 8,460.00 | |
| 1.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 1.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 1.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 1.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 1.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 1.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 300.00 | 600.00 | |
| 1.01 | Remoción de ceramica de baño en micros Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 360.00 | 2,855.90 | |
| 1.00 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 360.00 | 13,037.76 | |

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 2.00 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS | | ı | | | |
| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 360.00 | 13,910.40 | |
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 360.00 | 2,268.00 | |
| 2.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 2.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 2.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 2.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 300.00 | 2,490.00 | |
| 2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,157.78 | 9,609.57 | |
| 2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal |
| 2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,682.16 | 1,682.16 | |
| 2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 216.16 | 1,296.96 | Diferencia decimal |
| 2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,622.17 | 16,519.67 | Diferencia decimal |
| 2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,783.83 | 68,927.19 | Diferencia decimal |
| 2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,996.40 | 15,996.40 | |
| 2.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | |
| 2.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | |
| 2.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 10,540.37 | 10,540.37 | |
| 2.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 2.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 2.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 2.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 2.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 2.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 258,857.61 |

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

| 3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 360.00 | 13,037.76 | |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|--|
| 3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 360.00 | 2,855.90 | |
| 3.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 300.00 | 600.00 | |

PRESUPUESTO PLANTA FISICA PINERA S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|---------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| 3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 3.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 3.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 1,200.00 | 8,460.00 | |
| 3.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 300.00 | 3,579.92 | |
| | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,157.78 | 13,815.85 | |
| | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal |
| 3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,682.16 | 3,364.32 | |
| | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 216.16 | 2,161.60 | Diferencia decimal |
| | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,622.17 | 20,801.81 | Diferencia decimal |
| 3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,783.83 | 64,603.19 | Diferencia decimal |
| 3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 253.04 | 1,012.16 | |
| 3.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,996.40 | 31,992.80 | Diferencia decimal |
| 3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 7,535.46 | 53,124.99 | Diferencia decimal |
| 3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | |
| 3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | |
| 1 3/4 1 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 10,540.37 | 21,080.74 | |
| | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,800.00 | 14,400.00 | |
| 3 29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 3.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 3.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 370,907.93 |

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

| 4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 360.00 | 13,910.40 | |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|--|
| 4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 360.00 | 2,268.00 | |
| 4.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|------------|-----|-----------|--------------|---|--------------------|
| 4.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | | |
| 4.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | | |
| 4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | | |
| 4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | | |
| 4.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 300.00 | 2,490.00 | | |
| 4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 3,800.00 | 3,800.00 | | |
| 4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,157.78 | 9,609.57 | | |
| 4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Г |)iferencia decimal |
| 4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,682.16 | 1,682.16 | | |
| 4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 216.16 | 1,296.96 | С | Diferencia decimal |
| 4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,622.17 | 16,519.67 | С | Diferencia decimal |
| 4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,783.83 | 68,927.19 | Г |)iferencia decimal |
| 4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,996.40 | 15,996.40 | | |
| 4.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | | |
| 4.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | | |
| 4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 10,540.37 | 10,540.37 | | |
| 4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | | |
| 4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | | |
| 4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,000.00 | 30,000.00 | | |
| 4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,800.00 | 4,800.00 | | |
| 4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | | |
| 4.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| | RD\$ | 258,857.61 | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

| 5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 360.00 | 13,037.76 | |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|--|
| 5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 360.00 | 2,855.90 | |
| 5.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 300.00 | 600.00 | |
| 5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 5.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 5.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 1,200.00 | 8,460.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|--|--|
| 5.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | | | |
| 5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 300.00 | 3,579.92 | | | |
| 5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 3,800.00 | 3,800.00 | | | |
| 5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,157.78 | 13,815.85 | | | |
| 5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal | | |
| 5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,682.16 | 3,364.32 | | | |
| 5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 216.16 | 2,161.60 | Diferencia decimal | | |
| 5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,622.17 | 20,801.81 | Diferencia decimal | | |
| 5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,783.83 | 64,603.19 | Diferencia decimal | | |
| 5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 253.04 | 1,012.16 | | | |
| 5.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,996.40 | 31,992.80 | Diferencia decimal | | |
| 5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 7,535.46 | 53,124.99 | Diferencia decimal | | |
| 5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | | | |
| 5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | | | |
| 5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 10,540.37 | 21,080.74 | | | |
| 5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | | | |
| 5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 35,000.00 | 35,000.00 | | | |
| 5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,800.00 | 14,400.00 | | | |
| 5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 5.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | | | |
| 5.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS

| 6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 360.00 | 13,910.40 | |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|--|
| 6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 360.00 | 2,268.00 | |
| 6.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 6.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 6.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 6.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 300.00 | 2,490.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|--|--|
| 6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 3,800.00 | 3,800.00 | | | |
| 6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,157.78 | 9,609.57 | | | |
| 6.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal | | |
| 6.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,682.16 | 1,682.16 | | | |
| 6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 216.16 | 1,296.96 | Diferencia decimal | | |
| 6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,622.17 | 16,519.67 | Diferencia decimal | | |
| 6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,783.83 | 68,927.19 | Diferencia decimal | | |
| 6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,996.40 | 15,996.40 | | | |
| 6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | | | |
| 6.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | | | |
| 6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 10,540.37 | 10,540.37 | | | |
| 6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | | | |
| 6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | | | |
| 6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,000.00 | 30,000.00 | | | |
| 6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,800.00 | 4,800.00 | | | |
| 6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 6.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | | | |
| 6.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

| Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 360.00 | 13,037.76 | |
|--|---|--|---|--|---|
| Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 360.00 | 2,855.90 | |
| Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 300.00 | 600.00 | |
| Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 1,200.00 | 8,460.00 | |
| Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 300.00 | 3,579.92 | |
| Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,157.78 | 13,815.85 | |
| | Remoción de ceramica de baño en piso Desmonte de lavamanos Desmonte de inodoros existentes Desmonte de espejos existentes Desmonte de papelera existente Desmonte de secador de manos Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) Desmonte de tomacorriente existente Desmonte de plafon existente Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal | Remoción de ceramica de baño en piso Desmonte de lavamanos Desmonte de inodoros existentes Desmonte de espejos existentes 1.00 Desmonte de papelera existente Desmonte de secador de manos 1.00 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) Desmonte de tomacorriente existente 1.00 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 Desmonte de plafon existente | Remoción de ceramica de baño en piso 2.00 und Desmonte de lavamanos 2.00 und Desmonte de inodoros existentes 2.00 und Desmonte de espejos existentes 1.00 und Desmonte de papelera existente 1.00 und Desmonte de secador de manos 1.00 und Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und Desmonte de mocorriente existente (Incluye base) 1.00 und Desmonte de lavamanos 1.00 und Desmonte de papelera existente (Incluye base) 1.00 und Desmonte de papelera existente (Incluye base) 1.00 und Desmonte de plafon existente 1.00 und Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und Desmonte de plafon existente 1.00 und | Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 360.00 Desmonte de lavamanos 2.00 und 300.00 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 Desmonte de meseta de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 1,200.00 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 300.00 Desmonte de plafon existente 1.00 und 300.00 | Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 360.00 2,855.90 Desmonte de lavamanos 2.00 und 300.00 600.00 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 500.00 1,000.00 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 300.00 300.00 Desmonte de papelera existente 1.00 und 200.00 200.00 Desmonte de secador de manos 1.00 und 300.00 300.00 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,000.00 1,000.00 Desmonte de tomacorriente existentes (4 baños) 7.05 m2 1,200.00 8,460.00 Desmonte de plafon existente 1.00 und 300.00 300.00 Desmonte de plafon existente 1.00 und 300.00 3,579.92 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 3,800.00 3,800.00 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 11,93 m2 1,157.78 13,815.85 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal |
| 7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,682.16 | 3,364.32 | |
| 7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 216.16 | 2,161.60 | Diferencia decimal |
| 7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,622.17 | 20,801.81 | Diferencia decimal |
| 7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,783.83 | 64,603.19 | Diferencia decimal |
| 7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 253.04 | 1,012.16 | |
| 7.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 15,996.40 | 31,992.80 | Diferencia decimal |
| 7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 7,535.46 | 53,124.99 | Diferencia decimal |
| 7.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | |
| 7.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | |
| 7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 10,540.37 | 21,080.74 | |
| 7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,800.00 | 14,400.00 | |
| 7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 7.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 7.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | RD\$ 370,907.93 | | | | | |

| 8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 360.00 | 13,910.40 | |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|--------------------|
| 8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 360.00 | 2,268.00 | |
| 8.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 8.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 8.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 8.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 300.00 | 2,490.00 | |
| 8.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 8.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,157.78 | 9,609.57 | |
| 8.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| 8.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,682.16 | 1,682.16 | |
| 8.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 216.16 | 1,296.96 | Diferencia decimal |
| 8.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,622.17 | 16,519.67 | Diferencia decimal |
| 8.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,783.83 | 68,927.19 | Diferencia decimal |
| 8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,996.40 | 15,996.40 | |
| 8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | |
| 8.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | |
| 8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 10,540.37 | 10,540.37 | |
| 8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 8.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | RD\$ 258,857.61 | | | | | |

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

| 9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 360.00 | 13,910.40 | |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|--------------------|
| 9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 360.00 | 2,268.00 | |
| 9.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 9.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 9.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 9.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 300.00 | 2,490.00 | |
| 9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 3,800.00 | 3,800.00 | |
| 9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,157.78 | 9,609.57 | |
| 9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 2,650.36 | 10,601.44 | Diferencia decimal |
| 9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,682.16 | 1,682.16 | |
| 9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 216.16 | 1,296.96 | Diferencia decimal |
| 9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,622.17 | 16,519.67 | Diferencia decimal |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--------------------|
| 9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,783.83 | 68,927.19 | Diferencia decimal |
| 9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 15,996.40 | 15,996.40 | |
| 9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,265.45 | 3,265.45 | |
| 9.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 950.00 | 950.00 | |
| 9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 10,540.37 | 10,540.37 | |
| 9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 9.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 9.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | RD\$ 258,857.61 | | | | | |

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

| | RD\$ 64,259.20 | | | | | |
|-------|---|-------|----|----------|-----------|-----------------------------------|
| 10.07 | Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10.00 | m2 | 450.00 | 4,500.00 | El oferente no sumó esta partida. |
| 10.06 | Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.00 | m2 | 1,157.78 | 11,577.80 | |
| 10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20.00 | m2 | 777.96 | 15,559.20 | |
| 10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25.00 | m2 | 216.16 | 5,404.00 | |
| | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie) | 20.00 | m2 | 190.02 | 3,800.40 | |
| 10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30.00 | m2 | 647.26 | 19,417.80 | |
| 10.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 20.00 | m2 | 200.00 | 4,000.00 | |
| | AREA EXTERIOR AREAS-ROLVA | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) RD\$ 2,842,178.97 | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ | 2,842,178.97 |
|--|----------------------------------|------|--------------|
|--|----------------------------------|------|--------------|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | Valor |
|-------|-------------------------------------|--------|------|--------------|
| | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 284,217.90 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 85,265.37 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | 71,054.47 |
| | Sub-total | | RD\$ | 440,537.74 |
| | | | | |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 3,282,716.71 |
| | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 328,271.67 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|----------|--------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | | 18.00% | | | | 59,088.90 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | | 4.50% | | | | 127,898.05 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | | 1.00% | | | | 28,421.79 |
| 11.07 | CODIA | | 0.10% | | | | 2,842.18 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | | 1.00% | | | | 28,421.79 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | | 2.00% | | | | 56,843.58 |
| | Sub-total | | | | | RD\$ | 303,516.29 |
| | | | | | | | |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | | | RD\$ | 744,054.03 |
| | | | | | | | |
| 11.10 | Imprevistos | | 5.00% | | | | 142,108.95 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | | | RD\$ | 3,728,341.95 |
| | | Monto re | wieado | Diferencia | | | |
| | Monto ofertado (RD\$) | por DIF | | (RD\$) | 0 | Observación | 1 |

| Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| RD\$ 3,722,438.58 | 3,728,341.95 | -5,903.37 | Presenta diferencia de pesos. El oferente no sumó la partida 10.07. |

Peritos del proceso:

Ing. Massiel Estevez Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|------|-------------|-------|-----|--------|--------------|--|
| | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

| | Sub-total | | <u> </u> | | | RD\$ 314,557.33 |
|------|---|---------------|----------|------------------|----------------------|---------------------|
| 1.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | pa | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| 1.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | |
| 1.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 14,305.15 | 14,305.15 | Diferencia decimal. |
| 1.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,667.08 | 14,001.24 | Diferencia decimal. |
| 1.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 16,491.20 | 16,491.20 | |
| 1.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia decimal. |
| 1.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 1.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 4,858.37 | 9,716.74 | |
| 1.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 1.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 1.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 6,874.67 | 48,466.42 | Diferencia decimal |
| 1.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 8,086.09 | 16,172.18 | |
| 1.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 1,131.92 | 4,527.68 | Diferencia decimal |
| 1.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,367.90 | 85,755.87 | Diferencia decimal |
| 1.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,244.27 | 17,803.91 | Diferencia decimal |
| 1.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 185.24 | 1,852.40 | Diferencia decimal |
| 1.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 776.10 | 1,552.20 | Diferencia decimal |
| 1.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decima |
| 1.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,586.35 | 18,929.99 | Diferencia decima |
| 1.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| 1.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 126.00 | 1,503.56 | |
| 1.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| 1.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 139.86 | 986.01 | |
| 1.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| 1.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| 1.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| 1.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| 1.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 682.50 | 1,365.00 | |
| 1.02 | Remoción de ceramica de baño en piso Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 840.00 | 1,680.00 | Diletericia decima |
| 1.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 7.93 | m2 m2 | 123.96 144.63 | 4,489.34 1,147.36 | Diferencia decima |
| 1.04 | Democión de coromica de haño en mures | 26.00 | m- 0 | 400.00 | 4 400 04 | Diferencia |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|----------------------|
| | | | | | | |
| 2.00 | BANO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS | 20.04 | 0 | 444.00 | 5 500 50 | Diferencia de sincel |
| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 144.63 | 5,588.50 | Diferencia decimal. |
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 144.63 | 911.17 | Diferencia decimal. |
| 2.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 840.00 | 840.00 | |
| 2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 682.50 | 682.50 | |
| 2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| 2.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| 2.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| 2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| 2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| 2.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 126.00 | 1,045.80 | |
| 2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| 2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,586.35 | 13,166.71 | Diferencia decimal. |
| 2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decimal. |
| 2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 776.10 | 776.10 | |
| 2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 185.24 | 1,111.44 | Diferencia decimal. |
| 2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,244.27 | 14,138.90 | Diferencia decimal. |
| 2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,367.90 | 91,495.66 | Diferencia decimal. |
| 2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 8,086.09 | 8,086.09 | |
| 2.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 2.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 2.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 4,858.37 | 4,858.37 | |
| 2.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 2.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia decimal. |
| 2.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 14,854.00 | 14,854.00 | |
| 2.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,667.08 | 4,667.08 | |
| 2.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 8,851.01 | 8,851.01 | Diferencia decimal. |
| 2.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | |
| 2.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 224,884.41 |

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

| 3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 144.63 | 5,237.92 | Diferencia decimal. |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|---------------------|
| 3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 144.63 | 1,147.36 | Diferencia decimal. |
| 3.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 840.00 | 1,680.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|----------|-----------|--------------|---------------------|
| 3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 682.50 | 1,365.00 | |
| 3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| 3.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| 3.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| 3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| 3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 139.86 | 986.01 | |
| 3.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| 3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 126.00 | 1,503.56 | |
| 3.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| 3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,586.35 | 18,929.99 | Diferencia decimal. |
| 3.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decimal. |
| 3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 776.10 | 1,552.20 | Diferencia decimal. |
| 3.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 185.24 | 1,852.40 | Diferencia decimal. |
| 3.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,244.27 | 17,803.91 | Diferencia decimal. |
| 3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,367.90 | 85,755.87 | Diferencia decimal. |
| 3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 1,131.92 | 4,527.68 | Diferencia decimal. |
| 3.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 8,086.09 | 16,172.18 | |
| 3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 6,874.67 | 48,466.42 | Diferencia decimal. |
| 3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 3.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 4,858.37 | 9,716.74 | |
| 3.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia decimal. |
| 3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 16,491.20 | 16,491.20 | |
| 3.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,667.08 | 14,001.24 | Diferencia decimal. |
| 3.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 14,305.15 | 14,305.15 | Diferencia decimal. |
| | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | Diferencia decimal. |
| 3.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| | Sub-total | | <u> </u> | | | RD\$ 315,305.91 |

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

| 4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 144.63 | 5,588.50 | Diferencia decimal. |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|---------------------|
| 4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 144.63 | 911.17 | Diferencia decimal. |
| 4.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 840.00 | 840.00 | |
| 4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 682.50 | 682.50 | |
| 4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|----------------|-------|
| 4.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | | |
| 4.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | | |
| 4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | | |
| 4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | | |
| 4.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 126.00 | 1,045.80 | | |
| 4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 5,775.00 | 5,775.00 | | |
| 4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,586.35 | 13,166.73 | | |
| 4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia dec | imal. |
| 4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 776.10 | 776.10 | | |
| 4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 185.24 | 1,111.44 | Diferencia dec | imal. |
| 4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,244.27 | 14,138.90 | Diferencia dec | imal. |
| 4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,367.90 | 91,495.66 | Diferencia dec | imal. |
| 4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 8,086.09 | 8,086.09 | | |
| 4.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | | |
| 4.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | | |
| 4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 4,858.37 | 4,858.37 | | |
| 4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | | |
| 4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia dec | imal. |
| 4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 14,854.00 | 14,854.00 | | |
| 4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,667.08 | 4,667.08 | | |
| 4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 8,851.01 | 8,851.01 | | |
| 4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | | |
| 4.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 224,88 | 4.43 |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

| 3.00 | BANO FRIVADOS IER NIVEE- DAMAS | | | | | |
|------|---|-------|-----|----------|----------|---------------------|
| 5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 144.63 | 5,237.92 | Diferencia decimal. |
| 5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 144.63 | 1,147.36 | Diferencia decimal. |
| 5.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 840.00 | 1,680.00 | |
| 5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 682.50 | 1,365.00 | |
| 5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| 5.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| 5.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| 5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| 5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 139.86 | 986.01 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 5.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| 5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 126.00 | 1,503.56 | |
| 5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| 5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,586.35 | 18,929.99 | Diferencia decimal. |
| 5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decimal. |
| 5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 776.10 | 1,552.20 | Diferencia decimal. |
| 5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 185.24 | 1,852.40 | Diferencia decimal. |
| 5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,244.27 | 17,803.91 | Diferencia decimal. |
| 5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,367.90 | 85,755.87 | Diferencia decimal. |
| 5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 1,131.92 | 4,527.68 | Diferencia decimal. |
| 5.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 8,086.09 | 16,172.18 | |
| 5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 6,874.67 | 48,466.42 | Diferencia decimal. |
| 5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 4,858.37 | 9,716.74 | |
| 5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia decimal. |
| 5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 16,491.20 | 16,491.20 | |
| 5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,667.08 | 14,001.24 | Diferencia decimal. |
| 5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 14,305.15 | 14,305.15 | Diferencia decimal. |
| 5.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | |
| 5.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 315,305.91 |

6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS

| 6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 144.63 | 5,588.50 | Diferencia decimal. |
|------|--|-------|-----|----------|----------|---------------------|
| 6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 144.63 | 911.17 | Diferencia decimal. |
| 6.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 840.00 | 840.00 | |
| 6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 682.50 | 682.50 | |
| 6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| 6.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| 6.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| 6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| 6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| 6.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 126.00 | 1,045.80 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| 6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,586.35 | 13,166.71 | Diferencia decimal. |
| 6.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decimal. |
| 6.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 776.10 | 776.10 | |
| 6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 185.24 | 1,111.44 | Diferencia decimal. |
| 6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,244.27 | 14,138.90 | Diferencia decimal. |
| 6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,367.90 | 91,495.66 | Diferencia decimal. |
| 6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 8,086.09 | 8,086.09 | |
| 6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 6.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 4,858.37 | 4,858.37 | |
| 6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia decimal. |
| 6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 14,854.00 | 14,854.00 | |
| 6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,667.08 | 4,667.08 | |
| 6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 8,851.01 | 8,851.01 | Diferencia decimal. |
| 6.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | |
| 6.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 224,884.41 |

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

| Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 144.63 | 5,237.92 | Diferencia decimal. |
|--|---|---|--|---|--|
| Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 144.63 | 1,147.36 | Diferencia decimal. |
| Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 840.00 | 1,680.00 | |
| Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 682.50 | 1,365.00 | |
| Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 139.86 | 986.01 | |
| Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 126.00 | 1,503.56 | |
| Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,586.35 | 18,929.99 | Diferencia decimal. |
| | Remoción de ceramica de baño en piso Desmonte de lavamanos Desmonte de inodoros existentes Desmonte de espejos existentes Desmonte de papelera existente Desmonte de secador de manos Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) Desmonte de tomacorriente existente Desmonte de plafon existente Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal | Remoción de ceramica de baño en piso Desmonte de lavamanos Desmonte de inodoros existentes Desmonte de espejos existentes 1.00 Desmonte de papelera existente Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) Desmonte de meseta de divisiones de baño existentes (4 baños) Desmonte de tomacorriente existente Desmonte de tomacorriente existente Desmonte de tomacorriente existente Desmonte de tomacorriente existente 1.00 Desmonte de plafon existente | Remoción de ceramica de baño en piso 2.00 und Desmonte de lavamanos 2.00 und Desmonte de inodoros existentes 2.00 und Desmonte de espejos existentes 1.00 und Desmonte de papelera existente 1.00 und Desmonte de secador de manos 1.00 und Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und Desmonte de meseta de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und Desmonte de plafon existente 1.00 und | Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 144.63 Desmonte de lavamanos 2.00 und 840.00 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 682.50 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 Desmonte de papelera existente 1.00 und 472.50 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 Desinstalación de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 139.86 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 126.00 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación y desinstalación) Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 11.93 m2 1586.35 | Remoción de ceramica de baño en piso 7.93 m2 144.63 1,147.36 Desmonte de lavamanos 2.00 und 840.00 1,680.00 Desmonte de inodoros existentes 2.00 und 682.50 1,365.00 Desmonte de espejos existentes 1.00 und 525.00 525.00 Desmonte de papelera existente 1.00 und 262.50 262.50 Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) 1.00 und 1,110.38 1,110.38 Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) 7.05 m2 139.86 986.01 Desmonte de tomacorriente existente 1.00 und 105.00 105.00 Desmonte de plafon existente 11.93 m2 126.00 1,503.56 Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, instalación y desinstalación) 1.00 pa 5,775.00 Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal 11.93 m2 1.586.35 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 7.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decimal. |
| 7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 776.10 | 1,552.20 | Diferencia decimal. |
| 7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 185.24 | 1,852.40 | Diferencia decimal. |
| 7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,244.27 | 17,803.91 | Diferencia decimal. |
| 7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,367.90 | 85,755.87 | Diferencia decimal. |
| 7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 1,131.92 | 4,527.68 | Diferencia decimal. |
| 7.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 8,086.09 | 16,172.18 | |
| 7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 6,874.67 | 48,466.42 | Diferencia decimal. |
| 7.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 7.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 4,858.37 | 9,716.74 | |
| 7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia decimal. |
| 7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 16,491.20 | 16,491.20 | |
| 7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 4,667.08 | 14,001.24 | Diferencia decimal. |
| 7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 14,305.15 | 14,305.15 | Diferencia decimal. |
| 7.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | |
| 7.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 315,305.91 |

| 8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 144.63 | 5,588.50 | Diferencia decimal. |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 144.63 | 911.17 | Diferencia decimal. |
| 8.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 840.00 | 840.00 | |
| 8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 682.50 | 682.50 | |
| 8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| 8.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| 8.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| 8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| 8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| 8.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 126.00 | 1,045.80 | |
| 8.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| 8.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,586.35 | 13,166.71 | Diferencia decimal. |
| 8.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decimal. |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 8.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 776.10 | 776.10 | |
| 8.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 185.24 | 1,111.44 | Diferencia decimal. |
| 8.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,244.27 | 14,138.90 | Diferencia decimal. |
| 8.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,367.90 | 91,495.66 | Diferencia decimal. |
| 8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 8,086.09 | 8,086.09 | |
| 8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 8.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 4,858.37 | 4,858.37 | |
| 8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | Diferencia decimal. |
| 8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 14,854.00 | 14,854.00 | |
| 8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,667.08 | 4,667.08 | |
| 8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 8,851.01 | 8,851.01 | Diferencia decimal. |
| 8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | |
| 8.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 224,884.41 |

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

| 9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 144.63 | 5,588.50 | Diferencia decimal. |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 144.63 | 911.17 | Diferencia decimal. |
| 9.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 840.00 | 840.00 | |
| 9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 682.50 | 682.50 | |
| 9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 525.00 | 525.00 | |
| 9.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 262.50 | 262.50 | |
| 9.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 472.50 | 472.50 | |
| 9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 1,110.38 | 1,110.38 | |
| 9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 105.00 | 105.00 | |
| 9.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 126.00 | 1,045.80 | |
| 9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 5,775.00 | 5,775.00 | |
| 9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,586.35 | 13,166.71 | Diferencia decimal. |
| 9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 4,630.49 | 18,521.96 | Diferencia decimal. |
| 9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 776.10 | 776.10 | |
| 9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 185.24 | 1,111.44 | Diferencia decimal. |
| 9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,244.27 | 14,138.90 | Diferencia decimal. |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,367.90 | 91,495.66 | Diferencia decimal. |
| 9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 8,086.09 | 8,086.09 | |
| 9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 906.10 | 906.10 | |
| 9.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,109.02 | 1,109.02 | |
| 9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 4,858.37 | 4,858.37 | |
| 9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 543.98 | 543.98 | |
| 9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 7,082.77 | 7,082.77 | |
| 9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 14,854.00 | 14,854.00 | |
| 9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 4,667.08 | 4,667.08 | |
| 9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 8,851.01 | 8,851.01 | Diferencia decimal. |
| 9.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 11,872.07 | 11,872.07 | |
| 9.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 5,524.80 | 5,524.80 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 224,884.41 |

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ | 67,117.25 |
|-------|---|-------|----|----------|-----------|------|---------------------|
| 10.07 | Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10.00 | m2 | 582.15 | 5,821.50 | | |
| 10.06 | Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.00 | m2 | 1,586.35 | 15,863.50 | | Diferencia decimal. |
| 10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20.00 | m2 | 818.98 | 16,379.60 | | Diferencia decimal. |
| 10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25.00 | m2 | 208.39 | 5,209.75 | | Diferencia decimal. |
| 10.03 | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie) | 20.00 | m2 | 151.52 | 3,030.40 | | Diferencia decimal. |
| 10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30.00 | m2 | 648.73 | 19,461.90 | | |
| 10.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 20.00 | m2 | 67.53 | 1,350.60 | | Diferencia decimal. |
| | | | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) RD\$ 2,452,014. |
|--|
|--|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | Valor |
|-------|-------------------------------------|--------|------|--------------|
| | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 245,201.44 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 73,560.43 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | 61,300.36 |
| | Sub-total | | RD\$ | 380,062.23 |
| | | | | |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 2,832,076.61 |
| | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 283,207.66 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|------------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | 1 | 8.00% | | | | 50,977.38 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | 4 | 4.50% | | | | 110,340.65 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1 | 1.00% | | | | 24,520.14 |
| 11.07 | CODIA | (| 0.10% | | | | 2,452.01 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1 | 1.00% | | | | 24,520.14 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | 2 | 2.00% | | | | 49,040.29 |
| | Sub-total | | | | | RD\$ | 261,850.61 |
| | | | | | | | |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | | | RD\$ | 641,912.84 |
| | | | | | | | |
| 11.10 | Imprevistos | 5 | 5.00% | | | | 122,600.72 |
| | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | | | RD\$ | 3,216,527.94 |
| | | Monto revi | oheai | Diferencia | | | |
| | Monto ofertado (RD\$) | por DIF (F | | (RD\$) | | Observacio | ón |
| | | | | , ., | | | |
| | RD\$ 3,216,523.73 | 3,216,527 | 7.94 | -4.21 | Presenta | diferencia | de pesos. |

Peritos del proceso:

Ing. Massiel Estevez Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|-------------|-------|-----|--------|--------------|--|
| | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

| 1.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 286.58 | 10,378.65 | |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 1.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 168.57 | 1,337.31 | |
| 1.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 770.39 | 1,540.77 | |
| 1.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 641.99 | 1,283.98 | |
| 1.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |
| 1.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 1.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 1.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 1.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 167.77 | 1,182.79 | |
| 1.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 1.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 139.81 | 1,668.36 | |
| 1.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 1.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,504.71 | 17,955.78 | |
| 1.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |
| 1.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,903.91 | 3,807.82 | |
| 1.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 262.06 | 2,620.57 | |
| 1.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,454.52 | 19,471.82 | |
| 1.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,454.52 | 88,892.90 | |
| 1.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 454.28 | 1,817.10 | |
| 1.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 17,903.53 | 35,807.06 | |
| 1.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 4,166.04 | 29,370.58 | |
| 1.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 1.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 1.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 9,439.48 | 18,878.96 | |
| 1.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 1.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 1.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 1.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 2,679.16 | 8,037.47 | |
| 1.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 17,319.16 | 17,319.16 | |
| 1.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 1.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,056.73 | 7,056.73 | |
| | Sub-total | | ' | <u> </u> | | RD\$ 383,343.80 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-------|-----------|--------------|-----------------|
| | | | | | | |
| 2.00 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS | 00.04 | | 000.50 | 11.070.01 | |
| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 286.58 | 11,073.31 | |
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 168.57 | 1,062.02 | |
| 2.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und . | 770.39 | 770.39 | |
| 2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 641.99 | 641.99 | |
| 2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und . | 131.19 | 131.19 | |
| 2.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und . | 163.99 | 163.99 | |
| 2.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 2.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 139.81 | 1,160.42 | |
| 2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,504.71 | 12,489.09 | |
| 2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |
| 2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,903.91 | 1,903.91 | |
| 2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 262.06 | 1,572.34 | |
| 2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,454.52 | 15,463.47 | |
| 2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,454.52 | 94,842.65 | |
| 2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 17,903.53 | 17,903.53 | |
| 2.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 2.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 2.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 9,439.48 | 9,439.48 | |
| 2.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 2.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 2.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 2.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 2,679.16 | 2,679.16 | |
| 2.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,327.74 | 7,327.75 | |
| 2.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 2.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,056.73 | 7,056.73 | |
| | Sub-total | | ' | | | RD\$ 300,302.23 |

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

| 3 | 3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 286.58 | 10,378.65 | |
|---|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|--|
| 3 | 3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 168.57 | 1,337.31 | |
| 3 | 3.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 770.39 | 1,540.77 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|-----------------|
| 3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 641.99 | 1,283.98 | |
| 3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |
| 3.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 3.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 167.77 | 1,182.79 | |
| 3.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 139.81 | 1,668.36 | |
| 3.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,504.71 | 17,955.78 | |
| 3.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |
| 3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,903.91 | 3,807.82 | |
| 3.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 262.06 | 2,620.57 | |
| 3.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,454.52 | 19,471.82 | |
| 3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,454.52 | 88,892.90 | |
| 3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 454.28 | 1,817.10 | |
| 3.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 17,903.53 | 35,807.06 | |
| 3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 4,166.04 | 29,370.58 | |
| 3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 3.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 9,439.48 | 18,878.96 | |
| 3.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 3.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 2,679.16 | 8,037.47 | |
| 3.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 17,319.16 | 17,319.16 | |
| 3.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 3.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,465.31 | 7,465.31 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 383,752.38 |

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

| 4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 286.58 | 11,073.31 | |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|-----------|--|
| 4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 168.57 | 1,062.02 | |
| 4.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 770.39 | 770.39 | |
| 4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 641.99 | 641.99 | |
| 4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|-----------------|
| 4.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 4.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 4.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 139.81 | 1,160.42 | |
| 4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,504.71 | 12,489.09 | |
| 4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |
| 4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,903.91 | 1,903.91 | |
| 4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 262.06 | 1,572.34 | |
| 4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,454.52 | 15,463.47 | |
| 4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,454.52 | 94,842.65 | |
| 4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 17,903.53 | 17,903.53 | |
| 4.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 4.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 9,439.48 | 9,439.48 | |
| 4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 2,679.16 | 2,679.16 | |
| 4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,327.74 | 7,327.75 | |
| 4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 4.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,261.02 | 7,261.02 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 300,506.52 |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

| 5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 286.58 | 10,378.65 | |
|------|---|-------|-----|--------|-----------|--|
| 5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 168.57 | 1,337.31 | |
| 5.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 770.39 | 1,540.77 | |
| 5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 641.99 | 1,283.98 | |
| 5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |
| 5.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 5.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 167.77 | 1,182.79 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|----------|----------|
| 5.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | | |
| 5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 139.81 | 1,668.36 | | |
| 5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 17,954.75 | 17,954.75 | | |
| 5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,504.71 | 17,955.78 | | |
| 5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | | |
| 5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,903.91 | 3,807.82 | | |
| 5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 262.06 | 2,620.57 | | |
| 5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,454.52 | 19,471.82 | | |
| 5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,454.52 | 88,892.90 | | |
| 5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 454.28 | 1,817.10 | | |
| 5.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 17,903.53 | 35,807.06 | | |
| 5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 4,166.04 | 29,370.58 | | |
| 5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | | |
| 5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | | |
| 5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 9,439.48 | 18,878.96 | | |
| 5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | | |
| 5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | | |
| 5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | | |
| 5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 2,679.16 | 8,037.47 | | |
| 5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 17,319.16 | 17,319.16 | | |
| 5.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | | |
| 5.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,056.73 | 7,056.73 | | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 383 | 3,343.80 |

6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS

| 6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 286.58 | 11,073.31 | |
|------|--|-------|-----|--------|-----------|--|
| 6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 168.57 | 1,062.02 | |
| 6.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 770.39 | 770.39 | |
| 6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 641.99 | 641.99 | |
| 6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |
| 6.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 6.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 6.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 139.81 | 1,160.42 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|-----------------|
| 6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,504.71 | 12,489.09 | |
| | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |
| 6.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,903.91 | 1,903.91 | |
| 6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 262.06 | 1,572.34 | |
| 6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,454.52 | 15,463.47 | |
| 6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,454.52 | 94,842.65 | |
| 6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 17,903.53 | 17,903.53 | |
| 6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 6.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 9,439.48 | 9,439.48 | |
| 6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 2,679.16 | 2,679.16 | |
| 6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,327.74 | 7,327.75 | |
| | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 6.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,056.73 | 7,056.73 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 300,302.23 |

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

| 7.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 286.58 | 10,378.65 | |
|------|--|-------|-----|-----------|-----------|--|
| 7.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 168.57 | 1,337.31 | |
| 7.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 770.39 | 1,540.77 | |
| 7.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 641.99 | 1,283.98 | |
| 7.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |
| 7.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 7.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 7.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 7.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 167.77 | 1,182.79 | |
| 7.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 7.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 139.81 | 1,668.36 | |
| 7.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 7.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 1,504.71 | 17,955.78 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|-----------------|
| 7.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |
| 7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,903.91 | 3,807.82 | |
| 7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 262.06 | 2,620.57 | |
| 7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 2,454.52 | 19,471.82 | |
| 7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 2,454.52 | 88,892.90 | |
| 7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 454.28 | 1,817.10 | |
| 7.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 17,903.53 | 35,807.06 | |
| 7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 4,166.04 | 29,370.58 | |
| 7.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 7.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 9,439.48 | 18,878.96 | |
| 7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 2,679.16 | 8,037.47 | |
| 7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 17,319.16 | 17,319.16 | |
| 7.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 7.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,261.02 | 7,261.02 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 383,548.09 |

| 8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 286.58 | 11,073.31 | |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|--|
| 8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 168.57 | 1,062.02 | |
| 8.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 770.39 | 770.39 | |
| 8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 641.99 | 641.99 | |
| 8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |
| 8.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 8.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 8.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 139.81 | 1,160.42 | |
| 8.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 8.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,504.71 | 12,489.09 | |
| 8.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|-----------------|
| 8.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,903.91 | 1,903.91 | |
| 8.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 262.06 | 1,572.34 | |
| 8.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,454.52 | 15,463.47 | |
| 8.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,454.52 | 94,842.65 | |
| 8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 17,903.53 | 17,903.53 | |
| 8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 8.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 9,439.48 | 9,439.48 | |
| 8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 2,679.16 | 2,679.16 | |
| 8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,327.74 | 7,327.75 | |
| 8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 8.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,261.02 | 7,261.02 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 300,506.52 |

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

| 9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 286.58 | 11,073.31 | |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|--|
| 9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 168.57 | 1,062.02 | |
| 9.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 770.39 | 770.39 | |
| 9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 641.99 | 641.99 | |
| 9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 131.19 | 131.19 | |
| 9.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 163.99 | 163.99 | |
| 9.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 196.79 | 196.79 | |
| 9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 999.73 | 999.73 | |
| 9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 115.76 | 115.76 | |
| 9.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 139.81 | 1,160.42 | |
| 9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 17,954.75 | 17,954.75 | |
| 9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 1,504.71 | 12,489.09 | |
| 9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 5,869.06 | 23,476.22 | |
| 9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,903.91 | 1,903.91 | |
| 9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 262.06 | 1,572.34 | |
| 9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 2,454.52 | 15,463.47 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|-----------------|
| 9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 2,454.52 | 94,842.65 | |
| 9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 17,903.53 | 17,903.53 | |
| 9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 3,786.42 | 3,786.42 | |
| 9.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,863.00 | 1,863.00 | |
| 9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 9,439.48 | 9,439.48 | |
| 9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 1,754.86 | 1,754.86 | |
| 9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,294.43 | 6,294.43 | |
| 9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 30,158.86 | 30,158.86 | |
| 9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 2,679.16 | 2,679.16 | |
| 9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,327.74 | 7,327.75 | |
| 9.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 28,019.98 | 28,019.99 | |
| 9.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 7,261.02 | 7,261.02 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 300,506.52 |

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

| | Sub-total | | | | | RD\$ | 85,714.70 |
|-------|---|-------|----|----------|-----------|------|-----------|
| 10.07 | Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10.00 | m2 | 763.61 | 7,636.14 | | |
| | Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.00 | m2 | 1,504.71 | 15,047.10 | | |
| 10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20.00 | m2 | 745.89 | 14,917.79 | | |
| 10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25.00 | m2 | 412.06 | 10,301.44 | | |
| | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie) | 20.00 | m2 | 627.19 | 12,543.80 | | |
| 10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30.00 | m2 | 763.61 | 22,908.42 | | |
| 10.01 | Retiro de Iona asfáltica existente | 20.00 | m2 | 118.00 | 2,360.01 | | |
| | | | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) RD\$ 3,121,8 | SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ | 3,121,826.79 |
|---|----------------------------------|------|--------------|
|---|----------------------------------|------|--------------|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | Valor |
|-------|-------------------------------------|--------|------|--------------|
| | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 312,182.68 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 93,654.80 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | 78,045.67 |
| | Sub-total | | RD\$ | 483,883.15 |
| | | | | |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 3,605,709.94 |
| | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 360,570.99 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|----------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | • | | | |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | 18.00% | Ď | | | 64,902.78 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | 4.50% | | | | 140,482.21 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1.00% | | | | 31,218.27 |
| 11.07 | CODIA | 0.10% | | | | 3,121.83 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1.00% | | | | 31,218.27 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | 2.00% | | | | 62,436.54 |
| | Sub-total Sub-total | | | | RD\$ | 333,379.90 |
| | | | | | | |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | | RD\$ | 817,263.05 |
| | | | | | | |
| 11.10 | Imprevistos | 5.00% | | | | 156,091.34 |
| | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | | RD\$ | 4,095,181.18 |
| | | | | | | |
| | | Manta vavianda | Dif | | | |
| | Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado | Diferencia | | Observación | 1 |

| Monto ofertado (RD\$) | por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación |
|-----------------------|----------------|----------------------|--|
| RD\$ 4,119,375.34 | 4,095,181.18 | 24,194.16 | El Oferente presenta un mal cálculo de los imprevistos. Recordamos que este es el producto del 5% del sub-total de costos directos, no del sub-total gravado. |

Peritos del proceso:

Ing. Massiel Estevez Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|-------------|-------|-----|--------|--------------|--|
| | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS

1.00 BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS

| | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 120.00 | 4,345.92 | | |
|------|---|-------|-----|-----------|-----------|------|------------------|
| 1.02 | | | | | | | |
| 1.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 120.00 | 951.97 | | |
| 1.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | | |
| 1.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | | |
| 1.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | | |
| 1.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | | |
| 1.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | | |
| 1.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | | |
| 1.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 200.00 | 1,410.00 | | |
| 1.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | | |
| 1.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 40.00 | 477.32 | | |
| 1.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 1.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 994.36 | 11,865.75 | Dife | erencia decimal. |
| 1.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | | |
| 1.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,348.65 | 2,697.30 | | |
| 1.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 211.60 | 2,116.00 | | |
| 1.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.18 | 15,629.54 | | |
| 1.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,637.33 | 59,297.54 | | |
| 1.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 350.00 | 1,400.00 | | |
| 1.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 26,787.30 | 53,574.60 | | |
| 1.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,650.00 | 89,182.50 | | |
| 1.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | | |
| 1.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,600.00 | 1,600.00 | | |
| 1.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 7,275.00 | 14,550.00 | | |
| 1.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | | |
| 1.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | | |
| 1.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 32,000.00 | 32,000.00 | | |
| 1.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 5,600.00 | 16,800.00 | | |
| 1.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 8,900.00 | 8,900.00 | | |
| 1.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | | |
| 1.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 3,000.00 | 3,000.00 | | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ | 371,366.04 |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-------|-----------|--------------|---------------------|
| | | | | | | |
| 2.00 | BAÑO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS | | | | | |
| 2.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 120.00 | 4,636.80 | |
| 2.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 120.00 | 756.00 | |
| 2.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und . | 500.00 | 500.00 | |
| 2.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 2.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und . | 300.00 | 300.00 | |
| 2.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und . | 100.00 | 100.00 | |
| 2.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 2.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | |
| 2.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 2.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 40.00 | 332.00 | |
| 2.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 994.36 | 8,253.19 | Diferencia decimal. |
| 2.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | |
| 2.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,348.65 | 1,348.65 | |
| 2.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 211.60 | 1,269.60 | |
| 2.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.18 | 12,412.13 | |
| 2.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,637.33 | 63,266.43 | |
| 2.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 26,787.30 | 26,787.30 | |
| 2.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | |
| 2.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 2.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 7,275.00 | 7,275.00 | |
| 2.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 2.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 2.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 2.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 2.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 2.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| 2.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | Sub-total | | , | | | RD\$ 211,104.70 |

3.00 BAÑO PUBLICO 2DO NIVEL- DAMAS

| 3.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 120.00 | 4,345.92 | |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|--|
| 3.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 120.00 | 951.97 | |
| 3.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| 3.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 3.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 3.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 3.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 3.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | |
| 3.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 200.00 | 1,410.00 | |
| 3.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 3.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 40.00 | 477.32 | |
| 3.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 3.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 994.36 | 11,865.75 | Diferencia decimal. |
| | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | |
| 3.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,348.65 | 2,697.30 | |
| 3.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 211.60 | 2,116.00 | |
| 3.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.18 | 15,629.54 | |
| 3.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,637.33 | 59,297.54 | |
| 3.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 350.00 | 1,400.00 | |
| 3.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 26,787.30 | 53,574.60 | |
| 3.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,650.00 | 89,182.50 | |
| 3.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | |
| 3.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 3.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 7,275.00 | 14,550.00 | |
| 3.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 3.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | |
| 3.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 3.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 5,600.00 | 16,800.00 | |
| 3.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 8,900.00 | 8,900.00 | |
| | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | |
| 3.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 372,366.04 |

4.00 BAÑO PUBLICO 2DO- CABALLEROS

| 4.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 120.00 | 4,636.80 | |
|------|---------------------------------------|-------|-----|--------|----------|--|
| 4.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 120.00 | 756.00 | |
| 4.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 4.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 4.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|--|
| 4.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | | |
| 4.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 150.00 | 150.00 | | |
| 4.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | | |
| 4.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | | |
| 4.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 40.00 | 332.00 | | |
| 4.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,000.00 | 6,000.00 | | |
| 4.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 994.36 | 8,253.19 | Diferencia decimal. | |
| 4.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | | |
| 4.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,348.65 | 1,348.65 | | |
| 4.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 211.60 | 1,269.60 | | |
| 4.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.18 | 12,412.13 | | |
| 4.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,637.33 | 63,266.43 | | |
| 4.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 26,787.30 | 26,787.30 | | |
| 4.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | | |
| 4.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,600.00 | 1,600.00 | | |
| 4.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 7,275.00 | 7,275.00 | | |
| 4.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | | |
| 4.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | | |
| 4.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 16,000.00 | 16,000.00 | | |
| 4.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 5,600.00 | 5,600.00 | | |
| 4.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,000.00 | 7,000.00 | | |
| 4.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | | |
| 4.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| | Sub-total | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE BAÑOS PRIVADOS

5.00 BAÑO PRIVADOS 1ER NIVEL- DAMAS

| 3.00 | DANO FRIVADOS IER NIVEE- DAMAS | | | | | |
|------|---|-------|-----|--------|----------|--|
| 5.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 120.00 | 4,345.92 | |
| 5.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 120.00 | 951.97 | |
| 5.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 5.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 5.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 5.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 5.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 5.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | |
| 5.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 200.00 | 1,410.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|--|--|
| 5.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | | | |
| 5.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 40.00 | 477.32 | | | |
| 5.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 5.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 994.36 | 11,865.75 | Diferencia decimal. | | |
| 5.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | | | |
| 5.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,348.65 | 2,697.30 | | | |
| 5.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 211.60 | 2,116.00 | | | |
| 5.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.18 | 15,629.54 | | | |
| 5.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,637.33 | 59,297.54 | | | |
| 5.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 350.00 | 1,400.00 | | | |
| 5.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 26,787.30 | 53,574.60 | | | |
| 5.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,650.00 | 89,182.50 | | | |
| 5.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | | | |
| 5.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 350.00 | 350.00 | | | |
| 5.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 7,275.00 | 14,550.00 | | | |
| 5.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 5.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | | | |
| 5.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 32,000.00 | 32,000.00 | | | |
| 5.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 5,600.00 | 16,800.00 | | | |
| 5.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 8,900.00 | 8,900.00 | | | |
| 5.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | | | |
| 5.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | | | |

6.00 BAÑO PRIVADO 1ER NIVEL- CABALLEROS

| 6.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 120.00 | 4,636.80 | |
|------|--|-------|-----|--------|----------|--|
| 6.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 120.00 | 756.00 | |
| 6.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 6.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 6.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 6.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 150.00 | 150.00 | |
| 6.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 200.00 | 200.00 | |
| 6.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | |
| 6.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 6.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 40.00 | 332.00 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|---------------------|--|--|
| 6.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,000.00 | 6,000.00 | | | |
| 6.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 994.36 | 8,253.19 | Diferencia decimal. | | |
| 6.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | | | |
| 6.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,348.65 | 1,348.65 | | | |
| 6.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 211.60 | 1,269.60 | | | |
| 6.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.18 | 12,412.13 | | | |
| 6.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,637.33 | 63,266.43 | | | |
| 6.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 26,787.30 | 26,787.30 | | | |
| 6.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | | | |
| 6.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 350.00 | 350.00 | | | |
| 6.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 7,275.00 | 7,275.00 | | | |
| 6.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 6.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | | | |
| 6.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 32,000.00 | 32,000.00 | | | |
| 6.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 5,600.00 | 5,600.00 | | | |
| 6.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,000.00 | 7,000.00 | | | |
| 6.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | | | |
| 6.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

7.00 BAÑOS PRIVADOS 2DO NIVEL- DAMAS

| 7.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 36.22 | m2 | 120.00 | 4,345.92 | |
|------|--|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 7.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 7.93 | m2 | 120.00 | 951.97 | |
| 7.03 | Desmonte de lavamanos | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 7.04 | Desmonte de inodoros existentes | 2.00 | und | 500.00 | 1,000.00 | |
| 7.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 7.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 7.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 7.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | |
| 7.09 | Desinstalacion de divisiones de baño existentes (4 baños) | 7.05 | m2 | 200.00 | 1,410.00 | |
| 7.10 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 7.11 | Desmonte de plafon existente | 11.93 | m2 | 40.00 | 477.32 | |
| 7.12 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | ра | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 7.13 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 11.93 | m2 | 994.36 | 11,865.75 | Diferencia decimal. |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--|--|--|
| 7.14 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | | | |
| 7.15 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 2.00 | und | 1,348.65 | 2,697.30 | | | |
| 7.16 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 10.00 | m2 | 211.60 | 2,116.00 | | | |
| 7.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 7.93 | m2 | 1,970.18 | 15,629.54 | | | |
| 7.18 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 36.22 | m2 | 1,637.33 | 59,297.54 | | | |
| 7.19 | Suministro y sustitución de llave angular para aparatos sanitarios | 4.00 | und | 350.00 | 1,400.00 | | | |
| 7.20 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 2.00 | ud | 26,787.30 | 53,574.60 | | | |
| 7.21 | Suministro e instalación de divisiones de hidrofugo con accesorios de acero inoxidable | 7.05 | m2 | 12,650.00 | 89,182.50 | | | |
| 7.22 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | | | |
| 7.23 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,600.00 | 1,600.00 | | | |
| 7.24 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 2.00 | ud | 7,275.00 | 14,550.00 | | | |
| 7.25 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 7.26 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | | | |
| 7.27 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 32,000.00 | 32,000.00 | | | |
| 7.28 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 3.00 | und | 5,600.00 | 16,800.00 | | | |
| 7.29 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 2.40m x 1.15m | 1.00 | ud | 7,000.00 | 7,000.00 | | | |
| 7.30 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | | | |
| 7.31 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

| 8.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 120.00 | 4,636.80 | |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 8.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 120.00 | 756.00 | |
| 8.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 8.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 8.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 8.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 150.00 | 150.00 | |
| 8.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 150.00 | 150.00 | |
| 8.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | |
| 8.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 8.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 40.00 | 332.00 | |
| 8.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 8.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 994.36 | 8,253.19 | Diferencia decimal. |
| 8.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | | |
|-------|---|-------|-----|-----------|--------------|--|--|--|
| 8.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,348.65 | 1,348.65 | | | |
| 8.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 211.60 | 1,269.60 | | | |
| 8.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.18 | 12,412.13 | | | |
| 8.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,637.33 | 63,266.43 | | | |
| 8.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 26,787.30 | 26,787.30 | | | |
| 8.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | | | |
| 8.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,600.00 | 1,600.00 | | | |
| 8.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 7,275.00 | 7,275.00 | | | |
| 8.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | | | |
| 8.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | | | |
| 8.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 32,000.00 | 32,000.00 | | | |
| 8.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 5,600.00 | 5,600.00 | | | |
| 8.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,000.00 | 7,000.00 | | | |
| 8.27 | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | | | |
| 8.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| | Sub-total | | | | | | | |

REMOZAMIENTO DE CUARTO PILETA

| 9.01 | Remoción de ceramica de baño en muros | 38.64 | m2 | 120.00 | 4,636.80 | |
|------|---|-------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 9.02 | Remoción de ceramica de baño en piso | 6.30 | m2 | 120.00 | 756.00 | |
| 9.03 | Desmonte de lavamanos | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 9.04 | Desmonte de inodoros existentes | 1.00 | und | 500.00 | 500.00 | |
| 9.05 | Desmonte de espejos existentes | 1.00 | und | 300.00 | 300.00 | |
| 9.06 | Desmonte de papelera existente | 1.00 | und | 150.00 | 150.00 | |
| 9.07 | Desmonte de secador de manos | 1.00 | und | 150.00 | 150.00 | |
| 9.08 | Desmonte de meseta de granito existente (Incluye base) | 1.00 | und | 800.00 | 800.00 | |
| 9.09 | Desmonte de tomacorriente existente | 1.00 | und | 100.00 | 100.00 | |
| 9.10 | Desmonte de plafon existente | 8.30 | m2 | 40.00 | 332.00 | |
| 9.11 | Mantenimiento de puertas de caoba (Incluye Lijado, masilla pintura, desinstalación, Instalación, instalación y desinstalación) | 1.00 | pa | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 9.12 | Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 8.30 | m2 | 994.36 | 8,253.19 | Diferencia decimal. |
| 9.13 | Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL(Incluye desinstalación de existentes) | 4.00 | und | 3,828.15 | 15,312.60 | |
| 9.14 | Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v,Polímero Color blanco | 1.00 | und | 1,348.65 | 1,348.65 | |
| 9.15 | Suministro y aplicación de Pintura Satinada (Incluye preparación de superficie, masillado y lijado) | 6.00 | m2 | 211.60 | 1,269.60 | |
| 9.16 | Suministro e instalación de Porcelanato 60x60 cms en Piso general, incluye pegamento, derretido y separadores. | 6.30 | m2 | 1,970.18 | 12,412.13 | |

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|---|------------|-----|-----------|--------------|--|--|
| 9.17 | Suministro e instalación de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye pegamento, derretido y separadores. | 38.64 | m2 | 1,637.33 | 63,266.43 | | |
| 9.18 | Suministro e instalación de Inodoro elongado grande con asiento de caída lenta para fluxómetro (Sin tapa), incluye materiales menores para su instalación | 1.00 | ud | 26,787.30 | 26,787.30 | | |
| 9.19 | Suministro y colocación de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" | 1.00 | und | 655.00 | 655.00 | | |
| 9.20 | Suministro y colocación de llavin de baño para puerta de caoba | 1.00 | und | 1,600.00 | 1,600.00 | | |
| 9.21 | Suministro e instalación de Lavamanos bajo tope , incluye materiales menores para su instalación, Boquilla y sifón niquelados. | 1.00 | ud | 7,275.00 | 7,275.00 | | |
| 9.22 | Suministro de zafafacon de polipropileno con accionador de pie | 1.00 | und | 2,400.00 | 2,400.00 | | |
| 9.23 | Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable | 1.00 | ud | 6,900.00 | 6,900.00 | | |
| 9.24 | Suministro e instalación de meseta de Granito natural negro Galaxy 0.6 m x 1 m,(incluye zócalo de 0.10 m y falda de 0.25m) | 1.00 | und | 32,000.00 | 32,000.00 | | |
| 9.25 | Suministro e instalación de dispensador de papel de baño en acero inoxidable | 1.00 | und | 5,600.00 | 5,600.00 | | |
| 9.26 | Suministro e instalación de espejos, con bordes canteados y sujetadores, medidas: 1.2M x 1.15m | 1.00 | ud | 7,000.00 | 7,000.00 | | |
| | Suministro e instalación de secador de manos de alta velocidad (Operación higiénica y libre de contacto, Resistente a salpicaduras, Diseño ahorrador de espacio en la pared, Bandeja de agua a prueba de vandalismo, Bajo ruido de operación 56dB (A), Energy Eficiente 390W, AC alimentado, Cubierta de acero inoxidable, Montaje empotrado, ADA obediente.) | 1.00 | ud | 16,900.00 | 16,900.00 | | |
| 9.28 | Limpieza continua y final | 1.00 | ра | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| | RD\$ | 227,204.70 | | | | | |

CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN

10.00 AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA

| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ | 75,477.80 |
|-------|---|-------|----|----------|-----------|------|-----------|
| 10.07 | Correción de perforaciones en lona asfaltica (Parchado de 40 x 40 cm) y sellad.o | 10.00 | m2 | 1,500.00 | 15,000.00 | | |
| 10.06 | Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee) | 10.00 | m2 | 994.36 | 9,943.60 | | |
| 10.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 20.00 | m2 | 1,142.21 | 22,844.20 | | |
| 10.04 | Suministro y aplicación de pintura satinada en muros exteriores (Altura maxima aproximada 4.5 m) | 25.00 | m2 | 211.60 | 5,290.00 | | |
| 10.03 | Suministro y aplicación de pintura interior en techo (incluye resane de imperfecciones en pañete y preparación de superficie) | 20.00 | m2 | 160.00 | 3,200.00 | | |
| 10.02 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 30.00 | m2 | 600.00 | 18,000.00 | | |
| 10.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 20.00 | m2 | 60.00 | 1,200.00 | | |
| 10.00 | AREA EXTERIOR ANEXA-NUEVA | | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ | 2.663.465.46 |
|----------------------------------|------|--------------|
| | | |

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | | Valor |
|-------|-------------------------------------|--------|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | 0 | | 266,346.55 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | | 79,903.96 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | | 66,586.64 |
| | Sub-total | | | RD\$ | 412,837.15 |
| | | | | | |
| | Sub-total Gravado | | | RD\$ | 3,076,302.61 |
| | | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | 6 | RD\$ | 307,630.26 |

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANI Y JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

UBIC.: LOTE 1: READECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE BANÍ.

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|-------------|-------|----------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | | | | | |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | 18 | 3.00% | | | | 55,373.45 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | 4. | .50% | | | | 119,855.95 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1. | .00% | | | | 26,634.65 |
| 11.07 | CODIA | 0. | .10% | | | | 2,663.47 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1. | .00% | | | | 26,634.65 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | 2. | .00% | | | | 53,269.31 |
| | Sub-total | | | | | RD\$ | 284,431.48 |
| | | | | | | | |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | | | | RD\$ | 697,268.63 |
| | | | | | | | |
| 11.10 | Imprevistos | 5. | .00% | | | | 133,173.27 |
| | • | | | | | | • |
| | TOTAL GENERAL | | | | | RD\$ | 3,493,907.36 |
| | | | | | | | |
| | Monto ofertado (RD\$) | Monto revis | | Diferencia (RD\$) | c | Observació | n |
| | | | ., | (· · · · · ·) | | | |

Peritos del proceso:

3,493,907.36

Ing. Massiel Estevez Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

RD\$ 3,474,230.00

Ing. Juan José Mejía Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

-19,677.36

Presenta direrencia en precios.

El oferente no sumó la partida 10.07.



República Dominicana Consejo del Poder Judicial ón General, de Administración y C

Dirección General de Administración y Carrera Judicial Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-12-2022

READECUACIONES DE ESPACIOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE BANIY JARABACOA, DIRIGIDO A MIPYMES.

LOTE 2:PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 01/02/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN COMPARATIVA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

| Num. | Oferente | Monto Ofertado | Monto Revisado DIF | Diferencia |
|------|--|-------------------|--------------------|------------|
| 1 | GRUPO INGENIARQ S.R.L. | RD\$ 1,259,005.93 | RD\$ 1,259,005.66 | RD\$ 0.27 |
| 2 | COSMO CARIBE S.R.L. | RD\$ 1,264,147.29 | RD\$ 1,264,147.34 | -RD\$ 0.05 |
| 3 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS (PROCELCA) S.R.L. | RD\$ 1,262,668.17 | RD\$ 1,262,668.13 | RD\$ 0.04 |
| 4 | PURO MARIA SANCHEZ | RD\$ 1,217,009.90 | RD\$ 1,217,010.82 | -RD\$ 0.92 |

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

NOTA: EN LOS CASOS QUE SE PRESENTAN LAS DIFERENCIAS DE DECIMALES DE MULTIPLICACION LAS CELDAS ESTAN RESALTADAS EN EL PRESUPUESTO ANEXO.

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

Ing. Rafael Pichardo Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

Consejo del Poder Judicial FORMULARIO DE EVALUACION ECONOMICA

| Nombre del Proceso: | PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARABACOA -LOTE 2 |
|---------------------------------|--|
| Referencia del Proceso: | CP-CPJ-12-2022 |
| Fecha Solicitud de Evaluación: | 01/02/2023 |
| Evaluador - Tipo de evaluación: | Evaluación economica Individual |

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

| | Bienes y/o Servicios Requeridos por la Instituc | ión | | | | | Empres | as Evaluadas | | | |
|-------|--|-------|-------|------------|--|------------|---|--------------|--|------------|--|
| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Cosmo C | aribe S.R.L | Grupo ING | ENIARQ S.R.L | Procel | ca S.R.L | Puro Mari | a Sanchez |
| | | | | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario | Evaluación | Comentario |
| 1 | CONFECCIÓN DE EXPLANADA ENTRADA Y ACERAS LATERALES | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Demolición de acera existente | 9.45 | m2 | CUMPLE | El precio esta por debajo del mercado | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.02 | Excavación escalonada para zapata | 9.87 | m3 | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | |
| 1.03 | Relleno de reposición en muro | 2.80 | m3 | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.04 | Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 1/2" | 2.55 | m3 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.05 | Suministro y colocación de muro de blocks de 6" | 10.20 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercad |
| 1.06 | Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno compactado) | 20.50 | m3 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.07 | Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada frontal, esp.=0.10m | 34.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.08 | Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral | 77.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.09 | Fraguache en muros | 8.94 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.1 | Pañete de muros | 8.94 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.11 | Cantos y mochetas | 37.30 | ml | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercad |
| 1.12 | Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo | 20.42 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.13 | Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en explanada frontal | 34.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | |
| 1.14 | Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal | 18.00 | m | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 1.15 | Bote de escombros | 2.00 | viaje | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por debajo del mercado |
| 2 | PERGOLADO EN ALUMINIO COLOR CAOBA | | | | | | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación | 41.00 | m2 | CUMPLE | El precio esta por debajo del mercado | CUMPLE | El precio esta por debajo del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por debajo del mercado |
| 3 | RECONSTRUCCIÓN ESCALINATA A PARQUEO | | | | | | | | | | |
| 3.01 | Demolición de cerámica existente | 11.00 | m2 | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 3.02 | Nivelación con hormigón de escalón superior | 1.00 | pa | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | |
| 3.03 | Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco | 12.00 | m | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercad |

Consejo del Poder Judicial FORMULARIO DE EVALUACION ECONOMICA

| Nombre de | l Proceso: | PRESUPUESTO T | RABAJOS I | EXTERIORES PALACI | O DE JUSTICIA DE JARABACOA -LO | E 2 | | | | | | |
|------------|--|-----------------|------------|-------------------|--|---|--------|--|--------|---------------------------------------|--|--|
| Referencia | del Proceso: | CP-CPJ-12-2022 | | | | | | | | | | |
| Fecha Soli | citud de Evaluación: | 01/02/2023 | 1/02/2023 | | | | | | | | | |
| Evaluador | - Tipo de evaluación: | Evaluación econ | omica Indi | ividual | | | | | | | | |
| 3.04 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente | 50.00 | p2 | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 3.05 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso posterior palacio | 35.00 | p2 | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| | I | | | | | | | | I | | | |
| 4 | MISCELANEOS | | | | | | | | | | | |
| 4.01 | Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) | 1.00 | pa | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 4.02 | Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, tuberias y piezas de conexión | 1.00 | pu | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | | |
| 4.03 | Suministro y regado de grava gris | 6.00 | m3 | CUMPLE | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | | |
| 4.04 | Limpieza continua y final | 1.00 | pu | CUMPLE | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | El precio esta por encima del mercado | CUMPLE | | | |

Evaluación realizada por:

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

Ing. Rafael Pichardo Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

Arq. Rocío Altagracia Gerente de Diseño y Planificación

PRESUPUESTO PURO MARIA SANCHEZ S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARBACOA

UBIC.: JARABACOA

4 Miscelaneos

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|--|-------|-------|-----------|--------------|--|
| 1 | Confección de explanada entrada y aceras laterales | | | | | |
| 1.01 | Demolición de acera existente | m2 | 9.45 | 523.94 | 4,951.23 | Diferencias decimales |
| 1.02 | Excavación escalonada para zapata | m3 | 9.87 | 821.31 | 8,106.33 | Diferencias decimales |
| 1.03 | Relleno de reposición en muro | m3 | 2.8 | 410.66 | 1,149.85 | Diferencias decimales |
| 1.04 | Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 1/2" | m3 | 2.55 | 16,212.11 | 41,340.88 | Diferencias decimales |
| 1.05 | Suministro y colocación de muro de blocks de 6" | m2 | 10.2 | 2,675.39 | 27,288.98 | Diferencias decimales |
| 1.06 | Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno compactado) | m3 | 20.5 | 1155.47 | 23,687.14 | Diferencias decimales |
| 1.07 | Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada frontal, esp.=0.10m | m2 | 34 | 1,158.28 | 39,381.52 | Diferencias decimales |
| | Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral | m2 | 77 | 1,279.81 | 98,545.37 | Diferencias decimales |
| 1.09 | Fraguache en muros | m2 | 8.94 | 84.43 | 754.80 | Diferencias decimales |
| 1.1 | Pañete de muros | m2 | 8.94 | 410.1 | 3,666.29 | Diferencias decimales |
| 1.11 | Cantos y mochetas | ml | 37.3 | 425.81 | 15,882.71 | Diferencias decimales Diferencias decimales |
| 1.12 | Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo | m2 | 20.42 | 220.97 | 4,512.21 | |
| 1.13 | Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en explanada frontal | m2 | 34 | 2,989.02 | 101,626.68 | Diferencias decimales |
| 1.14 | Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal | m | 18 | 461.44 | 8,305.92 | Diferencias decimales |
| 1.15 | Bote de escombros | viaje | 2 | 726.89 | 1,453.78 | Diferencias decimales |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 380,653.69 |
| | | | | | | |
| 2 | Pergolado en aluminio color Caoba | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación | m2 | 41 | 3,789.65 | 155,375.65 | Diferencias decimales |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 155,375.65 |
| | | | | | | |
| 3 | Reconstrucción escalinata a parqueo | | | | | |
| 3.01 | Demolición de cerámica existente | m2 | 11 | 104.79 | 1,152.69 | |
| 3.02 | Nivelación con hormigón de escalón superior | ра | 1 | 1,320.03 | 1,320.03 | |
| 3.03 | Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco | m | 12 | 5,070.78 | 60,849.36 | |
| 3.04 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente | p2 | 50 | 3051.19 | 152,559.50 | |
| 3.05 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso posterior palacio | p2 | 35 | 3051.19 | 106,791.65 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 322,673.23 |

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|-------|-----|-----------|--------------|-----------------------|--|
| 4.01 | Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) | ра | 1 | 20,850.72 | 20,850.72 | | |
| 4.02 | Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, tuberias y piezas de conexión | pu | 1 | 24,035.42 | 24,035.42 | | |
| 4.03 | Suministro y regado de grava gris | m3 | 6 | 1,843.48 | 11,060.88 | Diferencias decimales | |
| 4.04 | Limpieza continua y final | pu | 1 | 13,098.61 | 13,098.61 | | |
| | Sub-total | | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ | 927,748.20 |
|----------------------------------|------|------------|
|----------------------------------|------|------------|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | Valor |
|-------|--|--------|------|--------------|
| | | | | _ |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 92,774.82 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 27,832.45 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | 23,193.71 |
| | Sub-total | | RD\$ | 143,800.98 |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 1,071,549.18 |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 107,154.92 |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | 18.00% | | 19,287.89 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | 4.50% | | 41,748.67 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1.00% | | 9,277.48 |
| 11.07 | CODIA | 0.10% | | 927.75 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1.00% | | 9,277.48 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | 2.00% | | 18,554.96 |
| | Sub-total | | RD\$ | 99,074.23 |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | RD\$ | 242,875.21 |
| 11.10 | Imprevistos | 5.00% | | 46,387.41 |
| | TOTAL GENERAL | | RD\$ | 1,217,010.82 |

| Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RD\$ 1,217,009.90 | 1,217,010.82 | -0.92 | Presenta diferencias decimales |

Peritos del proceso:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PRESUPUESTO PROCELCA S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARBACOA

UBIC.: JARABACOA

Sub-total

Miscelaneos

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|--|-------|-------|-----------|--------------|-----------------------|
| 1 | Confección de explanada entrada y aceras laterales | | | | | |
| 1.01 | Demolición de acera existente | m2 | 9.45 | 614.53 | 5,807.31 | Diferencias decimales |
| 1.02 | Excavación escalonada para zapata | m3 | 9.87 | 884.61 | 8,731.10 | Diferencias decimales |
| 1.03 | Relleno de reposición en muro | m3 | 2.8 | 293.91 | 822.95 | |
| 1.04 | Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 1/2" | m3 | 2.55 | 15,722.95 | 40,093.52 | |
| 1.05 | Suministro y colocación de muro de blocks de 6" | m2 | 10.2 | 1,595.25 | 16,271.55 | Diferencias decimales |
| 1.06 | Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno compactado) | m3 | 20.5 | 826 | 16,933.00 | Diferencias decimales |
| 1.07 | Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada frontal, esp.=0.10m | m2 | 34 | 1,750.88 | 59,529.92 | Diferencias decimales |
| 1.08 | Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral | m2 | 77 | 1,504.41 | 115,839.57 | Diferencias decimales |
| 1.09 | Fraguache en muros | m2 | 8.94 | 100.92 | 902.22 | Diferencias decimales |
| 1.1 | Pañete de muros | m2 | 8.94 | 332.47 | 2,972.28 | Diferencias decimales |
| 1.11 | Cantos y mochetas | ml | 37.3 | 163.32 | 6,091.84 | Diferencias decimales |
| 1.12 | Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo | m2 | 20.42 | 182.04 | 3,717.26 | Diferencias decimales |
| 1.13 | Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en explanada frontal | m2 | 34 | 3,244.05 | 110,297.70 | Diferencias decimales |
| 1.14 | Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal | m | 18 | 452.5 | 8,145.00 | Diferencias decimales |
| 1.15 | Bote de escombros | viaje | 2 | 3,300.00 | 6,600.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 402,755.22 |
| 2 | Pergolado en aluminio color Caoba | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación | m2 | 41 | 9,832.16 | 403,118.56 | Diferencias decimales |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 403,118.56 |
| | | | | | | |
| 3 | Reconstrucción escalinata a parqueo | 0 | | 100.55 | 4 000 50 | |
| 3.01 | Demolición de cerámica existente | m2 | 11 | 120.23 | 1,322.53 | Diferencias decimales |
| 3.02 | Nivelación con hormigón de escalón superior | pa | 1 | 2,577.43 | 2,577.43 | |
| 3.03 | Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco | m | 12 | 1,345.83 | 16,149.96 | Diferencias decimales |
| 3.04 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente | p2 | 50 | 716.41 | 35,820.50 | Diferencias decimales |
| 3.05 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso posterior palacio | p2 | 35 | 716.41 | 25,074.35 | Diferencias decimales |

80,944.77

RD\$

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | | |
|-------|--|-------|-----|-----------|--------------|-----------------------|--|
| 4.01 | Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) | ра | 1 | 36,816.00 | 36,816.00 | | |
| 4.02 | Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, tuberias y piezas de conexión | pu | 1 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 4.03 | Suministro y regado de grava gris | m3 | 6 | 2,486.50 | 14,919.00 | Diferencias decimales | |
| 4.04 | Limpieza continua y final | pu | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 | | |
| | Sub-total | | | | | | |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ | 962,553.55 |
|----------------------------------|------|------------|
|----------------------------------|------|------------|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | % | | Valor |
|-------|--|--------|------|--------------|
| 1101 | 2000 ipulon | 70 | | Tuioi |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 96,255.35 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 28,876.61 |
| 11.03 | - | 2.50% | | 24,063.84 |
| | Sub-total Sub-total | | RD\$ | 149,195.80 |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 1,111,749.35 |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 111,174.93 |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | 18.00% | | 20,011.49 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | 4.50% | | 43,314.91 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1.00% | | 9,625.54 |
| 11.07 | CODIA | 0.10% | | 962.55 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1.00% | | 9,625.54 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | 2.00% | | 19,251.07 |
| | Sub-total Sub-total | | RD\$ | 102,791.10 |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | RD\$ | 251,986.90 |
| 11.10 | Imprevistos | 5.00% | | 48,127.68 |
| | TOTAL GENERAL | | RD\$ | 1 262 668 13 |

| Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RD\$ 1,262,668.17 | 1,262,668.13 | 0.04 | Presenta diferencias decimales |

Peritos del proceso:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PRESUPUESTO GRUPO INGENIARQ S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARBACOA

UBIC.: JARABACOA

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|--|-------|-------|-----------|--------------|------------------------|
| 1 | Confección de explanada entrada y aceras laterales | | | | | |
| 1.01 | Demolición de acera existente | m2 | 9.45 | 2188.88 | 20,684.92 | Diferencias decimales |
| 1.02 | Excavación escalonada para zapata | m3 | 9.87 | 1676.19 | 16,544.00 | Diferencias decimales |
| 1.03 | Relleno de reposición en muro | m3 | 2.8 | 593.27 | 1,661.16 | Diferencias decimales |
| 1.04 | Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 1/2" | m3 | 2.55 | 12,760.97 | 32,540.47 | Diferencias decimales |
| 1.05 | Suministro y colocación de muro de blocks de 6" | m2 | 10.2 | 1,498.01 | 15,279.70 | Diferencias decimales |
| 1.06 | Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno compactado) | m3 | 20.5 | 1208.93 | 24,783.07 | Diferencias decimales |
| 1.07 | Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada frontal, esp.=0.10m | m2 | 34 | 1,207.67 | 41,060.78 | Diferencias decimales |
| 1.08 | Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral | m2 | 77 | 1,325.64 | 102,074.28 | Diferencias decimales |
| 1.09 | Fraguache en muros | m2 | 8.94 | 214.4 | 1,916.74 | |
| 1.1 | Pañete de muros | m2 | 8.94 | 525.2 | 4,695.29 | Diferencias decimales |
| 1.11 | Cantos y mochetas | ml | 37.3 | 314.42 | 11,727.87 | Diferencias decimales |
| 1.12 | Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo | m2 | 20.42 | 400.32 | 8,174.53 | Diferencias decimales |
| 1.13 | Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en explanada frontal | m2 | 34 | 1,675.05 | 56,951.70 | Diferencias decimales |
| 1.14 | Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal | m | 18 | 254.99 | 4,589.82 | Diferencias decimales |
| 1.15 | Bote de escombros | viaje | 2 | 3,200.00 | 6,400.00 | 5.10.0.10.00 000.11.00 |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 349,084.31 |
| | | | | | | |
| 2 | Pergolado en aluminio color Caoba | | | | | |
| 2.01 | Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación | m2 | 41 | 4,432.83 | 181,746.03 | Diferencias decimales |
| | Sub-total | ! | ! | | | RD\$ 181,746.03 |
| | | | | | | |
| 3 | Reconstrucción escalinata a parqueo | I | I | | | |
| 3.01 | Demolición de cerámica existente | m2 | 11 | 151.97 | 1,671.67 | Diferencias decimales |
| 3.02 | Nivelación con hormigón de escalón superior | ра | 1 | 23,455.81 | 23,455.81 | |
| 3.03 | Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco | m | 12 | 2,965.50 | 35,586.00 | Diferencias decimales |
| 3.04 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente | p2 | 50 | 3183.84 | 159,192.00 | Diferencias decimales |
| 3.05 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso posterior palacio | p2 | 35 | 3183.84 | 111,434.40 | Diferencias decimales |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 331,339.88 |

Miscelaneos

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|--|-------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 4.01 | Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) | ра | 1 | 59,488.75 | 59,488.75 | |
| 4.02 | Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, tuberias y piezas de conexión | pu | 1 | 11,026.03 | 11,026.03 | |
| 4.03 | Suministro y regado de grava gris | m3 | 6 | 1,651.07 | 9,906.42 | |
| 4.04 | Limpieza continua y final | pu | 1 | 17,170.17 | 17,170.17 | |
| | Sub-total | | | | | 97,591.37 |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ | 959.761.59 |
|----------------------------------|------|------------|
| | | |

| 11.00 GASTOS INDIRECTO | 11.00 | GASTOS INDIRECTOS |
|------------------------|-------|-------------------|
|------------------------|-------|-------------------|

| No. | Descripción | % | | , | Valor |
|-------|--|---------|----|-----|--------------|
| | | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | | 95,976.16 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | | 28,792.85 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | | 23,994.04 |
| | Sub-total | | Ri | D\$ | 148,763.05 |
| | | | | | |
| | Sub-total Gravado | | RI | D\$ | 1,108,524.64 |
| | | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | R | D\$ | 110,852.46 |
| 44.04 | ITDIO (400), del 400), del 444 Norma e 07 0007) | 40.000/ | | | 40.050.44 |
| | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | 18.00% | | | 19,953.44 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | 4.50% | | | 43,189.27 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1.00% | | | 9,597.62 |
| 11.07 | CODIA | 0.10% | | | 959.76 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1.00% | | | 9,597.62 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | 2.00% | | | 19,195.23 |
| | Sub-total | | RI | D\$ | 102,492.94 |
| | | | | | |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | RI | D\$ | 251,255.99 |
| 11.10 | Imprevistos | 5.00% | | | 47,988.08 |
| | • | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | R | D\$ | 1,259,005.66 |

| Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| RD\$ 1,259,005.93 | 1,259,005.66 | 0.27 | Presenta diferencias decimales |

Peritos del proceso:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física

PRESUPUESTO COSMO CARIBE S.R.L.

PROCESO: CP-CPJ-12-2022

OBRA: PRESUPUESTO TRABAJOS EXTERIORES PALACIO DE JUSTICIA DE JARBACOA

UBIC.: JARABACOA

4 Miscelaneos

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|---|----------|----------|-----------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 1.01 | Demolición de acera existente | m2 | 9.45 | 120 | 1,134.00 | |
| 1.02 | Excavación escalonada para zapata | m3 | 9.87 | 1331 | 13,136.97 | |
| 1.03 | Relleno de reposición en muro | m3 | 2.8 | 158 | 442.40 | |
| 1.04 | Hormigón armado 210kg/cm2, en zapata de muro de 0.45m x 0.25m, 3Ø de 1/2" | m3 | 2.55 | 15,083.76 | 38,463.59 | |
| 1.05 | Suministro y colocación de muro de blocks de 6" | m2 | 10.2 | 1,809.40 | 18,455.88 | |
| 1.06 | Construcción de base para piso explanada frontal (nivelación con relleno compactado) | m3 | 20.5 | 6940 | 142,270.00 | |
| 1.07 | Hormigón armado con malla eléctrosoldada 15 x 15, D2.3 x D2.3, en explanada frontal, esp.=0.10m | m2 | 34 | 1,104.46 | 37,551.64 | |
| 1.08 | Vaciado y terminación con rayado profundo en acera perimetral | m2 | 77 | 1,595.77 | 122,874.29 | Diferencias decimales |
| 1.09 | Fraguache en muros | m2 | 8.94 | 167.5 | 1,497.45 | |
| 1.1 | Pañete de muros | m2 | 8.94 | 467.6 | 4,180.34 | |
| 1.11 | Cantos y mochetas | ml | 37.3 | 168.01 | 6,266.77 | |
| 1.12 | Suministro y aplicación pintura acrílica en bordillo | m2 | 20.42 | 133.89 | 2,734.03 | Diferencias decimales |
| 1.13 | Suministro y colocación pisos de Granito 0.30m x 0.30m fondo blanco en explanada frontal | m2 | 34 | 1,786.93 | 60,755.62 | Diferencias decimales |
| 1.14 | Suministro y colocación zócalos de Granito fondo blanco en explanada frontal | m | 18 | 399.9 | 7,198.20 | Diferencias decimales |
| 1.15 | Bote de escombros | viaje | 2 | 4,500.00 | 9,000.00 | |
| | Sub-total | <u>'</u> | <u>'</u> | | | RD\$ 465,961.19 |
| | Boundade on abundade calca Ocaba | | | | | |
| 2.01 | Pergolado en aluminio color Caoba Suministro e instalación de fachada posterior tipo pergolado en aluminio color madera, utilizando perfiles de 1-3/4" x 4" color Caoba. Instalados mediante fijaciones a pared de techo a piso. Incluye hueco para puerta de entrada posterior de 1.80 x 2.10m. Incluye todos los materiales y accesorios de fijación | m2 | 41 | 6,000.00 | 246,000.00 | |
| | Sub-total | | | | | RD\$ 246,000.00 |
| 2 | Reconstrucción escalinata a narqueo | | | | | |
| 3.01 | Reconstrucción escalinata a parqueo Demolición de cerámica existente | m2 | 11 | 120 | 1,320.00 | |
| 3.02 | Nivelación con hormigón de escalón superior | ра | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 3.03 | Suministro y colocación de huella y contrahuella en Granito fondo blanco | m | 12 | 2,900.00 | 34,800.00 | |
| 3.04 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente | p2 | 50 | 1800 | 90,000.00 | |
| 3.05 | Suministro e instalación de baranda en hierro negro similar a la existente en acceso posterior palacio | p2 | 35 | 1800 | 63,000.00 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | RD\$ 197,120.00 |

| Part. | Descripción | Cant. | Ud. | Precio | Valor (\$RD) | |
|-------|--|-------|-----|-----------|--------------|-----------|
| 4.01 | Jardinería (incluye tierra negra, plantas medianas y pequeñas, etc) | ра | 1 | 27,900.00 | 27,900.00 | |
| | Construccion de vertedero en block, incluye revestimiento de ceramica, tuberias y piezas de conexión | pu | 1 | 9,100.00 | 9,100.00 | |
| 4.03 | Suministro y regado de grava gris | m3 | 6 | 2,100.00 | 12,600.00 | |
| 4.04 | Limpieza continua y final | pu | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | Sub-total Sub-total | | | | | 54,600.00 |

| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | RD\$ 963, | ,681.19 |
|----------------------------------|-----------|---------|
|----------------------------------|-----------|---------|

11.00 GASTOS INDIRECTOS

| No. | Descripción | 0/ | | Valor |
|-------|--|-----------|------|--------------|
| No. | Descripción | <u></u> % | | vaior |
| | | | | |
| 11.01 | Dirección técnica y responsabilidad | 10.00% | | 96,368.12 |
| 11.02 | Gastos administrativos y de obra | 3.00% | | 28,910.44 |
| 11.03 | Transporte | 2.50% | | 24,092.03 |
| | Sub-total | | RD\$ | 149,370.59 |
| | | | | |
| | Sub-total Gravado | | RD\$ | 1,113,051.78 |
| | | | | |
| | Base Imponible de ITBIS | 10.00% | RD\$ | 111,305.18 |
| | | | | |
| 11.04 | ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) | 18.00% | | 20,034.93 |
| 11.05 | Seguro Social y Contra accidentes | 4.50% | | 43,365.65 |
| 11.06 | Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción | 1.00% | | 9,636.81 |
| 11.07 | CODIA | 0.10% | | 963.68 |
| 11.08 | Equipos de Salud e Higiene | 1.00% | | 9,636.81 |
| 11.09 | Equipos de Seguridad y Protección personal | 2.00% | | 19,273.62 |
| | Sub-total | | RD\$ | 102,911.50 |
| | | | | • |
| | SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS | | RD\$ | 252,282.09 |
| | | | | |
| 11.10 | Imprevistos | 5.00% | | 48,184.06 |
| 0 | | 0.0070 | | 10, 10 4.00 |
| | TOTAL GENERAL | | RD\$ | 1 264 147 34 |

| Monto ofertado (RD\$) | Monto revisado por DIF (RD\$) | Diferencia (RD\$) | Observación | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| RD\$ 1,264,147.29 | 1,264,147.34 | -0.05 | Presenta diferencias decimales | |

Peritos del proceso:

Ing. Erick Pujols Ingeniero Supervisor Dirección de Infraestructura Física